Comune di Cologno al Serio

Via Rocca, 2a - 24055 Cologno al Serio (BG) - 035.4183501
Provincia di Bergamo

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Legge Regionale 12/2005

Piano delle Regole
Quadro Normativo
n2_t2 Indagine sullo stato di fatto dei centri storici

PGT approvato con delibere di C.C.
n°53 del 29 Ottobre 2008 e n°54 del 30 Ottobre 2008

Variante Parziale al PGT
Approvazione: delibera di C.C. n° 4 del 26 Gennaio 2011

Variante Parziale al Documento di Piano e al Piano delle Regole (SUAP)
Approvazione: delibera di C.C. n° 54 del 12 Ottobre 2012

Variante Parziale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi
Approvazione: delibera di C.C. n° 12 del 12 Aprile 2013

Il progettista: Ing. Michela Salustri

Il responsabile del procedimento: Geom. Simone Pinotti

Il Sindaco: Dott. Claudio Sesani

n2_t2

Ufficio Tecnico
Area Gestione del Territorio

Via Rocca 2/a - Primo piano
24055 Cologno al Serio (BG)
Tel. 035-4183501 int. 3
Fax 035-890445

R

Collaboratori

Degiorgi Nadia
Mosconi Federica

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VERSIONE APPROVATA E CONFORME ALL' APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.


Delibera n. 12 del 12 Aprile 2013

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 1*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Rocca ang. via Drago;	Mappale n° N° civico: 6 – 8 – 10. 2 –4.
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa a "C", a soluzione d'angolo con accesso pedonale diretto da strada e carrale attraverso androne. L'impianto è stato marginalmente trasformato subendo modifiche incongrue nei materiali.
Datazione impianto originario	antecedente 1853 (porz. a – b – c)
Datazione interventi successivi	anni '70 + recenti manutenzioni.
Numero unità immobiliari	5
Numero degli abitanti	6
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 1 a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione rettangolare a corpo doppio con androne. Tetto a tre falde in cemento con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	primi ‘900
Datazione interventi successivi	ristrutturazione anni ’70 manutenzioni facciata anni ’80 / ’90.
Elementi architettonici e decorativi	cornici finestre a p.t. in pietra e inferriate in ferro a losanghe.
Elementi in contrasto	tapparelle in P.V.C., davanzali finestre in travertino,serramento di tamponatura in legno su fronte interno.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 1 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare a corpo doppio con loggia e tetto a due falde con orditura a vista di legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	seconda metà XIX sec.
Datazione interventi successivi	manutenzioni straordinarie recenti.
Elementi architettonici e decorativi	fronte esterno in ciotoli a “lisca di pesce” con aperture tamponate in mattoni posti a “nido d’ape”.Sul fronte interno prospetto con tamponatura in legno a listoni verticali.
Elementi in contrasto	vano autorimessa a p.t. con tenda parasole a chiusura.
Destinazioni d’uso	deposito / autorimessa.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni esterne



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 1 c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare a corpo doppio. Balconi su corte interna. Tetto a quattro falde in legno con manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	antecedente al 1853
Datazione interventi successivi	riedificazione " in stile " anni '90.
Elementi architettonici e decorativi	fascia e cornici in pietra Serena a p.t. su fronte stradale.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	terziario a p.t. e residenziale piani soprastanti
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono


foto 5


foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 1 d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta quadrata a corpo doppio. Balcone su fronte stradale. Tetto a due falde in legno con manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	prima metà XX sec.
Datazione interventi successivi	manutenzioni facciata anni ’80 / ’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato su fronte stradale. Cornici finestre in travertino, tapparelle in P.V.C e serramenti su fronte interno in alluminio
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 6




foto 7

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 2*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Mons. Luigi Drago.	Mappale n° N° civico: 6 – 8 – 10.
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto ad "L" rovesciata in fregio alla strada, a corpo doppio; accesso carrale diretto da strada attraverso androne. L'impianto è di sostituzione totale, con trasformazioni incongrue nei materiali, nel colore e nelle forme.
Datazione impianto originario	antecedente al 1853.
Datazione interventi successivi	sostituzione XXsec. Anni '70.
Numero unità immobiliari	5
Numero degli abitanti	10
Aree aperte	cortile interno in porfido ad "opus incertum".



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 2*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	impianto ad “L” con tetto in cemento a 2 falde e manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	antecedente al 1853.
Datazione interventi successivi	sostituzione edilizia integrale anni ’60 / ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	su fronte stradale: pilastri ricoperti in travertino, serrande in acciaio e serramenti in alluminio, balconi in c.a. con sottofondo perlinato, aperture e contorni tapparelle in travertino.
Destinazioni d’uso	residenziale e commerciale a p.t., residenziale altri piani
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	mediocre


foto 1



foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 3*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Mons. Luigi Drago.	Mappale n° N° civico: 14 – 14° - 16.
Descrizione elementi tipologici generali	porzione di corte aperta, a corpo doppio su strada, con accesso carrale da strada attraverso portale d'accesso ad arco in mattoni e lungo cortile in comune . L'impianto risulta totalmente trasformato con modifiche incongrue nel tipo, nelle forme e nel colore.
Datazione impianto originario	antecedente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '60 – '70.
Numero unità immobiliari	5
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile variamente pavimentato (cemento e porfido)



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 3a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice con accesso diretto da strada, tetto piano in cemento con altane.
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	sostituzione edilizia integrale anni ‘70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato, aperture e cornici, tapparelle, serrande a p.t., tettoia in ondulux, balconi in c.a. e ringhiere, altane sul tetto, insegne, intonaco civile colorato.
Destinazioni d’uso	commerciale a p.t., residenziale altri piani
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	mediocre.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 3b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice con accesso filtrato da strada attraverso portale ad arco, tetto a 2 falde in legno e manto di copertura in coppi; originariamente afferente al cortile del corpo 5.
Datazione impianto originario	XVIII sec. (esistente al 1853)
Datazione interventi successivi	ristrutturazione anni '90
Elementi architettonici e decorativi	piattabanda in mattoni, ad arco, sopra le aperture, davanzali in pietra
Elementi in contrasto	zoccolatura in granito su corte interna
Destinazioni d'uso	terziario
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono


foto 2


foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 3c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta quadrata, con accesso filtrato da strada attraverso portale ad arco, tetto a 4 falde in c.a. con sopralzo centrale a 2 falde, e manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	XVIII sec. (esistente al 1853)
Datazione interventi successivi	ristrutturazione integrale anni ’50 / ’60; rifacimento finiture di facciata anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in c.a. e ringhiere, piccole aperture a nastro, zoccolatura in cemento arricciato su corte interna, sopralzo centrale del tetto in cemento
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 4*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Mons. Luigi Drago	Mappale n° N° civico: 16.
Descrizione elementi tipologici generali	corte originariamente chiusa, a corpo semplice, con accesso carrale e pedonale filtrato da strada attraverso portale ad arco in mattoni. L'impianto è parzialmente trasformato con modifiche incongre nel tipo, nelle forme e nei materiali.
Datazione impianto originario	esistente al 1853. Androne di passaggio XX sec. anni '70.
Datazione interventi successivi	ristrutturazioni XX sec. anni '90 / '00
Numero unità immobiliari	4
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile comune variamente pavimentato



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 4a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare a corpo semplice, tetto a 4 falde in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII sec. (esistente al 1853)
Datazione interventi successivi	ristrutturazione anni ‘90
Elementi architettonici e decorativi	parte muratura esterna in borlanti di fiume,camino in mattoni, davanzali in pietra
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato su fronte interno, serramenti metallici a p.t.
Destinazioni d’uso	p.t. deposito / residenziale. altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 4b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare a corpo doppio, tetto a 4 falde in legno e manto di copertura in coppi, scala esterna d'accesso al piano superiore, e androne con arco policentrico ribassato passante nella corte adiacente.
Datazione impianto originario	XVIII sec. (esistente al 1853)
Datazione interventi successivi	ristrutturazione anni '50 / '60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scala esterna in cemento, zoccolatura in cementi arricciato su fronte interno, tapparelle, aperture e cornici, balcone in c.a. e ringhiere, tende parasole.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 4c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo semplice a pianta rettangolare su due livelli, porzione di corte ; portale d'accesso ad arco in mattoni di pertinenza; tetto a capriate in legno con struttura a 2 falde e manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	XVIII sec. (esistente al 1853)
Datazione interventi successivi	anni '60 / '70
Elementi architettonici e decorativi	portale d'accesso ad arco in mattoni completamente rifatto, capriate di copertura, pilastri in mattoni
Elementi in contrasto	serramenti in metallo delle aperture nei tamponamenti successivi
Destinazioni d'uso	deposito, fienile
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	scadente




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 5*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vic. Mons. Moioli	Mappale n° N° civico:
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a blocco isolato e corpo doppio tipo "villetta" in area di pertinenza recintata. Accesso pedonale e carrale filtrato attraverso altre pertinenze. Corpo superfetativo in muratura annesso.
Datazione impianto originario	XX sec. anni '60 – '70.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '80 (box)
Numero unità immobiliari	2
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in lastre di porfido ad "opus incertum". Giardino.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 5a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio isolato a pianta quadrata a corpo doppio con aggetto di parte del secondo piano. Balconi. Tetto in legno a due falde e manto di copertura in tegole
Datazione impianto originario	sec. XX anni ‘60
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	facciate non intonacate. Cornici aperture in travertino, tapparelle.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 5b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta composta e corpo semplice. Tetto piano con manto di copertura in ondulux.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’70- ‘80
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tettoia in ondulux
Destinazioni d’uso	box
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono




COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 6*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Mons. Luigi Drago	Mappale n° N° civico: 16.
Descrizione elementi tipologici generali	impianto articolato a corpi contrapposti in aree di pertinenza recintate, con accesso carrale e pedonale attraverso androne della porzione adiacente n. 4
Datazione impianto originario	precedente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’50 – ‘90
Numero unità immobiliari	3
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile parte in selciato e parte in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 6a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare a corpo semplice con struttura a pilastri in laterizio Tamponamenti al piano superiore per insediamento residenza. tetto in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	balconcini in cemento anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	solaio in legno, muratura esterna lungo il fossato in ciotoli di fiume.
Elementi in contrasto	tettoie e baracche di pertinenza
Destinazioni d’uso	residenziale / deposito
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 6b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione con pianta ad “L” a corpo semplice terminale del corpo semplice contermine con parte terrazzata successiva; tetto in legno a 2 falde e manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione integrale anni ’80 / ’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	terrazzo, zoccolatura, tettoie e baracche di pertinenza
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	1-2
Stato di conservazione	buono




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 7*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Mons. Luigi Drago.	Mappale n° N° civico: 18.
Descrizione elementi tipologici generali	palazzina isolata in aree di pertinenza non recintate, con tetto piano in c.a.; accesso pedonale filtrato e carrale attraverso pertinenza.
Datazione impianto originario	XX sec. anni '70.
Datazione interventi successivi	-
Numero unità immobiliari	27
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile interno asfaltato



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 7a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	blocco condominiale isolato a pianta composta con profondità anomala, tetto piano in cemento
Datazione impianto originario	edificio anni ’70 su lotto libero.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio totalmente in contrasto con l’assetto spaziale del giardino antistante il palazzo signorile del comparto 8.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	4 f.t., 1 seminterrato
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 7b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	portale in bugnato di pietra arenaria a tutto sesto con soprastante trabeazione modanata, costituente accesso carrale originario del palazzo comparto 8.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	intonacatura colorata anni ‘90
Elementi architettonici e decorativi	stemma nella modanatura.
Elementi in contrasto	colorazione intonaco.
Destinazioni d’uso	attualmente accesso pedonale.
Numero dei piani	-
Stato di conservazione	buono.




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 8*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Mons. Luigi Drago	Mappale n° N° civico: 18
Descrizione elementi tipologici generali	casa padronale in aree di pertinenza non recintate con accesso pedonale filtrato e carrale attraverso pertinenza. L'impianto si può ritenere integro.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione/restauri XX sec. anni '50 –'90
Numero unità immobiliari	9
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile interno asfaltato



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 8*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	casa padronale a corpo pluripiano rettangolare con portico e soprastante sequenza di finestre rettangolari e quadrate. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	portico con colonne e cornici finestre in pietra arenaria , inferriate.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2/3
Stato di conservazione	buono




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 9*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione:	Mappale n° N° civico:
Descrizione elementi tipologici generali	impianto ad "L" a corpo semplice con aggregazione di corpo superfetativo su cortile comune. Accesso pedonale e carrale filtrato attraverso pertinenza.
Datazione impianto originario	esistente al 1853 (porz. b).
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '80
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile comune con pavimentazione in asfalto.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 9a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo semplice superfetativo annesso alla porzione adiacente con copertura piana in cemento.
Datazione impianto originario	anni ‘60
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	totalmente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	servizi e/o latrine.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	mediocre.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 9b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad “L” e profondità variabile. Portico. Tetto a falde in legno con manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’80 – ’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balcone in cemento, tende parasole.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 9c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	manufatto a struttura cementizia e corpo semplice con pianta ad "L". Copertura piana.
Datazione impianto originario	XX sec. anni '70 / '80.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	copertura piana in c.a., porte basculanti in lamiera.
Destinazioni d'uso	box.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 10*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Vittorio Veneto	Mappale n° N° civico: 12
Descrizione elementi tipologici generali	Palazzina isolata di nuovo impianto, a corpo doppio in fregio alla strada ed a soluzione d'angolo; accesso pedonale diretto da strada e carrale filtrato attraverso pertinenza.
Datazione impianto originario	XX sec. anni '70.
Datazione interventi successivi	-
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	9
Aree aperte	-



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 10*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio condominiale a blocco isolato su lotto libero. copertura a falde in c.a.
Datazione impianto originario	anni ’70 / ‘80
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio totalmente in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale, residenziale altri piani
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	buono



foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 11*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Vittorio Veneto 2-4-8-10	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a blocco in cortina su strada, in fregio alla strada a soluzione d'angolo, con accesso carrale e pedonale filtrato attraverso androne. L'impianto, nel corso degli anni, ha subito un processso di superfetazioni varie.
Datazione impianto originario	esistente in parte al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '70 + manutenzioni recenti anni '90 / '00
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 11a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio in cortina a pianta articolata con profondità anomala, e androne passante; tetto a 2 falde in cemento, con porzione centrale su strada a timpano, e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	riedificazione integrale anni ’50 e manutenzione facciate interne anni ‘ 90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tetto in c.a., cornici aperture, tapparelle, ringhiere su strada, vetrine, aperture su cortile interno, balconi in cemento e ringhiere, serramenti in alluminio, inferriate, tettoie in ondulux, scala esterna di collegamento con la porzione 11b.
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale e residenziale, altri piani residenziale
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 11b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare e corpo semplice in testata del blocco contermine ed in cortina su strada interna; tetto ad 1 falda inclinata in cemento e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII sec. (già esistente al 1853)
Datazione interventi successivi	ristrutturazione anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tetto in c.a., balconi in cemento, ringhiere, tapparelle.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 12*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Vittorio Veneto	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Porzione di corte, originariamente chiusa, su cortile comune, con accessi carrale e podonale attraverso e androne e pertinenza. La porzione ha subito parziali trasformazioni incongrue nei materiale, nel colore e nelle forme.
Datazione impianto originario	XVIII – XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70 / ’90.
Numero unità immobiliari	3
Numero degli abitanti	0
Aree aperte	cortile comune in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 12*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con portico adibito a box e soprastante fienile; tetto ad 1 falda in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	anni ’70 / ‘80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	aperture e tamponamenti a p.t., ringhiere in ferro, basculanti in metallo verniciato, scale esterne in ferro e c.a. con pianerottolo.
Destinazioni d’uso	p.t. box, altri piani deposito
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 13*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Vittorio Veneto	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Porzione di corte, originariamente chiusa, su cortile comune;accessi pedonale e carrale attraverso androne e pertinenza. L'impianto ha subito parziali trasformazioni che risultano incongrue nei materiali, nel colore, nelle forme e nel tipo.
Datazione impianto originario	in parte esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '60 - '90
Numero unità immobiliari	3
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile comune in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 13a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare a corpo semplice con scala esterna in comune con il corpo contermine; tetto in legno a 2 falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	partitura aperture a p.t. e basculante in ferro, balcone in c.a., scala esterna di accesso ai piani superiori in c.a.
Destinazioni d’uso	residenziale / box p.t., residenziale altri piani.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 13b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare a corpo semplice con balcone su cortile interno; tetto ad 1 falda in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione integrale anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	mancanza di intonaco, zoccolatura in granito a p.t. su corte interna, balcone in c.a., partitura asimmetrica delle aperture.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	mediocre



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 13c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta angolare a saturazione dello spazio residuo; tetto piano.
Datazione impianto originario	inizio ‘900.
Datazione interventi successivi	ritinteggiatura anni ‘90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d’uso	box.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 14*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via V. Veneto	Mappale n° N° civico: 7 – 7A - 8 – 9 - 10
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpo unico e doppia profondità in cortina su strada. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione integrale anni ’50.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	41
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 14*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio pluripiano in cortina edilizia a corpo doppio e androne passante. Tetto piano terrazzato in cemento.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione integrale anni ‘50
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	intonacatura in cemento arricciato, tapparelle.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 15*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Mons. L. Drago	Mappale n° N° civico: 11 – 13 - 20
Descrizione elementi tipologici generali	aggregazione disomogenea di corpi a doppia profondità, di cui il principale a palazzina. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	anni ’70.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	2
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 15 a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composita e profondità anomala; portico, tetto in cemento a falde e manto di copertura in cementegole. Presenza di corpo superfetativo in muratura addossato al lato ovest del comparto 12
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	totalmente in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d’uso	residenziale e commerciale a p.t., residenziale altri piani.
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono.



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 15 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio accessorio a pianta rettangolare e corpo doppio con tetto in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	manutenzioni secondarie anni ’70 / ’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	completamente in contrasto
Destinazioni d’uso	magazzino - deposito
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 16*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Vicolo del Carso	Mappale n° N° civico: 4 – 6.
Descrizione elementi tipologici generali	Aggregazione di corpi contrapposti a profondità semplice. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	esistente al 1853 (porz. a – b – c – e - f)
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '50 – '90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	3
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 16 a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a corpo semplice con balcone su cortile interno. Tetto a falde in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853
Datazione interventi successivi	ristrutturazioni anni '50 e successive straordinarie.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	rivestimento intonaco, balcone in c.a., serramenti in alluminio.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 16b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo semplice rettangolare di saturazione edilizia successivamente adibito ad unità abitativa.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	anni ‘90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	barriera in ferro – legno.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 16c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Balconi. Tetto a due falde in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’50, XXI secolo
Elementi architettonici e decorativi	tessitura muraria su fronte fossato in ciotoli di fiume.
Elementi in contrasto	soletta balcone in c.a., tapparelle.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	in corso di ristrutturazione



foto 3



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 16d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo superfetativo in muratura a pianta rettangolare e profondità semplice. Tetto in legno a falda unica con manto di copertura parte in coppi e parte in ondulux.
Datazione impianto originario	XX sec. anni ’60, XXI secolo
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	completamente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	servizi igienici / deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	scadente



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 16e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	corpo doppio a pianta rettangolare su due livelli, porzione di corte ; tetto a capriate in legno con struttura a 2 falde e manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	esistente al 1853
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’50, XXI secolo
Elementi architettonici e decorativi	copertura a struttura lignea e capriate.
Elementi in contrasto	tamponature murarie e porta basculante in lamiera a p.t., grondaia in lamiera.
Destinazioni d’uso	box / deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	parte bisognoso di sistemazione interna ed esterna, parte in corso di ristrutturazione



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 16f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo semplice a pianta rettangolare su due livelli, porzione di corte ; tetto a capriate in legno con struttura a 2 falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’50.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	mancanza di intonaco, porte basculanti box, disomogeneità partitura aperture.
Destinazioni d’uso	box / deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.




foto 7

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 17*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vic. Del Carso	Mappale n° N° civico: 11
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpi isolati a profondità semplice in area di pertinenza. Accesso pedonale e carrale filtrato attraverso pertinenza cortile comparto 18.
Datazione impianto originario	esistente al 1853 (porz. a)
Datazione interventi successivi	in fase di ristrutturazione
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 17 a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta quadrata e corpo semplice. Balconi. Tetto in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX
Datazione interventi successivi	XX sec. Anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	In fase di ristrutturazione.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 17 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	I° metà XX sec.
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	in fase di ristrutturazione.




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 18*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Vicolo del Carso	Mappale n° N° civico: 11
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpi articolati su corti e cortili comuni con accesso pedonale e carrale filtrato su cortili di pertinenza.
Datazione impianto originario	esistente al 1853 (parte porz. “b”, porz. “e”)
Datazione interventi successivi	II°metà XX sec.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	12
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 18 a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta rettangolare a corpo semplice. Tetto piano in cemento, in parte terrazzato ed in parte con copertura in onduline
Datazione impianto originario	posteriore 1903
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	bordatura finestre in travertino. Tapparelle. Zoccolatura p.t. Porte box in ferro.
Destinazioni d'uso	porzione addossata a porz. 18b: residenziale, la porzione restante: box
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 18 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo doppio con balconi su fronte fortilizio e androne. Tetto a falde in cemento con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	riedificazione XX sec. anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serramenti in alluminio. Bordatura finestre in travertino. Tapparelle . Zoccolatura in pietra. Vano scale con tamponamento esterno in vetro smerigliato.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3 +sottotetto
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 18 c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice, con tetto a due falde in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	fine ‘800
Datazione interventi successivi	riattamento anni ’70, manutenzioni recenti
Elementi architettonici e decorativi	tamponatura aperture su fossato in laterizi tipo “grigliato”. Muratura in ciotoli di fiume su lato sud-est.
Elementi in contrasto	serramenti in acciaio
Destinazioni d’uso	P.T. box. 1°piano deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 18 d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	struttura a pianta rettangolare a corpo semplice con tetto a una falda in legno con manto di copertura in onduline.
Datazione impianto originario	XX sec. Anni ‘60
Datazione interventi successivi	ultimi vent’anni
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	disomogeneità aperture e serramentistica. Struttura in parte intonacata e in parte al rustico.
Destinazioni d’uso	deposito
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 18 e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo semplice. Tetto in legno a tre falde di cui una in legno e le altre due in cemento. Manto di copertura in coppi. Balcone che dà su cortiletto interno.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’60- ‘80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	superfetazioni circa la struttura di contenimento del vano scale esterno composto da intelaiatura in alluminio e vetro. Disomogeneità aperture. Zoccolatura in cemento arricciato. Serramenti in alluminio con davanzali in travertino.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono; fronte nord bisognoso di sistemazione esterna.




foto 5

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 19*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Vicolo del Carso	Mappale n° N° civico: 7 - 8
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna chiusa in fregio alla strada con accesso pedonale e carrale filtrato attraverso androne, mentre per la porzione ad esso stratificato l'accesso pedonale è diretto da strada ed il carrale è filtrato da cortile di pertinenza.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX (sec. XVIII)
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '60
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	25
Aree aperte	corte e cortile interno con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 19 a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con tetto in legno a tre falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	ante XIX sec.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’70 - ‘80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	mancanza d’intonaco. Apertura tamponata in vetrocemento. Portone d’accesso in lamiera e vetro.
Destinazioni d’uso	p.t. deposito / box. Primo piano residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 19 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con androne e balconi su corte interna. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX (sec. XVIII)
Datazione interventi successivi	ristrutturazione e sopralzo XX sec. anni '60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	disomogeneità partitura finestre e porte d'accesso unità abitative su fronte interno. Tapparelle , finestratura verticale a nastro. Intonaco scrostato.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	tre + sottotetto
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 19 c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta a “C” a corpo semplice con androne di accesso carrale e pedonale. Ballatoi e balconi. Tetto a falde in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX (sec. XVIII)
Datazione interventi successivi	ristrutturazione e sopralzo XX sec. anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	parte intonaco scrostato a cartella. Disomogeneità sia nei serramenti (alluminio e legno) che nei portoni d’ingresso alle singole unità abitative.
Destinazioni d’uso	p.t. box / residenza. Altri piani residenziale.
Numero dei piani	tre + sottotetto.
Stato di conservazione	in parte buona (già ristrutturata) ed in parte bisognosa di sistemazione esterna.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 20*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Vicolo del Carso	Mappale n° N° civico: 1° - 3
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa con accessi pedonali sia filtrati da androne che diretti da strada. Gli accessi carrali sono filtrati da androne.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '60 (portale e cancello)
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	11
Aree aperte	corte interna con pavimentazione in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 20*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad “U” a corpo semplice con ballatoi su cortile interno. Tetto a falde in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	portoncino con sopraluce arcuato.
Elementi in contrasto	Tapparelle. Serramenti in alluminio. Disomogeneità partitura finestre su fronte interno. Tende parasole. Portale rettangolare
Destinazioni d’uso	residenziale / box p.t., residenziale altri piani.
Numero dei piani	tre + sottotetto.
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale.


foto 1



foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 21*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via V.Veneto ang. Vicolo del Carso	Mappale n° N° civico:14 – 16 – 18 – 20 – 20° - 22 – 24. 1
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa, in fregio alla strada ed a soluzione d'angolo. Accesso pedonale e carrale attraverso androne.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX .
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '60-'70
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	21
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 21a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" (in soluzione d'angolo) di cui parte a corpo semplice e parte a corpo doppio. Ballatoi su cortile interno. Tetto a falde in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '60
Elementi architettonici e decorativi	scansione regolare finestrature rettangolari
Elementi in contrasto	Bordatura finestre in travertino, serramenti in alluminio e tapparelle. Zoccolatura in cemento arricciato
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale / residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 21b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta a corpo semplice con androne. Tetto a due falde in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XIX (sec. XVIII)
Datazione interventi successivi	ristrutturazione sec. XX anni '70
Elementi architettonici e decorativi	scansione regolare aperture rettangolari
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato. Parte serramenti in alluminio e tapparelle. Cornici finestre in travertino su fronte interno.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	due + sottotetto
Stato di conservazione	discreto



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 21c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta quadrata a corpo semplice con tetto in cemento a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	perlinatura su parte della facciata. Bordatura finestre in travertino, serramenti in alluminio e tapparelle
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	discreto




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 22*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via V. Veneto	Mappale n° N° civico: 26
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a palazzina in schiera a corpo principale rettangolare in fregio alla strada con accesso pedonale e carrale filtrato da androne.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '60-'70
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	area di passaggio con pavimentazione in pietrisco e terra battuta.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 22*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare a corpo semplice con balconi. Tetto in cemento a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX (sec. XVIII)
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’60-‘70
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari in scansione simmetrica.
Elementi in contrasto	edificio in evidente contrasto con il centro storico.
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale / residenziale, altri pini residenziale
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 23*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via V. Veneto.	Mappale n° N° civico: 26
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a blocco a corpo semplice addossato su fronte interno alla cortina principale. Accesso pedonale e carrale filtrato da androne attraverso pertinenza.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione XX sec. anni '70 – '90.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in pietrisco e terra battuta.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 23*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare a corpo semplice con altana e terrazzo. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’70-’90.
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari.
Elementi in contrasto	ingressi box.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	due + altana (mansarda).
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 24*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via V. Veneto	Mappale n° N° civico:
Descrizione elementi tipologici generali	aggregazione di volumi a corpo semplice ed a forma articolata con fronte principale su cortile comune. Accesso pedonale e carrale filtrato da androne e attraverso pertinenza.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	giardino / orto su fronte interno.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 24a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare e corpo semplice con tetto in legno a una falda con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ‘90
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in cotto e travi lignee
Elementi in contrasto	ingresso al box
Destinazioni d’uso	box
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 24b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare a corpo semplice con androne. Tetto in legno ad una falda e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '90.
Elementi architettonici e decorativi	finestrature rettangolari a scansione regolare
Elementi in contrasto	luce ingressi box
Destinazioni d'uso	p.t. box / residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 24c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare a corpo semplice con tetto in legno a due falde e manto di copertura i coppi. Addossato a corpo 24b
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ‘90
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari
Elementi in contrasto	tettoia in ondulux e serramenti in alluminio su fronte cortilizio.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 25*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via V. Veneto	Mappale n° N° civico: 28 – 30 – 32 – 34.
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpi aggregati a profondità variabile in cortina ed in fregio alla strada. Accesso pedonale in parte diretto da strada ed in parte, come il carrale, filtrato attraverso androne.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '70 e '80
Numero unità immobiliari	3
Numero degli abitanti	9
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 25a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	corpo doppio rettangolare in fregio alla via, in cortina, ingresso carrale attraverso ad androne passante, scale interne, tetto in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balcone sopra portale, zoccolatura in cemento arricciato su lato strada, insegna commerciale, tettoia in ondulux su fronte cortilizio.
Destinazioni d’uso	p.t. residenziale / commerciale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	due più sottotetto.
Stato di conservazione	buono.


foto 1


foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 25b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia in schiera in fregio alla via corpo doppio sopralzato, scale interne.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	rivestimenti di facciata su strada, tapparelle e contorni.
Destinazioni d’uso	p.t. residenziale / commerciale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 25c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio con balconi e scala esterna di collegamento al piano superiore. Tetto a falde in cemento con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scala esterna di collegamento al piano superiore, serramenti in alluminio, tapparelle, bordatura aperture in travertino, balcone in c.a., portone a p.t. in vetro – lamiera.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 26*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via V. Veneto	Mappale n° N° civico: 36 – 38 - 40
Descrizione elementi tipologici generali	porzione unica a corpo doppio in fregio alla strada ed a soluzione d'angolo. Accesso pedonale diretto da strada.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '70-'80
Numero unità immobiliari	4
Numero degli abitanti	
Aree aperte	-



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 26*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare a corpo doppio. Tetto in cemento a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’70-‘80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	diversa colorazione intonaco in facciata.
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 27*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo Mons. Moioli	Mappale n° N° civico: 6
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a volumi aggregati e corpo variabile in fregio a strada secondaria. Accesso pedonale filtrato attraverso pertinenza, carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	in parte esistente al 1853
Datazione interventi successivi	riedificazione XX sec. anni ’60 – ’70.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	4
Aree aperte	cortile antistante la porzione principale.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 27a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare a corpo semplice con tetto in legno ad una falda e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’60-‘70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	inferriata d’accesso.
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 27b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" di cui parte a corpo doppio con portico e parte a corpo semplice con androne. Tetto a falde in legno e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '60-'70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	intonaco in parte scrostato. Scala esterna di collegamento ai piani superiori. Balconi in cemento. Tapparelle, tendaggi parasole.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	3 + sottotetto.
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 27c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta con profondità anomala. Balconi su cortile interno. Tetto a falde in cemento e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’60-‘70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in cemento con ringhiera in vetro –ferro. Bordatura finestre in travertino e tapparelle. Porta accesso box tipo basculante in lamiera.
Destinazioni d’uso	p.t. box /residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 28*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo Mons. Moioli	Mappale n° N° civico:
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte semichiusa a corpi semplici. Accesso pedonale e carrale su aree di pertinenza filtrato da androne.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '60-'70
Numero unità immobiliari	7
Numero degli abitanti	
Aree aperte	corte interna con pavimentazione in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 28a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare a corpo semplice con portico e loggia. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	tende oscuranti. ringhiere
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 28b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con tetto in cemento a due falde e manto di copertura i coppi.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’60-‘70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	asimmetria aperture. Scala esterna di collegamento ai piani superiori. Balconi in cemento e ringhiere. Tende oscuranti.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 28c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con balconi su fronte fortilizio. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’60-’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	partitura asimmetrica aperture. Scala esterna di collegamento ai piani superiori. Volume aggettante. Balconi in cemento. Cornici finestre in travertino e tapparelle.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	discreto



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 28d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	struttura lignea a pianta rettangolare e corpo semplice soprastante portico. Tetto in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	ante sec. XIX.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’60-’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ringhiere in ferro e vetro
Destinazioni d’uso	deposito
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 29*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo Mons. Moioli	Mappale n° N° civico:
Descrizione elementi tipologici generali	comparto a corpi isolati a palazzine mono e pluri-familiari. Accesso pedonale e carrale filtrato da androne
Datazione impianto originario	inizi sec. XX.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’60-’70-’80.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortili comuni con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 29a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con balconi con sviluppo su due facciate. Tetto in cemento a padiglione e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	inizi ‘900
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’70 – ’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scala esterna di collegamento al primo piano.Cornici finestre, serramenti in alluminio e tapparelle.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 29b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta quadrata e corpo doppio con balconi. Tetto a padiglione in cemento e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	sec. XX anni '70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	balconate e finestrature rettangolare regolare.
Elementi in contrasto	balconi in cemento. Cornici aperture in travertino. Tapparelle.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	3 + seminterrato.
Stato di conservazione	discreto.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 29c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta quadrata e corpo doppio con balconi. Tetto a padiglione in cemento e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ‘70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	balconate e finestrature rettangolare regolare
Elementi in contrasto	facciata con piccoli aggetti marcapiano. Scala d’accesso ai piani superiori esterna in parte contenuta da tamponatura in mattoni decorativi forati. Tapparelle, zanzariere con intelaiatura in alluminio.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2 + seminterrato.
Stato di conservazione	discreto.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 30*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo Mons. Moioli	Mappale n° N° civico: 9 - 11
Descrizione elementi tipologici generali	impianto articolato a più corpi semplici in fregio alla strada. Accesso pedonale diretto da strada e carrale attraverso androne.
Datazione impianto originario	in parte esistente al 1853 (porz. “b” – “c”), 1854 – 1903 (porz. “a”).
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’90.
Numero unità immobiliari	3
Numero degli abitanti	8
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in beole.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 30a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio in cortina a pianta rettangolare e corpo semplice con androne. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	fine XIX sec.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato.
Elementi in contrasto	facciate non intonacate. Finestre di proporzioni anomale.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 30b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	tessitura muraria su Vic. Mons. Moioli in ciotoli di fiume.
Elementi in contrasto	parziale intonacatura facciata, zoccolatura in cemento arricciato a p.t. Inferriate in acciaio e serramenti in alluminio. Disomogenea partitura aperture.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 30c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" e corpo semplice e androne. Tetto a falde in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari e sub-quadrate, intonaco liscio dilavato, tetto in legno e coppi
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	abbandonato
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	necessita di manutenzione interna ed esterna.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 31*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via V. Veneto ang. Via Moioli	Mappale n° N° civico: 42 – 1 –3 – 5
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a blocco a soluzione d' angolo in fregio alla strada con corte interna aperta prospiciente su fossato medioevale. Accesso pedonale diretto da strada e carrale attraverso androne.
Datazione impianto originario	1854-1903
Datazione interventi successivi	riedificazione anni '80
Numero unità immobiliari	3
Numero degli abitanti	8
Aree aperte	cortile interno



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 31*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a profondità variabile con androne e balconi. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	1854.
Datazione interventi successivi	riedificazione anni '80.
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari in partiture regolari.
Elementi in contrasto	serramenti e tendaggi esercizio commerciale, tende parasole su fronte fossato.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale / residenziale. Altri piani residenziale.
Numero dei piani	2 / 3.
Stato di conservazione	buono.


foto 1



foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 32*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Rocca ang. Via Mons. Drago	Mappale n° N° civico: 12 - 12
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpi simmetrici in cortina su strada a soluzione d'angolo. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	1854-1903
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '70-'80 –'90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	1
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in lastre di porfido.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 32a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a corpo doppio con balcone su fronte principale. Tetto a falde in cemento e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	inizio sec. XX .
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '70
Elementi architettonici e decorativi	corpo aggettante, sporti di gronda sagomati
Elementi in contrasto	edificio completamente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale / residenziale, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 32b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a profondità variabile. Tetto in cemento a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	1854 - 1903
Datazione interventi successivi	sostituzione anni '70 – '80.
Elementi architettonici e decorativi	partiture di misure alternate degli elementi strutturali a vista.
Elementi in contrasto	edificio completamente in contrasto con il centro storico.
Destinazioni d'uso	banca.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 32c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta trapezoidale e corpo doppio. Tetto in cemento a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	1854-1903.
Datazione interventi successivi	riedificazione anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	scansione regolare delle aperture e superfici rivestite.
Elementi in contrasto	edificio completamente in contrasto con il centro storico.
Destinazioni d’uso	banca / residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 3


foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 32d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	manufatto con pianta rettangolare a corpo semplice e copertura piana.
Datazione impianto originario	su area cortiva libera.
Datazione interventi successivi	anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	completamente in contrasto con il centro storico.
Destinazioni d’uso	box.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.




foto 5

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 33*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Mons. Drago	Mappale n° N° civico: 7 – 9 - 11
Descrizione elementi tipologici generali	impianto articolato in cortina su strada con aggregazione disomogenea di corpi superfetativi. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	2°metà XIX sec. (porz. c), XX sec. anni ’60.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’80 / ’90.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 33a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a corpo semplice con terrazzo e balconi su fronte interno. Tetto in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	1854 – 1903.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '70
Elementi architettonici e decorativi	scansione regolare delle aperture; cornici finestre.
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato su fronte stradale. Intonaco scrostato. Ingresso esercizio commerciale con serramenti in alluminio.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale. Altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 33b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta quadrata e corpo doppio con terrazzo su fronte interno. Tetto in cemento a due falde e manto di copertura in coppi. Presenza su fronte interno di corpi superfetativi adibiti a deposito.
Datazione impianto originario	sec. XIX fine
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '70
Elementi architettonici e decorativi	finestre incorniciate rettangolari a scansione regolare
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato su fronte stradale.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 33c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	corpo secondario a pianta rettangolare a corpo semplice con portico. Copertura a terrazzo in cemento.
Datazione impianto originario	inizi sec. XX.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	serramento ligneo colorato.
Elementi in contrasto	intonaco completamente scrostato.
Destinazioni d'uso	deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di manutenzione esterna.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 34*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Mons. Drago	Mappale n° N° civico: 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 21° - 23 - 25
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a palazzine in schiera a corpo principale rettangolare, in fregio alla strada ed a soluzione d'angolo. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	XX sec. anni '70.
Datazione interventi successivi	-
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	-



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 34a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio con portico e balconi. Tetto a falde in cemento e manto di copertura in coppi. Annessione di corpi superfetativi in muratura adibiti box e deposito.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’70 su lotto libero
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio completamente in contrasto con il centro storico.
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale/residenziale. 1° p. residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 34b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" e corpo semplice. Tetto a padiglione in cemento e manto di copertura con tegole in pietra di ardesia.
Datazione impianto originario	sec. XX su lotto libero
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio completamente in contrasto con il centro storico.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale. Altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 34c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta quadrata e corpo doppio con balcone su fronte stradale. Tetto in cemento a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX anni '70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio completamente in contrasto con il centro storico.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale. 1°p. residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 35*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: P.zza G. Garibaldi ang. Via A. Manzoni	Mappale n° N° civico: 1 - 12 - 14
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a blocco in soluzione di testata
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	fine XX sec. restauri.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cubetti di porfido.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 35a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a palazzo con pianta ad "U" a profondità variabile. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	sec. XIX - sec. XX facciate
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari ed oculi
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	albergo / ristorante.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 35b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto piano in cemento con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’70-’80.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	portone d’ingresso in lamiera.
Destinazioni d’uso	deposito / box.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 36*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: P.zza G. Garibaldi	Mappale n° N° civico: 3
Descrizione elementi tipologici generali	comparto a porzione unica e pianta trapezoidale in cortina su strada. Accesso pedonale diretto da strada.
Datazione impianto originario	metà sec. XIX
Datazione interventi successivi	ristrutturazione sec. XX anni '90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	1
Aree aperte	-



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 36*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta trapezoidale e corpo doppio con balcone su fronte piazza e su fronte interno. Tetto a tre falde in cemento e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	metà sec. XIX
Datazione interventi successivi	ristrutturazione sec. XX anni '90
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari in partitura regolare
Elementi in contrasto	balcone in c.a.
Destinazioni d'uso	p.t. ambulatorio / residenziale. 1°p. residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 37*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: P.zza G. Garibaldi	Mappale n° N° civico: 5 – 6
Descrizione elementi tipologici generali	impianto corte aperta in soluzione d'angolo con androne passante. Accesso pedonale sia diretto da strada che filtrato da androne su pertinenza; carrale filtrato da androne su pertinenza.
Datazione impianto originario	sec. XIX (sec. XVIII?)
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '90 (?)
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	13
Aree aperte	cortile interno con aiuole e pavimentazione in masselli autobloccanti.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 37a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta rettangolare a corpo semplice. Tetto in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	biblioteca.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 37b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta a "C" a profondità variabile. Portico e loggia su fronte interno. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '90.
Elementi architettonici e decorativi	colonne su prospetto interno.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.


foto 2



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 37c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	ala secondaria a pianta rettangolare e corpo semplice con balconi su fronte interno. Tetto in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari con persiane in legno.
Elementi in contrasto	zoccolatura fronte interno in cemento arricciato. Balconi in cemento. Tende parasole.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 38*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via A. Manzoni	Mappale n° N° civico: 7 – 9 – 11 - 15
Descrizione elementi tipologici generali	comparto articolato in più corpi con aree di pertinenza recintate. Accessi pedonali sia diretti da strada che filtrati da pertinenze.
Datazione impianto originario	XVII / XVIII sec. (porz. e - f), XX sec. anni ’70 / ’80.
Datazione interventi successivi	XXI sec. anni ‘01 / ‘02
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	3
Aree aperte	giardini ed impianti sportivi.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 38a*

Proprietà	parrocchia.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio in cortina edilizia ed in fregio a passaggio pedonale. Terrazzo su fronte interno. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari in partitura regolare; portoncino con sovraluce arcuato.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	oratorio / residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 38b*

Proprietà	parrocchia.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con ballatoio interno. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione sec. XX anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	ballatoio.
Elementi in contrasto	ringhiera del ballatoio.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 38c*

Proprietà	parrocchia.
Caratteri tipologici generali	edificio a corpo plurimo a pianta quadrata e con portico. Tetto in cemento a 4falde e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’60-‘70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio completamente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	oratorio.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni esterne



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 38d*

Proprietà	parrocchia.
Caratteri tipologici generali	manufatti accorpati a pianta composta e corpo semplice. Tetto piano in cemento con manto di copertura in ondulux.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’60-‘70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	completamente in contrasto con il centro storico
Destinazioni d’uso	spogliatoio impianti sportivi.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di manutenzione esterna.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 38e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composita ed articolata e corpo doppio. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	restauri recenti anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	aperture quadrilobate (a forma di quadrifoglio) a p.t., decorazioni in facciata su fronte piazza. a pannelli di sottofinestra e sovrafinestra o di sottogronda.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	scuola materna.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 38f*

Proprietà	parrocchia.
Caratteri tipologici generali	Torre campanaria in muratura di laterizi a vista, con svecchiature e modanature modulari in verticale. Cornicione aggettante modanato sommatale. Vano campanario con aperture arcuate sui quattro lati croce metallica sommatale.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	modanature in cotto
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	campanile
Numero dei piani	-
Stato di conservazione	buono.



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 38g*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta irregolare e corpo doppio. Tetto in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	1854 – 1903.
Datazione interventi successivi	XXI sec.
Elementi architettonici e decorativi	contorni aperture in arenaria.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	in fase di ristrutturazione.



foto 7



foto 8

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 38h*

Proprietà	pubblica
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta con corpo principale a doppia profondità. Tetto in cemento con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	II°metà XX sec.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ampie finestrature.
Destinazioni d'uso	scuola materna
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.




foto 9

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 39*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via A. Manzoni	Mappale n° N° civico: 1 – 3 - 5
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa in cortina continua a soluzione d'angolo ed in fregio alla strada. Accesso pedonale e carrale attraverso androne.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	sec. XIX – XX anni '60 e successivi decenni.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	6
Aree aperte	corte interna con pavimentazione in ciotoli.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 39a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con loggia. Tetto a falda unica in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’60- ‘80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	decadente.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 39b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta trapezoidale e corpo semplice con ballatoi su fronte interno. Tetto in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sistemazioni sec. XIX –XX anni '70.
Elementi architettonici e decorativi	contorni portale e finestre in pietra. Balconcino e ringhiera in ferro battuto.
Elementi in contrasto	saracinesche grigliate a p.t..
Destinazioni d'uso	p.t. residenziale / commerciale (dismesso). 1℘. residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale.



foto 2



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 39c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con portico, loggia e androne passante. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	sec. XIX riattamenti vari.
Elementi architettonici e decorativi	pilastratura in pietra a p.t., in laterizi ai p.sup. portale arcuato; travature lignee “incasserate”; finestre rettangolari in cornice d’arenaria grigia di Sarnico.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale. Altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 39d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con ballatoio. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	sec. XIX.
Elementi architettonici e decorativi	ringhiera ballatoio in ferro battuto.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2 / 3
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna.



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 39e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con loggia. Tetto in legno a falda unica e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	sec: XX anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	struttura portante lignea dell’aggetto del tetto; travi lignee a vista. Tessitura muraria su fronte cortilizio con piccole aperture quadrilobate e su lato est aperture tamponate con laterizi a “nido d’ape”.
Elementi in contrasto	porte basculanti box in lamiera, tettoia box in cemento.
Destinazioni d’uso	p.t. box. 1°p. deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.




foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 40*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: P.zza Agliardi ang. Via A. Manzoni	Mappale n° N° civico: 1 – 3. 2 – 4 – 6 – 8 - 10
Descrizione elementi tipologici generali	comparto ad edificazione per lo più aperta, a corpi isolati in aree di pertinenza recintate. Accessi pedonali e carrali filtrati attraverso pertinenze private e/o condominiali.
Datazione impianto originario	sec. XX seconda metà
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60 – ’80.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	38
Aree aperte	giardini di appartenenza.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 40a*

Proprietà	parrocchia.
Caratteri tipologici generali	edificio isolato a pianta quadrata e corpo semplice con tetto in cemento a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	1965
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	paramento murario, bordature aperture in travertino.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 40b*

Proprietà	parrocchia.
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta composita e corpo semplice con tetto in cemento ad una falda e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	inizi del sec. XX
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	intonaco completamente scrostato.
Destinazioni d’uso	deposito / box.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 40c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio in fregio alla via, a pianta rettangolare e corpo doppio con androne e loggie. Tetto in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	metà sec. XIX.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serramenti in alluminio, insegne e tende parasole degli esercizi commerciali a p.t., davanzali fronte strada.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale / altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 40d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo di villette a schiera con balconi. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ‘80
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tipologia in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 40e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio bifamiliare a pianta composita e corpo semplice con balconi. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ‘80
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tipologia in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 40f*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	corpo di villette a schiera con balconi. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ‘80
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tipologia in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.




foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 41*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: P.zza A. Agliardi	Mappale n° N° civico:
Descrizione elementi tipologici generali	impianto chiesastico a blocco isolato prospiciente su piazza con pianta a croce latina absidata.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. restauri esterni recenti.
Numero unità immobiliari	1
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	-



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 41*

Proprietà	parrocchia.
Caratteri tipologici generali	edificio chiesastico con pianta a croce latina absidata e cappelle laterali in aula unica voltata
Datazione impianto originario	sec: XVIII
Datazione interventi successivi	restauri esterni recenti
Elementi architettonici e decorativi	paraste ad ordini sovrapposti, cornicioni e statue di coronamento, portale marmoreo.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	religiosa, per il culto
Numero dei piani	-
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 42*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via G. Corsini	Mappale n° N° civico: 8 – 8° - 10 – 12 - 14
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna aperta a corpo semplice in fregio alla strada. Accessi pedonali e carrali diretti da strada.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '70.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	13
Aree aperte	corte interna con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 42*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio interstiziale con pianta ad "U" a corpi semplici di formazione differenziata; balconi e terrazzo su fronte interno. Tetto parte in legno e parte in cemento con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in cemento, tende parasole.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2/3
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 43*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione:via V. Veneto ang. Via G. Corsini	Mappale n° N° civico: 5 – 7 – 9 – 11 – 2 – 4 - 6
Descrizione elementi tipologici generali	impianto ad "L" in cortina su strada ed a soluzione d'angolo.Accessi pedonali diretti da strada e carrali attraverso pertinenza.
Datazione impianto originario	esistente al 1853 (porz. a – b – parte c)
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '50 – '80.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	-



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 43a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice in cortina edilizia ed in fregio alla strada. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’70 balconate.
Elementi architettonici e decorativi	muratura su fronte stradale in ciotoli di fiume a spina di pesce.
Elementi in contrasto	ballatoi in cemento e ringhiere.
Destinazioni d’uso	deposito / residenziale abbandonato.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale.



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 43b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice in fregio alla strada ed in soluzione d'angolo. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	sec. XIX, XX anni '90-2000.
Elementi architettonici e decorativi	portalini arcuati. Comignolo.
Elementi in contrasto	assenza colorazione intonaco.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale (abbandonato) / residenziale. Altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 43c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta trapezoidale e corpo doppio con portico e logge sovrapposte, in cortina edilizia ed in fregio alla strada. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	manutenzione inizi sec. XX.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri; travature lignee; logge, scala esterna lignea
Elementi in contrasto	serramenti p.t. esercizio commerciale in alluminio, cornici finestre in travertino. Tapparelle.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale / residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale.



foto 4




foto 5

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 44*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via V. Veneto, Via G. Corsini	Mappale n° N° civico: 13 – 15 – 17 – 19. 6° - 6b
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpi articolati e profondità variabile con fronti su strada e su cortili comuni. Androne passante. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	in parte esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '60 – '70 completamente trasformato.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	17
Aree aperte	-



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 44a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio con balconi su strada. Tetto in cemento a falde e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio completamente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	necessita di manutenzione esterna (fronte cortilizio).



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 44b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta trapezoidale e corpo doppio con balconi. Tetto in cemento a falde con manto di copertura in coppi. Corpi superfetativi addossati su fronte cortilizio.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	ricostruzione sec. XX anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	generale disordine formale. Saracinesca esercizio commerciale a p.t., balconi in cemento. Tapparelle.
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna.



foto 2



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 44c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio con terrazzi, in cortina edilizia ed in fregio alla strada. Tetto in cemento a falde e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’60-’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio completamente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna.




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 45*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via V. Veneto ang. Via E. Toti ang. Vicolo G. Bravi.	Mappale n° N° civico: 21 – 1 – 3
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna chiusa, corpo a profondità variabile con androne passante; in fregio alla strada ed a soluzione d'angolo.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '60 –'70 '80
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	17
Aree aperte	corte interna con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 45a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a corpo semplice ed in fregio alla strada in soluzione d'angolo. Balconi su fronte interno Tetto in legno a quattro falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione parziale sec. XX anni '80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Mancanza intonaco su fronti stradali. Scala di collegamento ai piani superiori esterna. Balconi in cemento, ringhiere e serramenti in alluminio.
Destinazioni d'uso	p.t. ricovero animali / residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	discreto.


foto 1


foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 45b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a corpo semplice ed in fregio alla strada. Balconi su fronte interno Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '70
Elementi architettonici e decorativi	portale d'accesso carrale e pedonale in pietra.
Elementi in contrasto	zoccolatura esterna su fronte stradale. Cornici finestre in travertino. Tapparelle.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 45c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo semplice con balconi su fronte interno. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853
Datazione interventi successivi	piccoli interventi sec. XX anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari con persiane lignee in scansione di facciata regolare.
Elementi in contrasto	mancanza intonaco, saracinesca a p.t.
Destinazioni d’uso	residenziale (in parte disabitato.)
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 45d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	manufatto in ala secondaria a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno a falda unica e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’60-’70 riedificazione.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri laterizi.
Elementi in contrasto	portone d’accesso in ferro e vetro. Tamponatura in facciata con assi di legno.
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 45e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo semplice. Tetto a in legno a falde con sopralzo. Manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX.
Datazione interventi successivi	sec. XX riedificazione anni ’70 –’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	rivestimento facciata. Serie di archi ribassati con lesene aggettanti addossate a facciata su colonnette di recupero.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2 / 3
Stato di conservazione	buono.




foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 46*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via V. Veneto ang. Via E.Toti	Mappale n° N° civico: 21a – 21b. 2 – 4 - 6
Descrizione elementi tipologici generali	impianto in cortina su strada con androne passante, a soluzione d'angolo ed a corte interna chiusa. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	parte esistente al 1853 (porz. "a" e parte porz. "b").
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '50 – '70.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	19
Aree aperte	corte interna con pavimentazione in cemento e ciotoli.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 46a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" e corpo semplice con androne, portico a travature orizzontali su colonne tuscaniche, e loggia ad arcate tuttocentro con pilastri e paraste sottogronda. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '70.
Elementi architettonici e decorativi	porticato e loggiato.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2 / 3
Stato di conservazione	buono il corpo di fabbrica con androne, bisognoso di sistemazione interna ed esterna la parte su Via V. Veneto.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 46b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a corpo doppio con balconi su fronte interno. Tetto in cemento a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	sostituzione e ristrutturazione sec. XX anni '60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato, bordatura aperture in travertino, portoni d'accesso box, balconi in c.a., tapparelle, tettoie in ondulux.
Destinazioni d'uso	p.t. residenziale / box.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	discreto.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 46c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo semplice. Tetto piano terrazzato in cemento su fronte ingresso comparto, tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi per la restante parte ortogonale.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	sec. XIX – XX tamponamenti anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio.
Elementi in contrasto	disgregamento intonaco, portoni d’accesso deposito, varie tettoie in ondulux.
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 47*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo G. Caleppio	Mappale n° N° civico: 2
Descrizione elementi tipologici generali	aggregazione disarticolata di corpi in aree di pertinenza. Accesso pedonale e carrale attraverso androne.
Datazione impianto originario	XX sec. anni ’50 – ’80. Tracce di porz. (“a”, “f”, “d”) esistenti al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’50 – ’70 completa riedificazione porz. “f”, “d”.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	31
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 47a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo semplice con androne arcuato a sesto ribassato. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	sec. XX tamponamenti anni ’50.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizi e travature lignee.
Elementi in contrasto	(vedi stato di conservazione)
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	decadente.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 47b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta composta e corpo semplice. Copertura piana in cemento.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’60 su area cortiva
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	ampie finestrature rettangolari
Elementi in contrasto	serramenti ampia finestratura frontale.
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 47c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a due corpi aggregati a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno a falda unica con manto di copertura in coppi sul corpo principale e copertura piana terrazzata in cemento sul corpo secondario.
Datazione impianto originario	sec. XX su area cortiva
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	partitura aperture, parte della facciata non tinteggiata, tapparelle.
Destinazioni d'uso	residenziale / box / deposito.
Numero dei piani	1 - 2
Stato di conservazione	buono.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 47d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo a profondità variabile. Balconi su fronte interno. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	1854 – 1903.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	generale disordine formale. Zoccolatura in cemento arricciato, scale esterne di collegamento ai piani superiori e in vari materiali. Tapparelle. Corpi superfetativi posti sul cortile retrostante addossati alla parete sud della porzione “e”.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 47e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo a profondità variabile, balconi sui due prospetti principali. Tetto parte in cemento e parte in legno, a falde e con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	parte esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’70 riedificazione su lotto libero.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	p.t. serramenti di varie dimensioni e tipologie, balconi in c.a., tapparelle.
Destinazioni d’uso	p.t. deposito, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3 / 4
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione su fronte interno.


foto 4


foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 47f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo doppio con balconi. Tetto piano.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	completamente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna.




foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 48*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via V. Veneto	Mappale n° N° civico:
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna aperta in soluzione d'angolo ed in fregio alla strada. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	parte esistente al 1853 (porz."b").
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '60 – '80 completa edificazione e riedificazione.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 48a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad “L” e corpo a profondità variabile. Androne e balconi su fronte interno. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	1854 – 1903.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione sec. XX anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	portale secondario arcuato policentrico.
Elementi in contrasto	zoccolatura esterna in cemento arricciato, intonaco in parte scrostato. Su fronte cortilizio : volume aggettante, tapparelle, serramenti in alluminio, tende parasole.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	discreto.


foto 1


foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 48b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio con androne. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	vetrata di tamponamento loggia.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 49*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: P.ta Moringhello	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	portale con androne e soprastante torre costituente porta urbana (impianto a blocco isolato)
Datazione impianto originario	XV secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo
Numero unità immobiliari	1
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	-



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 49*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	costruzione a torre a corpo semplice, in fregio alla strada, con androne passante e loggiato sottotetto.
Datazione impianto originario	XV secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo
Elementi architettonici e decorativi	struttura in conci lapidei a vista e paramenti in laterizio.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	pubblica.
Numero dei piani	3 + loggia sottotetto.
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 50*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via V. Veneto	Mappale n° N° civico: 25 - 27
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna aperta e corpo semplice. Accesso pedonale e carrale diretto da strada
Datazione impianto originario	tracce esistenti al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70 / ’80 completa edificazione.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	13
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 50*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "U" a profondità ed altezza variabile. Androne e balconi su fronte interno. Tetto a falde in cemento con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	parte esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione / edificazione o ristrutturazione sec. XX anni '90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in cemento. Tettoie su fronte interno in ondulux, portoni accesso box e deposito esercizio commerciale in lamiera, tapparelle e bordatura aperture in travertino.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 / 3 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono.


foto 1



foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 51*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo G. Bravi	Mappale n° N° civico: 1
Descrizione elementi tipologici generali	impianto con corte interna chiusa a corpi semplici ed articolati. Accesso pedonale e carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	in parte esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60 – ’90 completamente trasformato.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	14
Aree aperte	corte interna.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 51a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta articolata a corpo semplice , portico e balconi. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ‘70
Elementi architettonici e decorativi	logge
Elementi in contrasto	serramenti in alluminio, tapparelle, balcone in cemento.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 51b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta articolata a corpo semplice e balconi. Tetto in cemento a falde con manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	1854 - 1903
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balcone in cemento, serramenti in alluminio, tapparelle e tende parasole.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 51c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad “L” a corpo semplice con balconi su fronte interno. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	1854 – 1903.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in cemento, ringhiere balconi, porte basculanti box in lamiera.
Destinazioni d’uso	p.t. box / residenziale. Altri piani residenziale.
Numero dei piani	2 / 3
Stato di conservazione	buono.



foto 3




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 52*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via E. Toti ang. Via G. Bravi	Mappale n° N° civico: 5 – 7 – 9 - 11
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa a corpo semplice, in fregio alla strada ed a soluzione d'angolo.
Datazione impianto originario	parte esistente al 1853 (parte porz. a – b).
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '60 – '90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	7
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione parte in cemento e parte in cubetti di porfido.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 52a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio in cortina in fregio alla via, a pianta rettangolare e corpo semplice. Androne e su fronte interno balconi. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’90 - 2000.
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari in scansione di facciata regolare.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 52b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" e corpo semplice in fregio alla strada ed in soluzione d'angolo. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '90 – 2000.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 2



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 52c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con balcone su fronte interno. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	1854 - 1903
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’70 e riattamenti successivi.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura p.t. in cemento arricciato. Scala di collegamento al piano superiore esterna in cemento. Tapparelle, tende parasole, balcone in cemento.
Destinazioni d’uso	p.t. box. 1°p. residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 52d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno a falda unica con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato, porta basculante box in lamiera.
Destinazioni d’uso	p.t. box / residenziale. 1° p. residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.




foto 5

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 53*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via E. Toti	Mappale n° N° civico: 8 – 10
Descrizione elementi tipologici generali	impianto in cortina edilizia su strada a corte interna chiusa e androne passante. Accesso pedonale e carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	in parte esistente al 1853 (parte porz. a – b)
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’50 – ’70.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	corte interna con pavimentazione in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 53a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" e corpo a profondità variabile in cortina su strada. Androne e su fronte interno balconi. Tetto a falde con parte in legno e parte in cemento con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	parte con tetto ad orditura lignea esistente al 1853, parte con androne di passaggio edificata nella I parte XX sec.
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	intonaco completamente scrostato, portale in cemento e sottostante cancello in ferro.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 53b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a profondità variabile. Ballatoio su fronte interno. Tetto a falde in cemento e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	lato a sud, confinante con il comparto 54, esistente al 1853. Parte rimanente edificata nella II metà del XX sec. anni '70.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni '70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	sovradimensionamento serramenti a p.t., ballatoio in cemento, disomogeneità tinteggiatura intonaco.
Destinazioni d'uso	p.t. deposito / residenziale, 1°p. residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna.




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 54*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via E. Toti	Mappale n° N° civico: 14
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a palazzina in cortina edilizia su strada e con androne passante. Accesso pedonale e carrale diretto da strada attraverso androne
Datazione impianto originario	esistente al 1853 (porz. “a”), XX sec anni ’80 (porz. “b”).
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70 – ’80.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	5
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 54a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio in cortina su strada, androne ed aggetti su fronte stradale. Tetto in cemento a falde e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’70-’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	totale mancanza di tinteggiatura intonaco. Voltine aperture. Tapparelle. Volumi in aggetto su strada, cancello in acciaio.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	discreto.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 54b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta rettangolare e corpo semplice con copertura piana in cemento.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’80, su area cortiva.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto completamente in contrasto con il centro storico.
Destinazioni d’uso	box / deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna.




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 55*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via E. Toti ang. G. Carissoli	Mappale n° N° civico: 2
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpi isolati in aree di pertinenza non recintate. Accesso pedonale e carrale attraverso androne.
Datazione impianto originario	XX sec anni ’60 – ’80. Parte esistente al 1853 (porz. “c”).
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60 completa riedificazione porz. “c”.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	35
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 55a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo doppio con balconi su fronte fossato. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’60 su lotto libero.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tapparelle. Balconi in c.a.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 55b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composta e corpo doppio con balcone su fronte interno. Tetto in legno a falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	partitura aperture, tapparelle, tettoie in onduline e bordatura in travertino delle finestre.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 55c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con balcone su fronte interno. Tetto in cemento a falde e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione sec. XX anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato a p.t. Tapparelle, tende parasole, serramenti in alluminio e contorni aperture in travertino, balcone in cemento, ringhiera, porte box basculanti in lamiera
Destinazioni d’uso	p.t. box / residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 55d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto piano in cemento con parte di copertura in ondulux.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’70 su area cortiva.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scala esterna di collegamento al tetto piano. Serramento accesso deposito in alluminio, porte basculanti in lamiera.
Destinazioni d’uso	box / deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 55e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta irregolare e corpo doppio. Tetto piano con copertura in ondulux.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’70 su area cortiva
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Serramenti accessi depositi e box in varie tipologie.
Destinazioni d’uso	box / deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 55f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio con balconi. Tetto in cemento a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’70 su lotto libero
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	parte della facciata (mattoni a vista) completamente in contrasto con il contesto storico. Balconi in cemento, tapparelle, tende parasole.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono.




foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 56*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via G. Carissoli	Mappale n° N° civico: 4
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte semichiusa e corpo semplice con fronte a nord in cortina su strada e androne passante. Accesso pedonale e carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XX sec. anni ’60 – ’70. Parte esistente al 1853 (porz. “a”, “b”, “c”, “f”)
Datazione interventi successivi	XX – XXI sec. anni ’60 – 2000.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	20
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento. Su fronte fossato terreno in parte coltivato, con manufatti in precario di pertinenza



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 56a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice, in cortina su strada con androne. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione parziale sec. XX anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	ballatoi lignei.
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato a p.t., soletta ballatoio 1 p. in cemento, bordatura finestre in travertino, tapparelle.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 56b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice in cortina su strada.Tetto in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX ristrutturazione anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	muratura esterna su fronte stradale in ciotoli di fiume.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 2



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 56c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice in cortina su strada. Tetto in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’60-’70.
Elementi architettonici e decorativi	parte di muratura su fronte stradale in ciotoli di fiume in opera a spina di pesce.
Elementi in contrasto	tamponatura su fronte stradale in mattoni.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 56d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con aggregazione di manufatto accessorio. Tetto in cemento a due falde e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’50.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’70 e ’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	corpo di fabbrica relativo ai piani 2° e 3° in aggetto, differente colorazione intonaco, tapparelle.
Destinazioni d’uso	residenziale / box, deposito.
Numero dei piani	3, corpo accessorio 1
Stato di conservazione	necessita di manutenzione esterna, buono il manufatto accessorio.



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 56e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio. Balconi su fronte interno. Tetto in cemento a due falde e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d’uso	p.t. box, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 56f*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a corpo semplice. Portico di passaggio, balconi. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione sec. XX anni '90 – 2000.
Elementi architettonici e decorativi	pilastratura in mattone a vista.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.




foto 7

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 57*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via G. Corsini ang. Via G. Carissoli	Mappale n° N° civico: 16 – 18 – 20. 1.
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpo doppio in cortina su strada, a soluzione d'angolo e con corte interna semichiusa. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	parte esistente al 1853 (porz. c, parte d ed e, porz. f)
Datazione interventi successivi	XX - XXI sec. anni '50 – 2002.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	14
Aree aperte	corte interna con pavimentazione in terra battuta con ghiaia.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 57a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con balconi su fronte interno in soluzione di testata trasversale alla via. Tetto in legno ad una falda e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione sec. XX anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura esterna, soletta balcone in cemento.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 57b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’80 su area cortiva.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scossalina in lamiera su fronte stradale.
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 57c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio in soluzione d'angolo. Tetto in legno a padiglione e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione sec. XX anni '60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato. Intonaco scrostato, tipologia camini.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 57d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio con balcone in loggia. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX ristrutturazione anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato. Intonacatura in diverse colorazioni.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 57e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio in cortina su strada. Portico e loggia. Tetto in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	lato est esistente al 1853, parte restante periodo tra 1854 – 1903.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione sec. XX anni ’90 - 2002
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio. Fronte stradale muratura in ciotoli di fiume.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	in fase di ristrutturazione.



foto 5


foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 57f*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta e corpo doppio in cortina su strada ed a soluzione d'angolo. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '60 ristrutturazione parziale
Elementi architettonici e decorativi	aperture arcuate delle scale semiaperte
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	in fase di ristrutturazione.



foto 7

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 57g*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta rettangolare e corpo semplice con loggia. Tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	box sec. XX anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio.
Elementi in contrasto	porte basculanti box in lamiera.
Destinazioni d’uso	p.t. box, 1° p. deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna.



foto 8

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 58*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali	Mappale n°
Ubicazione: Via Carissoli	N° civico: 3 - 5

Descrizione elementi tipologici generali	edificio a blocco isolato tipo palazzina con corpo principale rettangolare. Assetto urbanistico di nuova impostazione in edificazione aperta. Accesso pedonale diretto da strada
Datazione impianto originario	post 1903
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘70
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento. Orto.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 58*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare con struttura latero–cementizia. Corpi superfetativi (box) in muratura.
Datazione impianto originario	post 1903.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio totalmente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale / residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 59*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via G. Carissoli	Mappale n° N° civico: 8 – 10 - 12
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte chiusa con corpi a profondità variabile con fronte a nord in cortina su strada e androne passante. Accesso pedonale e carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	esistente al 1853 (porz. “a”, “b”, “c”, “d” escluso corpo superfetativo.)
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’50 – ‘90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	18
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in pietrisco e terra battuta. Su fronte fossato terreno in parte coltivato.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 59a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio in cortina su strada. Logge su ambedue i fronti ed androne a sezione rettangolare. Tetto in cemento a falde e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	mancanza tinteggiatura intonaco, balconi in cemento, tapparelle, bordatura finestre.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 59b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a corpo doppio in cortina su strada ed a soluzione d'angolo. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	piccoli interventi sec. XX anni '60- '70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	mancanza tinteggiatura intonaco, serramenti esercizio commerciale in alluminio
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale / residenziale. Altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.


foto 3


foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 59c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi per la parte a nord-est rispetto al comparto, mentre per la parte a sud-est la struttura di copertura è in laterizi e cemento con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio.
Elementi in contrasto	mancanza di tamponature esterne.
Destinazioni d’uso	deposito / box.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 59d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con annesso corpo superfetativo. Balconi. Tetto in cemento a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	corpo principale esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balcone in cemento, portoncino d’ingresso in alluminio.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 59e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	II° metà XX sec.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di manutenzione esterna.



foto 7


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 60*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Carissoli	Mappale n° N° civico: 13

Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa ad “U” con assetto originario. Accesso carrale diretto da strada attraverso androne
Datazione impianto originario	antecedente XIX sec.
Datazione interventi successivi	XIX sec., anni ’60 / ’80.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile interno con pavimentazione in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 60a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad “L”, in fregio alla via con accesso carrale diretto da strada attraverso androne. Tetto a due falde con orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	anni ’80 facciata.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in cemento.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 60b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione su cortile comune
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 60c

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione su cortile comune
Datazione impianto originario	antecedente al XIX sec.
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 60d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio tipo palazzina su cortile comune sostituito completamente. Tetto a due falde in struttura latero - cementizia
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	
Stato di conservazione	




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 61*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via C. Battisti	Mappale n° N° civico: 25
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpi semplici in parte aggregati ed in parte isolati su cortile comune. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	post 1903.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	7
Aree aperte	cortile comune con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 61a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a corpo semplice, con corpo superfetativo addossato. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura in pietra, tettoia in ondulux, tende in fregio agli ingressi delle unità abitative.
Destinazioni d'uso	residenziale, box (corpo superfetativo)
Numero dei piani	3 (ed. principale), 1 (manufatto accessorio)
Stato di conservazione	buono.


foto 1


foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 61b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare con corpo aggregato e chiuso su tre lati. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ‘70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	mancanza tinteggiatura intonaco
Destinazioni d’uso	residenziale / deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.


foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 61c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta composita e corpo semplice. Tetto in legno a 2 falde e manto di copertura in coppi;
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’70
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio, tamponature in laterizio con grigliato decorativo.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 61d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno a falda unica e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX su area cortiva
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	box.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 62*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via C. Battisti	Mappale n° N° civico: 23
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpo singolo e semplice con fronte laterale in cortina su strada. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	XX sec. anni ’70.
Datazione interventi successivi	XXI sec.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	4
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 62a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Balconi e loggia Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX anni ’70.
Datazione interventi successivi	XXI sec.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	intonaco scrostato, bordatura finestre in travertino, tapparelle, tenda parasole.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di manutenzione interna ed esterna.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 63*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via B. Colleoni	Mappale n° N° civico: 2
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corpo singolo e profondità semplice, in cortina su strada ed a soluzione d'angolo. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	XIX sec. post 1903.
Datazione interventi successivi	XXI sec. anni '80.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	3
Aree aperte	piccolo cortile con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 63*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Balconi. Tetto in legno a 2 falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	post 1903.
Datazione interventi successivi	ristrutturazione anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tinteggiatura intonaco non uniforme su tutti i lati
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 64*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via B. Colleoni ang. G. Poliani	Mappale n° N° civico: 4 – 6 - 8
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte semichiusa a profondità semplice in cortina su strada ed a soluzione d'angolo. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	XVIII sec. (porz. "a"), esistente al 1853 (porz. "b" – "c").
Datazione interventi successivi	XIX sec., XX sec. anni '50 – '90.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	13
Aree aperte	corte interna con pavimentazione parte in cemento e parte in terra battuta con ghiaia.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 64a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Portico e balconi. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XVIII.
Datazione interventi successivi	tamponamenti sec. XIX, ristr. Sec. XX anni ‘50
Elementi architettonici e decorativi	pilastri e travature delle logge
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 64b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad “L” e corpo semplice. Androne. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XIX.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’70-’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	mancanza tinteggiatura intonaco, camini.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 64c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno a falda unica e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	piccole opere sec. XX anni ’50.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio e travi lignee.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	box / deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	mediocre, bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 3


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 65*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo G. Comenduno ang. Via C. Battisti.	Mappale n° N° civico:

Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa ad “U”, in assetto originario ed in fregio alla via. Accesso carrale diretto da strada attraverso androne
Datazione impianto originario	antecedente al XIX sec.
Datazione interventi successivi	
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione mista in cemento e ciotoli. Orto.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 65a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	copertura a due falde
Datazione impianto originario	antecedente al XIX sec.
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	
Stato di conservazione	



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 65b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	antecedente al XIX sec.
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	
Stato di conservazione	



foto 2



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 65c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 65d

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	



foto 3



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 65e

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	



foto 7


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 66*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo G. Comenduno.	Mappale n° N° civico: 5/a

Descrizione elementi tipologici generali	impianto a blocco in soluzione di testata con assetto di nuova impostazione
Datazione impianto originario	XX sec. su lotto libero.
Datazione interventi successivi	-
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	giardino.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 66*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare. Tetto a padiglione con struttura latero - cementizia
Datazione impianto originario	XX sec. su lotto libero.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	
Stato di conservazione	buono.



foto 1


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 67*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo G. Comenduno ang. Via D. Alighieri.	Mappale n° N° civico: 1 / 2 – 4 – 6 – 6a

Descrizione elementi tipologici generali	impianto a blocco isolato ad “L” , in assetto originario ed a soluzione d’angolo. Accesso pedonale e carrale diretto da strada
Datazione impianto originario	metà XIX sec.
Datazione interventi successivi	
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	giardino.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 67*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	pianta ad “L”. Tetto a due falde con orditura semplice in legno.
Datazione impianto originario	metà XIX sec.
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	contorni finestre in arenaria ed ante a griglia.
Elementi in contrasto	
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	
Stato di conservazione	buono.



foto 1



foto 2


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 68*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali — Mappale n°
Ubicazione: Via D. Alighieri. — N° civico: 8 - 10

Descrizione elementi tipologici generali
Datazione impianto originario
Datazione interventi successivi
Numero unità immobiliari
Numero degli abitanti
Aree aperte



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 68a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a schiera e pianta ad “L”, in cortina su strada con androne pedonale. Tetto a due falde con orditura semplice in legno.
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	
Stato di conservazione	buono.



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 68b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a blocco. Accesso carrale attraverso pertinenza. Tetto a due falde con orditura semplice in legno
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	scala metallica
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 68c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 69*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via C. Battisti 14 – 16 - 18	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna chiusa in assetto originario e cortina continua, in fregio alla via ed a soluzione d'angolo. Accesso pedonale diretto da strada e carrale diretto attraverso androne. Gli edifici sono stati totalmente trasformati in modo congruo nei volumi e nei materiali.
Datazione impianto originario	antecedente XIX sec.
Datazione interventi successivi	
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile – aia con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 69a

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	antecedente XIX sec.
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	muratura a spina di pesce su paramento.
Elementi in contrasto	balconi in cemento.
Destinazioni d'uso	p.t. terziario, altri piani residenziale.
Numero dei piani	
Stato di conservazione	



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 69b

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	tetto a due falde con orditura semplice in legno
Datazione impianto originario	antecedente XIX sec.
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	
Stato di conservazione	



foto 2


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 70*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo C. Battisti	Mappale n° N° civico: 12

Descrizione elementi tipologici generali	corpo rettangolare ed ala rustica in impianto architettonico a schiera ed in assetto originario. Accesso promiscuo e carrale attraverso pertinenza. Marginalmente trasformato in modo congruo
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘60
Numero unità immobiliari	2
Numero degli abitanti	1 (2)
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 70a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	corpo rettangolare con balcone continuo, ed ala rustica a portico; tetto a due falde con orditura semplice in legno. Accesso promiscuo attraverso pertinenza.
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari; solai in legno
Elementi in contrasto	tapparelle
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	mediocre.



foto 1 (a sx nella foto)

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 70b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	ala rustica a portico su pilastri laterizi; tetto a una falda con orditura semplice in legno.
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	pilastri laterizi e travature lignee
Elementi in contrasto	corpi superfetativi per latrine e simili
Destinazioni d’uso	deposito
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale.



foto 1 (a dx nella foto)

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 71*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via C. Battisti	Mappale n° N° civico: 12

Descrizione elementi tipologici generali	impianto a schiera a corpo semplice in assetto originario, trasversale alla via. Accesso carrale diretto da strada attraverso androne. L' impianto ha subito trasformazioni congrue nei volumi, nei materiali e nelle forme.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	1990 / '00 ristrutturazione
Numero unità immobiliari	7 (9)
Numero degli abitanti	16
Aree aperte	passaggio comune in asfalto (70-71-72-73)



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 71*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edifico condominiale a corpo semplice rettangolare ed ala con androne passante. Tetto a due falde ad orditura semplice in legno.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	1990 / ‘00
Elementi architettonici e decorativi	muratura in pietra a vista; aperture rettangolari; balconi
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3 + sottotetto
Stato di conservazione	buono.



foto 1



foto 2


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 72*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via C. Battisti	Mappale n° N° civico: 12

Descrizione elementi tipologici generali	impianto a schiera edilizia a pianta rettangolare e corpo doppio in assetto originario. L'impianto ha subito trasformazioni edilizie di riedificazione completa in maniera congrua nei volumi.
Datazione impianto originario	antecedente al XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '90
Numero unità immobiliari	2
Numero degli abitanti	(4)
Aree aperte	cortile con pavimentazione in quadrotti di cemento con recinzione tipo cancellata in metallo.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 72*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione in schiera edilizia a pianta rettangolare. Tetto a due falde ad orditura semplice in legno. scala esterna.
Datazione impianto originario	antecedente al XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘90
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari; muratura in pietra a vista
Elementi in contrasto	colorazione facciata
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1



foto 2


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 73*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via C. Battisti	Mappale n° N° civico: 12

Descrizione elementi tipologici generali	impianto a blocco in soluzione di testata con corte interna aperta e corpo semplice. Ha mantenuto l'assetto originario a corpi isolati in aree di pertinenza recintate. Accesso carrale attraverso pertinenza
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	anni '50
Numero unità immobiliari	2
Numero degli abitanti	n.d.
Aree aperte	cortile con pavimentazione in ciottoli. Prato



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 73a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	blocco in testata di schiera edilizia; a corpo semplice con portico e loggia; con corte interna aperta in assetto originario
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	travature lignee a tre campate; copertura a due falde in legno e coppi; pilastri in laterizio intonacato; scala esterna in legno; finestre rettangolari.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale rurale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 73b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	portico a pilastri e falda unica in legno e coppi.
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	anni ‘ 50.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	magazzino / deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale.



foto 2


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 74*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via C. Battisti.	Mappale n° N° civico: 12

Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte semichiusa ed a due corpi principali contrapposti. In assetto originario, in fregio alla via ed a soluzione d'angolo. Accessi pedonale e carrale diretti da strada filtrato da androne e attraverso pertinenza.
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	anni '60 / '70.
Numero unità immobiliari	6
Numero degli abitanti	n.d.
Aree aperte	cortile.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 74a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	Impianto a corpo doppio rettangolare con portico e loggia, tetto a due falde
Datazione impianto originario	XIX sec. ante 1853
Datazione interventi successivi	XX e XXI secolo
Elementi architettonici e decorativi	pilastri laterizi e colonnette tuscaniche; copertura legno e coppi; muratura mista in borlanti e laterizi
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale rurale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	in corso di ristrutturazione


foto 1


foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 74b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a corpo doppio in assetto originario ed in fregio alla via.
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari e sub-quadrate. Tetto in legno e coppi.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale rurale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 74c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia pianta ad elle in soluzione d'angolo con pertinenza esterna, accesso pedonale da strada
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	anni '60 / '70.
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari
Elementi in contrasto	tutti gli elementi architettonici
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	pessimo (in abbandono).




COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 75*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via C. Battisti 14 – 16 - 18	Mappale n°

Descrizione elementi tipologici generali	impianto con corte interna a due corpi principali contrapposti. Assetto originario in cortina continua. Accesso carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	antecedente XIX sec.
Datazione interventi successivi	XIX sec.
Numero unità immobiliari	4 (3 res.+ 1 terziaria)
Numero degli abitanti	3
Aree aperte	cortile – aia con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 75a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	In sistema a due corti, porzione a corpo doppio rettangolare in cortina su strada con androne passante, totalmente trasformato, con accesso pedonale diretto da strada; tetto a due falde.
Datazione impianto originario	ante XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60-‘70
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato; finestre rettangolari con persiane, aperture e varchi rettangolari, grigliati e pilastri in laterizio,travi e scala in legno, tetto in legno e coppi.
Elementi in contrasto	tapparelle serramenti, aperture rettangolari con contorni in travertino.
Destinazioni d’uso	residenziale - agricolo
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	pessimo



foto 1



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 75b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	In sistema a due corti, porzione a corpo semplice rettangolare su cortile, tetto a unica falda
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec.
Elementi architettonici e decorativi	aperture e varchi rettangolari, grigliati e pilastri in laterizio, tetto in legno e coppi.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	deposito agricolo
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	pessimo



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 75c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	In sistema a due corti, porzione intermedia a corpo doppio rettangolare con androne passante, totalmente trasformato, tetto a due falde.
Datazione impianto originario	ante XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60-‘70
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari, aperture e varchi rettangolari scala interna, tetto in struttura latero-cementizia.
Elementi in contrasto	tapparelle, serramenti alluminio, aperture con contorni in travertino.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	mediocre



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 75d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	In sistema a due corti, porzione a corpo semplice rettangolare su cortile, tetto a due falde.
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	XX sec.
Elementi architettonici e decorativi	aperture e varchi rettangolari, grigliati e pilastri in laterizio, tetto in legno e coppi.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	deposito agricolo, fienile
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	mediocre




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 76*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via C. Battisti 20,22,24 Via Carissoli 17	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	sistema edilizio ad “U” a corte semichiusa, in assetto originario, con accesso promiscuo alla corte e singoli da strada.
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	XIX sec. 2° metà -XX sec. 60
Numero unità immobiliari	8
Numero degli abitanti	7 (11)
Aree aperte	cortile in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 76a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	in sistema ad “U” a corte semichiusa, porzione di testata in schiera edilizia in cortina su strada; scala esterna, coperture a due falde, totalmente trasformato, con accesso pedonale diretto da strada;
Datazione impianto originario	post 1853, ante 1903
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari, balcone, tetto a due falde.
Elementi in contrasto	volumi in aggetto su cortile (bagni e scale metalliche) tapparelle eterogenee.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3 + sottotetto
Stato di conservazione	mediocre



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 76b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione di schiera edilizia in cortina su strada, in sistema ad “U” a corte semichiusa, pianta rettangolare, scala interna, coperture a due falde; totalmente trasformato, con accesso pedonale diretto da strada;
Datazione impianto originario	post 1853, ante 1903
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60-‘70
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari, balcone, tetto in legno a due falde.
Elementi in contrasto	rivestimento facciata, veranda pensile, su cortile (bagni) serramenti alluminio e tapparelle.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3 + sottotetto
Stato di conservazione	mediocre



foto 3 (a sx nella foto)



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 76c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia in cortina su strada a soluzione d'angolo in sistema ad "U" a corte semichiusa, corpo rettangolare, scala esterna, coperture a due falde, con accesso pedonale diretto da strada;
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '60-'70
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari, balcone, tetto in legno a due falde copertura in coppi..
Elementi in contrasto	veranda pensile e balcone su cortile.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3 + sottotetto
Stato di conservazione	mediocre



foto 4 (al centro nella foto)



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 76d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	in sistema ad “U” a corte semichiusa, porzione a corpo doppio sub-rettangolare, coperture a due falde, totalmente trasformato, con accesso attraverso pertinenza.
Datazione impianto originario	post 1853, ante 1903
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari, balconata continua, tetto a due falde. Sottotetto aperto. Copertura in coppi e legno-c.a.
Elementi in contrasto	serramenti in alluminio, serrande, tapparelle eterogenee.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	mediocre



foto 2


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 77*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Colleoni 1, Donizetti 24	Mappale n°

Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna aperta, in assetto originario con corpi principali in fregio alle vie.
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60-‘90
Numero unità immobiliari	8
Numero degli abitanti	22
Aree aperte	cortile in terra battuta e ghiaia.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 77a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo rettangolare con balconi ; scale esterne
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60-‘90
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari; grigliati laterizi
Elementi in contrasto	aggetto in metallo ed ondulino.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono


foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 78*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo Don G. Poliani	Mappale n° N° civico: 2
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte semichiusa a profondità semplice in cortina su strada secondaria ed a soluzione d'angolo. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '50 / '70.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	4
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 78a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Portico con loggia soprastante. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ‘70
Elementi architettonici e decorativi	portico e loggia
Elementi in contrasto	mancanza tinteggiatura intonaco, solette balconi in c.a., disomogeneità aperture.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 78b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" , corpo semplice ed androne. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '50
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio e travature lignee
Elementi in contrasto	tettoia e manufatto in precario nell'area aperta
Destinazioni d'uso	corpo est residenziale, corpo sud deposito /fienile
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna.




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 79*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo Don G. Poliani	Mappale n° N° civico: 3 - 5
Descrizione elementi tipologici generali	aggregazione di corpi di cui parte costituenti una corte . Corpi superfetativi in parte adibiti a deposito ed in parte a box. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	esistente al 1853. XX sec. parte porz. “e
Datazione interventi successivi	XX – XXI sec. anni ’60 – 2002.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	35
Aree aperte	corte interna con pavimentazione parte in cemento e parte in terra battuta, giardino e pavimentazione in porfido per le restanti porzioni edilizie.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 79a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Balconi. Tetto in cemento a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	riedificazione sec. XX anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in cemento, tapparelle, tendaggi parasole.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 79b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Balconi. Tetto in cemento a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ‘90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	soletta balconi in c.a., tapparelle, tende parasole.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	in fase di ristrutturazione (sopraelevazione).



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 79c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Balconi. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in cemento, tipologia inferriate, tapparelle. Aperture basculanti box.
Destinazioni d’uso	p.t. box / residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3 + sottotetto
Stato di conservazione	buono.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 79d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Balconi. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ‘70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	intonaco plastico, balconi in cemento, scala esterna, portone d’accesso box in lamiera, tettoie in ondulux.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 79e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad "L" a corpo semplice. Balconi. Tetto in cemento a 4 falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853 ala principale. Sec. XX anni '70 ala secondaria nuova su lotto libero.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni '70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	soletta balconi in c.a., tapparelle, bordatura finestre in travertino, portone deposito.
Destinazioni d'uso	p.t. deposito / residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono.



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 79f*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con androne. Tetto in legno a falda unica e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	parte con androne esistente al 1853, XX sec. parte residenziale.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’80-’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	portoni accesso box e locale tecnico in lamiera.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 79g*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto in legno a falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	sec. XX anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scala esterna in cemento.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono.



foto 7

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 79h*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo superfetativo in muratura a pianta rettangolare e profondità semplice. Tetto in legno 1 falda e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	sec. XX in area cortiva
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura in cemento arricciato.
Destinazioni d'uso	deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.




foto 8

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 80*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Donizetti 33, vicolo Don G. Poliani 1	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Tipo impianto ad “U” con corte interna aperta si presenta in assetto originario, formante cortina continua in fregio alla via. Il corpo principale su strada è dotato di androne passante; accesso carrale diretto da strada attraverso androne verso cortile comune.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-90
Numero unità immobiliari	7
Numero degli abitanti	7
Aree aperte	cortile pavimentato in pietra in lastre opus/incertum



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 80a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo principale doppio in fregio alla via, a pianta rettangolare con androne passante; scale interne; parzialmente trasformato tetto a due falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari e quadrate contorni in pietra, manto in coppi.
Elementi in contrasto	eterogeneità dei serramenti
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 80b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo semplice, parzialmente trasformata, con scale interne, solai latero-cementizi, tetto a due falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-XXI sec. ristrutturazione interna
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato; finestre rettangolari e quadrate contorni delle aperture in pietra; coperture in legno e coppi.
Elementi in contrasto	androne: quota soletta-soffitto orizzontale
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 80c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice di testata, parzialmente trasformata, con scale interne, tetto a tre falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-90
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari contorni in pietra; persiane in legno; coperture in legno e coppi.
Elementi in contrasto	ringhiere
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 81*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Donizzetti 29	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Tipo con corte interna a corpo doppio con portico e loggia, in cortina su strada con androne passante.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-80-90
Numero unità immobiliari	4
Numero degli abitanti	7
Aree aperte	spazi di rimessaggio, cortile in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 81a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio con portico e loggia; androne passante; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80-90
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato; pilastri in laterizio; coperture in legno
Elementi in contrasto	ringhiere, scala nella loggia, parziale tamponamento della loggia.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 81b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	portico a corpo semplice, pianta rettangolare, copertura a 1 falda in onduline
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	pilastri intonacati
Elementi in contrasto	copertura in onduline
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 81c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo semplice in seconda schiera interna alle corti tra corte ed ortaglie., tetto a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	grigliati in laterizio, muri in pietra ed intonaco bianco, pile in laterizio a vista. copertura in legno e coppi
Elementi in contrasto	superfetazioni addossate alle facciate sud
Destinazioni d'uso	locali accessori agricoli e fienile
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 3



foto 4

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura a 1 falda
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60-90
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio a vista; copertura in legno e coppi; travature e tamponamenti lignei al sottotetto.
Elementi in contrasto	tamponamenti precari a p.t.
Destinazioni d'uso	deposito
Numero dei piani	1+ sottotetto
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 5


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 82*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Donizetti 22	Mappale n°

Descrizione elementi tipologici generali	Sistema a corte semichiusa corpo principale doppio con portico, in assetto originario; corpo in fregio alla via con androne passante, corpo secondario trasversale a chiusura un lato della corte.
Datazione impianto originario	ante XIX
Datazione interventi successivi	XX sec anni ’80-‘90
Numero unità immobiliari	2
Numero degli abitanti	7
Aree aperte	cortile pavimentazione porfido a cubetti



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 82 a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d’uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	

foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 82 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	

foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 82 c

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d’uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	

foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 82 d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d’uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	

foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 83*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Donizetti 27	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Tipologia a corte interna chiusa, con corpo principale doppio in cortina su strada e su cortile comune; accesso condominiale promiscuo e carrale diretto da strada attraverso androne. L'impianto si presenta in assetto originario, in cortina urbana continua.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. 2° metà –fino anni '90
Numero unità immobiliari	5
Numero degli abitanti	10
Aree aperte	spazi di rimessaggio, cortile in terra battuta con ghiaia.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 83a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo doppio, copertura a 2 falde in laterocemento; porzione edilizia totalmente trasformata.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec anni ’70 – ‘80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tapparelle, ringhiere
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 83b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio, copertura a 2 falde in legno; porzione edilizia dai caratteri integri.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. piccole alterazioni
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio, impalcati lignei, griglie in laterizio, muri in pietra.
Elementi in contrasto	nessuno
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 83c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio, copertura a 2 falde in eternit
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60 rifacimento coperture
Elementi architettonici e decorativi	muri in pietra
Elementi in contrasto	copertura in eternit
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 83d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio, copertura a 2 falde; porzione dai caratteri marginalmente trasformati
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60 rifacimento coperture
Elementi architettonici e decorativi	muri in pietra
Elementi in contrasto	copertura in eternit
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 4

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio, copertura a 2 falde; porzione dai caratteri marginalmente trasformati
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70-‘90
Elementi architettonici e decorativi	muratura esterna a spina pesce; struttura tetto in legno
Elementi in contrasto	manto in eternit serramenti di tamponamento dei box
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1+ sottotetto
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 6



foto 5

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo doppio, copertura a una falda; scala esterna a rampa rettilinea.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. 2a metà: manutenzioni
Elementi architettonici e decorativi	barriera lignea; muratura continua in pietra intonacata.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2+ sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 7


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 84*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Donizetti 20	Mappale n°

Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte semichiusa in assetto originario; l'impianto è in cortina continua e in fregio alla via. L'accesso condominiale è promiscuo, e carrale attraverso pertinenza o servitù di passo. Edificio principale a corpo semplice con balconata ed ala secondaria.
Datazione impianto originario	seconda metà XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Numero unità immobiliari	2
Numero degli abitanti	7
Aree aperte	cortile pavimentate in pietra ad opera incerta, ed in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 84a

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	scale interne e solai in laterocemento, copertura a 3 falde in legno.
Datazione impianto originario	seconda metà XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	tettoia aggettante; serramenti metallici eterogenei.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 84b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo doppio, condominiale, scale interne e solai in laterocemento, tetto a 2 falde.
Datazione impianto originario	seconda metà XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	struttura balconi
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 84c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo secondario rettangolare con tetto unica falda.
Datazione impianto originario	seconda metà XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tettoietta; scossalina.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza (autorimessa)
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 85*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Donizzetti 1	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Tipo a schiera a corpo doppio con portico e loggia; accesso condominiale. L'impianto si presenta in assetto originario su cortile comune, con caratteri trasformati congrui nei volumi e nei materiali.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 90
Numero unità immobiliari	2
Numero degli abitanti	n.r.
Aree aperte	cortile pavimentato in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 85*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad “L” con portico e loggia; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 90
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	ringhiere
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	ottimo




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 86*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Donizetti 21-23-25	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto con corte interna ad “U”, a corpo doppio ed in cortina su strada con androne passante, in soluzione di schiera edilizia; accesso pedonale diretto da strada e carrale diretto da strada attraverso androne. L’impianto si presenta in assetto originale in cortina continua ed in fregio alla via.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Numero unità immobiliari	9
Numero degli abitanti	(16)
Aree aperte	cortile pavimentato parte in ciottoli, parte in terra battuta e ghiaia, e parte in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 86a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta quadrata con androne passante, totalmente trasformata; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ‘90
Elementi architettonici e decorativi	portale con trave lignea
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza e residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 86b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione in cortina a pianta subquadrata; di sostituzione totale; copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	contorni aperture balconi in c.a.: tende parasole
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 3



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 86c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare, settore di schiera urbana, di sostituzione totale; copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi; ringhiere, contorni e tapparelle
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3+sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 3



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 86d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare in posizione trasversale alla via;scale interne copertura a 2 falde in laterocemento.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	contorni in travertino;serramenti metallici scale e della veranda
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3 + sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 6



foto 7

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 86e

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare, corpo semplice; su cortile comune; copertura a una falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo man. coperture
Elementi architettonici e decorativi	pile in laterizio
Elementi in contrasto	tamponamenti
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	mediocre



foto 2




foto 8

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 87*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Marconi 37-39-41; via Donizetti 16-18;	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	In cortina, Impianto a corte con corpi principali contrapposti in fregio alle vie, e accesso da androne passante.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ‘80
Numero unità immobiliari	29
Numero degli abitanti	42
Aree aperte	cortile in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 87a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	In fregio alla via, corpo semplice a pianta rettangolare, con androne passante, marginalmente trasformato. Tetto a due falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anno 80
Elementi architettonici e decorativi	archi policentrici della facciata sul cortile; fascia ad intonaco pseudo-bugnato e cornice marcapiano
Elementi in contrasto	balcone e scala esterna; facciata su strada
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 87b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo semplice a pianta rettangolare addossato a corpo limitrofo, tetto ad unica falda su cortile comune.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serramenti eterogenei
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	discreto



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 87c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio di sostituzione totale, porzione di sistema a corte, a pianta irregolare in fregio alla via con cortile comune; scale esterne; tetto a due falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	aperture e scale in loggia
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3 + sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 87d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	portico a pianta rettangolare su cortile comune; edificio di nuova costruzione su lotto libero. tetto a falda unica
Datazione impianto originario	XX secolo anni 90
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono




foto 5

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 88*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Donizetti 17-17A-17B-19	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte interna semichiusa, con corpi principali contrapposti e corpi secondari irregolari in pianta ed alzato; accesso carrale diretto da strada attraverso androne. L'impianto si presenta in assetto originario, parte in cortina continua e parte su corti comuni, in fregio alla via.
Datazione impianto originario	XIV – XV – anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo, XX secolo anni 70-80
Numero unità immobiliari	16
Numero degli abitanti	28
Aree aperte	cortile pavimentato con blocchetti di cemento, recinzione con rete metallica senza muretto.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 88a

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta composita con portico e loggia, copertura a 2 falde in legno.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-80
Elementi architettonici e decorativi	androne d'accesso arcuato, pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 88b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo a due profondità in fregio alla via, in schiera urbana, tipo a ringhiera con scale interne, copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	XIV – XV secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70- ristrutturazione recente
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato in cotto (tamponato) muratura a spinapesce
Elementi in contrasto	contorno in travertino e serramento a pt.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono; necessita di sistemazioni esterne (facciata su strada)



foto 2



foto 3

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo edilizio secondario in sistema a corte; copertura a 2 falde in legno.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	tamponamenti
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni esterne



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 88d

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	copertura a 2 falde in legno.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	contorni aperture in travertino a p.t.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3 e 2
Stato di conservazione	buono



foto 5



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 88e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	ala trasversale secondaria a corpo semplice; copertura a 2 falde in legno.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-80
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari, ante in legno,balcone continuo.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	ottimo



foto 5


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 89*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Marconi 25-27-29-31-33	Mappale n°

Descrizione elementi tipologici generali	impianto con corte interna semichiusa, in cortina su strada con androne passante. L'impianto risulta in assetto originario e presenta trasformazioni incongrue nei materiali.
Datazione impianto originario	anteriore al XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni '70
Numero unità immobiliari	14
Numero degli abitanti	35
Aree aperte	cortile in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 89a

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo rettangolare in fregio alla via, condominiale con scale interne; copertura a 2 falde e manto di copertura in laterocemento
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi, ringhiere, serranda metallica
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 89b

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo rettangolare con scale interne; copertura a 2 falde e manto di copertura in laterocemento
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi, ringhiere, rivestimenti
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2+sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 89c

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo rettangolare in fregio alla via, con scale interne; copertura a 2 falde e manto di copertura in laterocemento
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi, ringhiere, serramenti metallici, fascia di rivestimento su strada
Destinazioni d'uso	p.t.: residenziale e servizio alla residenza, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 4




foto 5

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 90*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Marconi 15-17-19-21-23; via Donizetti 10-12;	Mappale n° N° civ. 10 (principale)
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte chiusa; in assetto originario con cortina continua ed in fregio alla via; accesso condominiale, pedonali e carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60-70-90
Numero unità immobiliari	18
Numero degli abitanti	30
Aree aperte	cortile in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 90a

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a corpo doppio con portico e loggia in fregio alla via; struttura con scale interne; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore al XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 90
Elementi architettonici e decorativi	aperture portico arcuate; balaustre loggia in legno
Elementi in contrasto	contorni delle aperture in travertino, abbaino, rivestimenti decorativi della facciata su strada
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 90b

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a corpo doppio con balconi in fregio alla via; struttura con scale interne e solai in laterocemento; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	anteriore al XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 90
Elementi architettonici e decorativi	balaustre in legno
Elementi in contrasto	contorni delle aperture in travertino
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 3



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 90 c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione in cortina continua; struttura con scale interne e solai in laterocemento; copertura a 2 falde in legno.
Datazione impianto originario	anteriore al XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	contorni in travertino; verande eterogenee
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono

d **c**



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 90d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a corpo semplice con ballatoio in fregio alla via; struttura con scale interne e solai in laterocemento; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	anteriore al XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serramenti metallici contorni delle aperture in travertino, tapparelle
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 5



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 90e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione in cortina continua; struttura con scale interne e solai in laterocemento; copertura a 2 falde in legno e manto di copertura in laterocemento
Datazione impianto originario	anteriore al XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	verande serramenti metallici eterogenei
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3 + sottotetto
Stato di conservazione	bisognoso di manutenzione esterna.



foto 7

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 90f

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione in cortina su strada con androne passante, parzialmente trasformato; struttura con scale interne e solai in laterocemento; copertura a 2 falde in legno e manto in elem. laterocemento
Datazione impianto originario	anteriore al XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato
Elementi in contrasto	contorni in travertino; tapparelle ; serrande metalliche
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 8



foto 9

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 90g*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione in cortina su strada,; struttura con scale interne e solai in laterocemento; copertura a 2 falde parallele in legno
Datazione impianto originario	anteriore al XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	grigliato in laterizio
Elementi in contrasto	veranda aggettante
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono




foto 10

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 91*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Donizetti 5-7-9-11-13-15	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto con corte interna e corpi principali contrapposti, in cortina su strada; accessi promiscui e condominiali: il pedonale diretto da strada e carrale attraverso pertinenza. L'impianto si presenta in assetto originario per la parte in fregio alla via.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60-70-90
Numero unità immobiliari	6
Numero degli abitanti	n.r.
Aree aperte	cortile in cemento e terra battuta con ghiaia



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 91a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione in cortina continua, superfetata; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo prima metà e anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	corpo superfetato; contorni in travertino.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 91b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione in cortina continua, totalmente trasformata; copertura a due falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi, aperture in facciata, intonaco cementizio e spruzzi di boiacca su paramento a spina pesce; serramenti eterogenei.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 2



foto 8

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 91c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione con ballatoio, in cortina continua, totalmente trasformata; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	gronde laterocementizie, balconi, aperture e contorni in facciata
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 3



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 91d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione con ballatoio, in cortina continua, totalmente trasformata; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi, aperture in facciata
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 3



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 91e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione su cortile comune di sostituzione totale; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70 e recenti
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	balconi, aperture in facciata.
Destinazioni d'uso	p.t. accessorio alla residenza, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 91f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione su cortile comune di nuova costruzione su lotto libero; copertura a una falda
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	primi XX secolo ed anni 70-80
Elementi architettonici e decorativi	aperture con archetto ribassato in laterizi; pilastri e cantonali in laterizio
Elementi in contrasto	balcone c.a. e scossaline
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 91g*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione su cortile comune di nuova costruzione su lotto libero; copertura a una falda.
Datazione impianto originario	XX secolo anni 70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	accessorio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna




foto 7

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 92*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino 56°-58-60 Via Donizetti 1	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	sistema a corte interna chiusa e pertinenza semichiusa, composto da corpi edilizi in assetto originario in fregio alla via ed a soluzione d'angolo. Accesso pedonale diretto da strada e carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	metà XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-90 e recenti
Numero unità immobiliari	10 (11)
Numero degli abitanti	5+ (n.r.)
Aree aperte	cortile in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 92a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle in soluzione d'angolo, con scale interne e solai in laterocemento, tetto a 2 falde in laterocemento; porzione edilizia di sostituzione totale.
Datazione impianto originario	metà XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	contorni eterogenei, balconi su cortile, saracinesche su strada, tapparelle,
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 92b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo in fregio alla via, a pianta ad elle con scale interne e solai in laterocemento, tetto a 2 falde in laterocemento; porzione edilizia di sostituzione totale
Datazione impianto originario	metà XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	finestrelle arcuate e mensoline modanate di sottogronda;balconi su cortile, saracinesche su strada; (tutte gli elementi d'ornato)
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	ottimo



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 92c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo in cortina urbana a pianta rettangolare con scale interne e solai in laterocemento, tetto a 2 falde;
Datazione impianto originario	metà XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80 e recenti
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2-3
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 92d

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo a pianta quadrata su strada, copertura piana
Datazione impianto originario	esistente al 1903
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80 e recenti
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 93*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Porta Cassatica via Solferino	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	corpo a sviluppo verticale relativo a torre e porta urbana a blocco isolato, in assetto originario lungo la direttrice delle mura e fossato
Datazione impianto originario	XV secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo- restauri fine XX sec.
Numero unità immobiliari	1
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	androne selciato e pavimentato in pietra in lastre opus/incertum



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 93*

Proprietà	pubblica
Caratteri tipologici generali	corpo a sviluppo verticale relativo a porta d'accesso urbano a pianta quadrata, in origine dotata di ponte levatoio; copertura a 4 falde
Datazione impianto originario	XV secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo- restauri fine XX sec.
Elementi architettonici e decorativi	struttura in conci lapidei a vista e paramenti in laterizio; portale arcuato
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	pubblica
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 94*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino 55	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	palazzina isolata a corpo semplice, in assetto di nuova impostazione in fregio al fossato urbano delle mura; accesso diretto da strada .
Datazione impianto originario	post 1903
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘80
Numero unità immobiliari	1
Numero degli abitanti	n.r.
Aree aperte	-



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 94

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	blocco isolato in fregio al fossato, a pianta quadrata, copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	post 1903
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	aperture su strada
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 95*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Donizzetti 4-6; via Marconi 9-11-13;	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	L'impianto si presenta in assetto originario in cortina continua ed in fregio alla via; composto da tipi diversi: corpi contrapposti su corte interna, doppi con portico e loggia, ed a palazzina; accesso pedonale diretto da strada e carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '70
Numero unità immobiliari	3
Numero degli abitanti	8
Aree aperte	cortile in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 95a

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	palazzina a pianta rettangolare con accesso attraverso androne.; copertura due falde latero-cementizia
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 95b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	Corpo doppio con portico e loggia su corte interna; accesso pedonale diretto da strada.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70-80
Elementi architettonici e decorativi	pilastri laterizi
Elementi in contrasto	contorni delle aperture, balconi e ringhiere, serramenti in alluminio.
Destinazioni d’uso	p.t.: residenziale e servizio alla residenza, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 3




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 96*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Donizetti 1-2; via Marconi 3-5-7-7°; via Solferino 50°-52-54-56	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto originario ad “U”, a corte chiusa; assetto originario in cortina continua, con accessi carrale diretto da strada attraverso androne e pedonale diretto da strada. L’impianto risulta trasformato a vari livelli, con trasformazioni incongrue nei materiali e nelle forme.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60-70
Numero unità immobiliari	9
Numero degli abitanti	29
Aree aperte	cortile in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 96a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a corpo semplice a soluzione d'angolo, di sostituzione totale; struttura con scale interne e solai in latero-cemento; copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari e balconata.
Elementi in contrasto	balconi, tapparelle, contorni delle aperture, tetto in c.a. e copertura in latero-cemento
Destinazioni d'uso	p.t. servizio alla residenza, altri piani residenziale
Numero dei piani	2 e 3+sottotetti
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 96b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione in fregio alla via a corpo semplice, di sostituzione totale; struttura con scale interne e solai in laterocemento; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari, balconata, sottogronda inclinata.
Elementi in contrasto	balconi, tapparelle, contorni delle aperture; copertura in latero-cemento.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3 + sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 96c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione totalmente trasformata a corpo doppio con portico e loggia; scale in loggia, solai in laterocemento; copertura a falde sfalsate.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari
Elementi in contrasto	struttura con scale; copertura in latero-cemento; contorni in travertino; tapparelle, ringhiere.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 96d

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a corpo doppio, parzialmente trasformata; struttura con scale interne e solai in laterocemento; copertura ad 2 falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari e balconata; copertura in legno e manto in coppi.
Elementi in contrasto	serramenti in metallo ed eterogenei
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 96e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione pianta rettangolare a corpo doppio in fregio alla via, parzialmente trasformata; struttura con scale interne e solai in laterocemento; copertura ad 2 falde
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari; balconata; falde in legno e manto di copertura in coppi.
Elementi in contrasto	serramenti in metallo ed eterogenei,
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 96f

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	palazzina a corpo doppio, di sostituzione totale in sistema a corte; struttura con scale interne e solai in laterocemento; copertura ad 2 falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari
Elementi in contrasto	copertura in laterocemento tapparelle, contorni delle aperture, ringhiere, saracinesca, inferriate.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 6



foto 7

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 97*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via C. Battisti 1-3-5-7-9	Mappale n°

Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte chiusa, in assetto originario; corpo principale in fregio alla via, con androne e portico-loggia, corpi secondari contrapposti e trasversali a chiusura corte.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo, XX secolo
Numero unità immobiliari	4
Numero degli abitanti	10
Aree aperte	cortile in cemento ed asfalto.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 97a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione di sistema a corte chiusa in fregio alla via, corpo con androne passante a pianta rettangolare con portico e loggia , parzialmente trasformato; tetto a 2 falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo (XVIsec.)
Datazione interventi successivi	XIX secolo
Elementi architettonici e decorativi	colonne con capitelli
Elementi in contrasto	balconi e balaustra, tamponamento del portico, serramenti e contorni eterogenei.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 97b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione di sistema a corte chiusa trasversale alla via, corpo a pianta rettangolare totalmente trasformato; tetto a 2 falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scale esterne, balaustre e barriere eterogenee, solai in laterocemento, composizione della facciata
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 97c

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione di sistema a corte chiusa corpo secondario pianta rettangolare marginalmente trasformato; tetto a 2 falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balaustre, serrande box e aperture eterogenee.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 97d

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione trasversale di sistema a corte chiusa, corpo semplice a pianta rettangolare; tetto a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balcone e ringhiere, serramenti metallici.
Destinazioni d'uso	residenziale e servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 97e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione angolare di sistema a corte chiusa corpo a pianta rettangolare integro con affaccio sulla via; tetto a 2 falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	pozzo con anta nel portico
Elementi in contrasto	ringhiera metallica
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni esterne ed interne



foto 6


COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 98*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via C. Battisti 9-11	Mappale n°

Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte interna semichiusa ad “U”, in cortina su strada con accesso promiscuo e condominiale; (carrale diretto da strada attraverso androne). L’impianto risulta in parte integro (porzione a) ed in parte completamente riedificato (porzione b).
Datazione impianto originario	(XVII sec.) ante 1853
Datazione interventi successivi	ristrutturazione in corso alla data attuale
Numero unità immobiliari	(12)
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	cortile interno



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 98a

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione con androne passante
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XXI sec.
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato in laterizio; muratura mista, contorni in pietra arenaria, inferriate.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	in corso di ristrutturazione



foto 1



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 98b

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	XIX – XX – XXI secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	in corso di ristrutturazione




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 99*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Alighieri 11,13,13°,15 via G. Marconi 20, 20a,22,24	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	sistema a corte semichiusa formato da corpo edilizi di profondità variabile, molto frazionati, in assetto originario in fregio alle vie ed, i corpi secondari, formanti schiera interna alle corti, addossati ai contermini.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60-70
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile variamente pavimentato: in ciottoli,, in terra battuta con ghiaia, cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 99a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio con androne in posizione interstiziale, marginalmente trasformata; copertura a due falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 90 – XXI secolo
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato
Elementi in contrasto	balconi, tapparelle, serramenti, soletta dell'androne.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 99b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio in cortina continua, marginalmente trasformata, scala; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari con persiane in legno copertura in legno e coppi
Elementi in contrasto	balconi, tapparelle, serramenti in alluminio, contorni delle aperture in travertino, onduline
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 2



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 99c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo doppio con ballatoio, marginalmente trasformata, scala interna e solai in laterocemento; copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni '60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari con persiane in legno; tetto in legno e coppi.
Elementi in contrasto	serramenti in alluminio, contorni delle aperture in travertino, canna fumaria
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale su strada e residenziale all'interno della corte, altri piani residenziale
Numero dei piani	2 e 3 piani
Stato di conservazione	buono



foto 3



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 99d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	settore in schiera interna pianta rettangolare a corpo addossato, , con scala interna; copertura
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari con persiane in legno
Elementi in contrasto	altana con terrazzo sul tetto, davanzali e travetti finestre.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 99e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio, con scala interna; copertura
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	varchi e aperture rettangolari con persiane in legno
Elementi in contrasto	saracinesche in ferro, balaustra
Destinazioni d'uso	p.t. servizio alla residenza, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 5 (a dx nella foto)

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 99f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	settore a pianta ad elle in schiera edilizia, con scala interna; copertura a due falde
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari con persiane in legno tetto in legno e coppi.
Elementi in contrasto	saracinesca, colorazione facciate
Destinazioni d'uso	p.t. residenziale e servizio alla residenza, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 7



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 99g

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	settore a pianta irregolare in schiera edilizia in cortina su strada, con scala interna; copertura due falde
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi e ringhiere, serramenti, tapparelle, tettoie su fronte interno
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 9



foto 8

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 99h*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	settore di schiera a pianta irregolare, con scala interna; copertura due falde ed piana laterocementizia accessibile.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi e ringhiere, serramenti e tapparelle, corpo aggettanti nella loggia. (el. eterogenei)
Destinazioni d'uso	p.t. servizio alla residenza, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 8

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 99i*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, scala interna, copertura a falda unica e a padiglione.
Datazione impianto originario	ante XIX secolo-
Datazione interventi successivi	fine XIX sec. -XX sec. anni ’60-’70 –inizio XXI
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	contorni delle aperture in travertino, proporzioni delle aperture in facciata. Serramenti a p.t.
Destinazioni d’uso	p.t. terziario-commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 100*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: P.zza A. Agliardi	Mappale n° N° civico:
Descrizione elementi tipologici generali	Torre campanaria isolata a pianta quadrata con cuspide conica.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	orologio XX sec. anni ’50. Attualmente in fase di restauro.
Numero unità immobiliari	1
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	-



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 100*

Proprietà	pubblica.
Caratteri tipologici generali	Torre campanaria isolata a pianta quadrata con cuspide conica.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	orologio XX sec. anni ’50. Attualmente in fase di restauro.
Elementi architettonici e decorativi	Basamento con rivestimento in pietra, cornicioni, cantonali in pseudo bugnato. gronda in aggetto sommitale, varchi arcuati per alloggiamento campane, cuspide conica in cotto.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	torre campanaria.
Numero dei piani	8 livelli intermedi + alloggiamento campane e cuspide.
Stato di conservazione	Attualmente in fase di restauro.




COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 101*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Marconi 12-14	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte chiusa, con corpi principali contrapposti; accesso promiscuo e condominiale, accesso carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX – XX secolo anni 60
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 101a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare con androne scale interne, solai in laterocemento e finestre rettangolari, integra nei caratteri originari; copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo- XX sec anni ’60-‘80
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato
Elementi in contrasto	balcone, balcone ringhiera, tettoia a sbalzo
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 101b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo ala secondaria a pianta rettangolare in corte semichiusa, con scala di accesso a tetto pedonabile
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balcone, ringhiera, elementi delle aperture
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 101c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio con ala secondaria, scala esterna copertura a due falde
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo- XX sec - anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balcone, ringhiera, finestre con tapparelle, abbaino
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 101d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo ala trasversale con portico e loggia a pianta rettangolare irregolare, copertura a una falda in connessione alle strutture del portico di 101c.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo- XX anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	pilastri intonacati
Elementi in contrasto	balaustra, solai in laterocemento
Destinazioni d’uso	rurale e servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne




foto 5

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 102*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Marconi 8-10	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte interna chiusa con corpi principali contrapposti, in cortina continua ed in fregio alla via, accesso carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo – XX sec. anni ’60-‘70
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 102a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice in fregio alla via, copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo – XX sec. recenti manutenzioni.
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato, cornice con ghiere in laterizio
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 102b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo semplice a pianta rettangolare, copertura ad 1 falda
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tetto in lamiera, serramento metallico.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 102c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio, copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo- XX sec. anni '70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scala esterna a elle; colore facciata/elementi, contorni aperture, tapparelle
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 103*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Marconi 2-4-6 via Solferino 42-44-46	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Tipo ad Impianto articolato in due corpi ortogonali: palazzo ad elle con portico e loggia in cortina continua in fregio alla via ed a soluzione d'angolo, su cortile comune. Accesso pedonale diretto da strada e carrale diretto da strada attraverso portale.
Datazione impianto originario	XVIIIsec
Datazione interventi successivi	XIX sec. - XX sec. anni '60-'70 e inizi XXIsec
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in ciottoli, terra battuta con ghiaia; recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 103a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	ala rettangolare a corpo doppio in fregio alla via di palazzo ad elle con portico e loggia rivolto verso la corte
Datazione impianto originario	XVIII sec
Datazione interventi successivi	XIX sec. - XX sec. anni ’60-‘70
Elementi architettonici e decorativi	ringhiere ottocentesche, colonne toscaniche in arenaria di Sarnico, camini
Elementi in contrasto	aperture in facciata, serramenti, vernici
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale



foto 1



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 103b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo semplice rettangolare: ala di palazzo ad elle con portico e loggia rivolto verso la corte
Datazione impianto originario	XVIIIsec
Datazione interventi successivi	XIX sec. - XX sec. anni ’60-’70 – XXI sec. ristr.
Elementi architettonici e decorativi	ringhiere ottocentesche, colonne toscaniche in arenaria di Sarnico, camini
Elementi in contrasto	aperture in facciata, serramenti, vernici
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 103c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo rettangolare secondario a pilastri e impalcato; rivolto su corte di palazzo con accesso da portale; tetto a due falde
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70 tamponamenti
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio impalcato ligneo, portale arcuato o portone ligneo ad antoni incorniciati.
Elementi in contrasto	serramenti metallici e tamponamento filo pilastri
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale



foto 3 (a sx nella foto)

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 103d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	appendice trasformata e sovralzata di corpo secondario a pilastri e impalcato;.,tetto a due falde.
Datazione impianto originario	sec. XIX
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serramenti metallici , tettoie in lamiera
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	allo stato rustico



foto 3 (a dx nella foto)

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 103e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare di testata angolare in fregi o alle vie di palazzo con corte ; scala interna; copertura a tre falde.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70-‘80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serranda su strada
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale



foto 5

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 104*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solforino 53	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia a blocco isolato, a corpo doppio, in ambito di edificazione aperta in area di pertinenza recintata. L'edificato risulta di nuova costruzione su lotto libero.
Datazione impianto originario	XX secolo
Datazione interventi successivi	/
Numero unità immobiliari	12
Numero degli abitanti	(24)
Aree aperte	giardino e prato di pertinenza.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 104*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare con balconi e loggia; copertura a padiglione in coppi; struttura pilastri e solai latero-cementizi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 105*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino 43	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Tipologie a schiera con corte interna a corpo semplice. Nel contesto si presenta in assetto originario in cortina continua in fregio alla via; accessi promiscui e condominiale, carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile in terra battuta con ghiaia, recinzione con muro in pietra



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n°105 a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo semplice,
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX- inizi XX
Elementi architettonici e decorativi	portico su archi, cornici aperture, grate su fronte strada
Elementi in contrasto	/
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n°105 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta a corpo semplice con portico e loggia
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	manutenzioni XX sec.
Elementi architettonici e decorativi	travature orizzontali lignee, pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 105 c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice in cortina su strada, copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	contorni aperture in arenaria, aperture arcuate, grigliati in mattoni, grate metalliche
Elementi in contrasto	aperture arcuate rifatte su strada
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale e deposito,
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 4



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 106a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta irregolare in cortina continua, a corpo doppio con portico ed androne; copertura a 2 falde in legno.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo e riattamento XX sec. anni ’90.
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato in arenaria a conci in bugnato piano geometrico
Elementi in contrasto	aperture a p.t. su strada
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono



foro 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 106b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio con ballatoio e scala esterna; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	corpo con portico arcuato aggiunto; griglie e tapparelle eterogenee.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 106c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tipo di intonaco, apertura e serramento in metallo a p..t.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 106d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice; tetto a una falda in legno.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tipo di intonaco, balconi, ringhiere.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 106e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione con sopralzo in posizione angolare ricavata tra l'edificio originario con portico (porz. "a") e la ristrutturazione dell'ala (porz. "d").
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tipo di intonaco, balconi, ringhiere
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 106f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle; copertura a 4-2 falde in legno
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo ristrutturazione anni ’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ringhiere
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono


foto 6


foto 7

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 106g*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta irregolare a corpo semplice; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scale esterna, aperture
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	abbandonato



foto 7

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 106h*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta irregolare a corpo semplice; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizi
Elementi in contrasto	serramenti a p.t.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza- depositi
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 9

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 106i*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice con portico e loggia; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serramenti a p.t., tamponamenti di portico e loggia
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne




foto 9

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 107*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino 27-29-31	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia con corte interna semichiusa, in cortina su strada con androne passante; nel contesto si presenta in assetto originario in fregio alla via. Accessi promiscui, pedonale diretto da strada e carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX sec- XX sec. anni '60-70
Numero unità immobiliari	16
Numero degli abitanti	29
Aree aperte	cortile ed aia in terra battuta con ghiaia.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 107a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo semplice con portico e loggia, scale interne e solai in legno; la porzione si presenta complessivamente integra ad eccezione del fronte interno che si presenta marginalmente trasformato da superfetazioni;
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. interventi incongrui anni 60-70.
Elementi architettonici e decorativi	contorni delle aperture in arenaria su fronte esterno
Elementi in contrasto	balcone che prosegue su porzione adiacente e ringhiera, tamponamenti, serramenti, bagni pensili.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di manutenz.-riqualificazione generale



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 107b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta irregolare a corpo semplice; la porzione si presenta complessivamente marginalmente trasformato;
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	rivestimento in travertino, serrande su strada
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 107c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta irregolare a corpo semplice; la porzione si presenta complessivamente marginalmente trasformata;
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX sec. tamponamenti; XX sec.alterazioni ’60
Elementi architettonici e decorativi	portico e loggia ad archi ribassati
Elementi in contrasto	balcone, ringhiera, tettoia in lamiera
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 107d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo semplice con scala interna; la porzione è di sostituzione totale. Copertura ad 1 falda inclinata in cemento. Sopralzo incongruo.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi, ringhiere, tapparelle, serramenti in metallo eterogenei, cancellata in ferro.
Destinazioni d'uso	p.t. deposito, altri piani residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 107e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle parte a corpo semplice e parte a corpo doppio; la porzione è di sostituzione totale. Copertura ad 1 falda in cemento
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	XX secolo anni '60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	copertura, serramenti
Destinazioni d'uso	deposito
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 107f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta irregolare a corpo doppio; la porzione è di sostituzione totale. Copertura a 2 falde in cemento.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	copertura, serrande in ferro, contorni aperture, tapparelle, tettoia in c.a.
Destinazioni d'uso	deposito, altri piani residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne




foto 7

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 108*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino 13-13A-13B-15-15A-15B-17-19-21	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia a palazzina, in cortina su strada, con corpo principale rettangolare;
Datazione impianto originario	parte esistente al 1853 e in parte al 1903
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-80
Numero unità immobiliari	-
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	cortile in cemento, recinzione con muro in pietra



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 108a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	immobile condominiale a pianta rettangolare, corpo doppio con balconi, di sostituzione totale; copertura a 2 falde in cemento leggermente inclinate con sporto perlinato.
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	riedificazione XX sec. anni ’60-‘70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio totalmente fuori scala ed in contrasto con i caratteri del contesto storico.
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	5
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 108b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo semplice, di sostituzione totale; struttura a telaio c.a.-latero-cementizio; copertura a 1 falda in legno.
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	XX sec.
Elementi architettonici e decorativi	pilastrature.
Elementi in contrasto	edificio totalmente in contrasto con i caratteri del contesto storico
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 108c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione-ala secondaria a pianta rettangolare, corpo doppio, copertura a una falda leggermente inclinata.
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	XX sec. riedificazione anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio totalmente in contrasto con i caratteri del contesto storico
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 109*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino 7-9	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	sistema a corte semichiusa con edificio principale in cortina su strada ma corpo doppio (oggi demolito) ed ala rustica trasversale affacciata sulla corte.
Datazione impianto originario	ante 1853 (XVIII sec.)
Datazione interventi successivi	XIX secolo – XX sec (sostituzione in corso)
Numero unità immobiliari	1
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	cortile, prato, recinzione con muro in pietra



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 109*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione di ala rustica: corpo doppio rettangolare in muratura e pilastri laterizi. Copertura a due falde in legno con manto in coppi.
Datazione impianto originario	ante 1853 (XVIII sec.)
Datazione interventi successivi	/
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in mattoni, contorni aperture in pietra
Elementi in contrasto	/
Destinazioni d'uso	deposito, abbandonato
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 110*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino 3-5	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	corpo semplice trasversale alla via (come da assetto originario) con scala esterna e balconata continua.
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	aperture: fine XIX sec.- XX sec anni '60
Numero unità immobiliari	3
Numero degli abitanti	1 (5)
Aree aperte	cortile in terra battuta con ghiaia e in cemento; recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 110a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione di testa in fregio alla via; scale esterne e solai in latero-cemento, copertura a falda unica in legno.
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	aperture: fine XIX sec.- XX sec anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	gronda in legno sostenuta da mensole e trave lignee.
Elementi in contrasto	balconi, ringhiere, aperture a p.t.,
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 110b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo semplice,porzione rettangolare di schiera; copertura a 2 falde in legno.
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	aperture: fine XIX sec.- XX sec anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	apertura a p.t.,
Destinazioni d’uso	rustico accessorio alla residenza.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 110c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione rettangolare a corpo semplice
Datazione impianto originario	anteriore 1853
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 111*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via S. Martino, via Solferino 1	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia con corte interna semichiusa, e a corpi principali contrapposti in assetto originario; nel contesto si presenta, in cortina continua ed in fregio alla via a soluzione d'angolo.
Datazione impianto originario	preesistente nel XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Numero unità immobiliari	1 res. + 1 comm. (esclusi accessori)
Numero degli abitanti	2 (4)
Aree aperte	cortile in cemento e recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 111a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta a corpo semplice con ballatoio; copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo (con possibili preesistenze)
Datazione interventi successivi	XX secolo anni '60-70 (rimaneggiamenti aperture a pt.).
Elementi architettonici e decorativi	all'interno volte a botte, portoncino arcuato, contorni in pietra, ballatoio su pulvini in pietra arenaria
Elementi in contrasto	cancellata, saracinesche.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto2



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 111b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta a corpo semplice; copertura a 1 falda
Datazione impianto originario	preesistente al XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serramenti in metallo
Destinazioni d'uso	deposito
Numero dei piani	1 + sottotetto.
Stato di conservazione	buono



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 111c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	portico con copertura a falda unica in legno e coppi, di servizio alla residenza.
Datazione impianto originario	preesistente al XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	deposito
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono




foto 4 (porzione in fondo a sx nella foto)

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 112*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via S. Martino 14-16-18-20 Via Verdi	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Sistema a corte comune aperta, inserita in cortina continua, in assetto urbanistico originario, con edificio principale in fregio alla via. Accesso promiscuo,carrale diretto da strada attraverso androne e attraverso pertinenza esterna.
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 80-90
Numero unità immobiliari	4 residenziali+3 terziarie (escluso b)
Numero degli abitanti	10
Aree aperte	cortile in cemento, recinzione interna precaria in lamiera



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 112a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta composta a corpo semplice, copertura a 2 falde in legno e coppi.
Datazione impianto originario	ante 1853 (probabilmente XVI secolo)
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ’90 ristrutturazione
Elementi architettonici e decorativi	muratura originaria in ciottoli a spina pesce su strada e finestre quadrate con spalle e semi-piattabanda in laterizio (su strada a pt.)
Elementi in contrasto	recinzione in lamiera a confine con porzione 112b.
Destinazioni d’uso	p.t. residenziale e servizio alla residenza, altri piani residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 112b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	portico su pilastri, copertura a unica falda in legno e tegola-coppo.
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	manto di copertura
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 112c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio di sostituzione totale, a pianta rettangolare, corpo doppio in fregio alla via; copertura a due falde in legno e coppi.
Datazione impianto originario	(probabilmente XVI secolo)
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ringhiere, intonaco cementizio, serramenti in alluminio.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 5




foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 113*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Verdi 2	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	sistema a corte interna semichiusa, edificio principale in cortina su strada con androne passante; accesso promiscuo, carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo (manutenzioni e riattamenti)
Numero unità immobiliari	2
Numero degli abitanti	4
Aree aperte	cortile



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 113a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio in cortina continua, pianta composita a corpo doppio con scale interne e solai in legno, copertura a 2 falde in legno.
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	tessitura muraria in ciottoli a vista, portale con arco a ghiera in laterizi, androne in mattoni.
Elementi in contrasto	trattamenti di superficie (facciata su strada).
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 113b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio e solai in legno, copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	grigliato in mattoni
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 113c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio con scale interne e solai in legno, copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio, solai in legno
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 114*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: vicolo Verdi 6	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto ad "U" con corte interna e tipologia di ringhiera, in assetto originario su cortina continua, e corti e/o cortili comuni, totalmente trasformato con caratteri congrui nei volumi, nei materiali e nelle forme. Accesso promiscuo e condominiale.
Datazione impianto originario	anteriore al XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 20 – 70 - 80
Numero unità immobiliari	5
Numero degli abitanti	8
Aree aperte	Cortile pavimentato in ciottoli e recinzioni con cancellata in metallo.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 114a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	copertura ad una falda con orditura semplice in legno
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. 1°metà
Elementi architettonici e decorativi	porte e finestre ad arco ribassato in mattoni gronda in legno su mensole e trave longitudinale; pile laterizie.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	magazzino-deposito agricolo
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 114b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	copertura a due falde con orditura semplice in legno.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo.
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ’70-’80 (riedificazione)
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	serrande e porte metalliche eterogenee.
Destinazioni d’uso	p.t. box e residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 114c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	copertura a due falde con orditura semplice in legno
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ’70-’80 (riedificazione)
Elementi architettonici e decorativi	gronda in legno su mensole e trave longitudinale
Elementi in contrasto	ringhiere eterogenee, serrande metalliche
Destinazioni d’uso	p.t. box e residenziale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3 + sottotetto
Stato di conservazione	buono




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 115*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Verdi 4/A, 6	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte interna chiusa e ad "U", in assetto originario marginalmente trasformato con caratteri congrui nei volumi e nei materiali. Accesso condominiale promiscuo, carrale diretto da strada attraverso portale.
Datazione impianto originario	XIV secolo
Datazione interventi successivi	XIX-XX-XXI secolo
Numero unità immobiliari	2 (3) + 3 u. accessorie
Numero degli abitanti	4
Aree aperte	cortile in ciottoli, e recinzioni con muretto in cemento e rete metallica.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 115a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	scale interne ed esterne; giardino di pertinenza.
Datazione impianto originario	XIV secolo (portale)
Datazione interventi successivi	XIX sec. (finestre rettangolari) XX sec. ’70 (ristrutt.); ’90-‘00 (restauro facciata)
Elementi architettonici e decorativi	finestre rettangolari; fin. con arco laterizio ribassato e tamponato, camini, contorni delle aperture, solai in legno.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono


foto 1


foto 2



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 115b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare con portico e loggia, abbaini terminali; scale interne ed esterne;
Datazione impianto originario	XIV secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo (portoncino arcuato)
Elementi architettonici e decorativi	contorni delle aperture in pietra, solai in legno, portoncino arcuato in muratura a spina pesce
Elementi in contrasto	superfetazioni pensili (WC); abbaino
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 3



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 115c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice con portico e loggia; ballatoi e scale interne ed esterne;
Datazione impianto originario	ante 1853 (XIV secolo)
Datazione interventi successivi	XX sec. (sostituzione integrale)
Elementi architettonici e decorativi	contorni delle aperture in pietra, solai in legno
Elementi in contrasto	rampe scale eterogenee.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 115d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	scale interne ed esterne;
Datazione impianto originario	XIV secolo
Datazione interventi successivi	XIX sec. riedificazione; XX sec. riattamenti
Elementi architettonici e decorativi	contorni delle aperture in pietra, solai in legno,
Elementi in contrasto	saracinesche metalliche delle autorimesse
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 7

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 115e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	scale interne ed esterne;
Datazione impianto originario	XIV secolo
Datazione interventi successivi	XIX sec. riedificazione; XX sec. riattamenti
Elementi architettonici e decorativi	pilastri laterizi; gronda in legno su mensole e trave longitudinale
Elementi in contrasto	saracinesche metalliche delle autorimesse
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 8

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 115f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	scale interne ed esterne;
Datazione impianto originario	XIV secolo
Datazione interventi successivi	XIX sec. riedificazione; XX sec. riattamenti
Elementi architettonici e decorativi	pilastri laterizi, gronda in legno su mensole e trave longitudinale
Elementi in contrasto	saracinesche metalliche delle autorimesse
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna




foto 9

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 116*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Verdi 9	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	sistema edilizio ad ampia corte interna chiusa, impianto in assetto originario, con porzioni edilizie che si affacciano sulla corte comune. Accesso condominiale promiscuo da strada attraverso androne. La compagine edilizia risulta totalmente trasformata con caratteri per lo più incongrui nei materiali.
Datazione impianto originario	XVII e XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60-80-90
Numero unità immobiliari	8 (9) residenze + 10 accessorie
Numero degli abitanti	17
Aree aperte :	superfici eterogenee nei materiali, corrispondenti alle pertinenze delle singole porzioni ed.: ghiaietto, cemento, porfido ad opera incerta, autobloccanti in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia condominiale (di sistema ad ampia corte) a pianta composita, corpi doppi-semplici,con androne passante e scala interna
Datazione impianto originario	ante XIX secolo (probabilmente XVII sec.)
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato
Elementi in contrasto	balconi, solaio di copertura in latero-cemento; finestre rettangolari in travertino.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia (di sistema ad ampia corte) a corpo semplice rettangolare con scala interna.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XXI secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ringhiere balconi, solai in latero-cemento.
Destinazioni d'uso	residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 13

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia (di sistema ad ampia corte) a corpo semplice rettangolare con scala interna.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XXI secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconata in c.a.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia in schiera (di sistema ad ampia corte), corpo semplice, tetto a falda unica.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80 - 90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serrande dei box; barriera eterogenea.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza (autorimesse)
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia in schiera (di sistema ad ampia corte), corpo semplice, tetto a falda unica.
Datazione impianto originario	XIX secolo (post 1853, ante 1903)
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serrande dei box e barriere eterogenee.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia in schiera (di sistema ad ampia corte), corpo semplice, tetto a falda unica.
Datazione impianto originario	XIX secolo (post 1853, ante 1903)
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serrande dei box e barriere eterogenee.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116g*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia in schiera (di sistema ad ampia corte), corpo semplice, tetto a falda unica.
Datazione impianto originario	XIX secolo (post 1853, ante 1903)
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80 - 90
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio; mensole lignee e trave di sostegno di ampio sporto di gronda
Elementi in contrasto	serranda metallica dell'autorimessa.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 7

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116h*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione edilizia in schiera (di sistema ad ampia corte), corpo semplice, tetto a falda unica.
Datazione impianto originario	XIX secolo (post 1853, ante 1903)
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80 - 90
Elementi architettonici e decorativi	mensole lignee e trave di sostegno di ampio sporto di gronda
Elementi in contrasto	serrande dei box e barriere eterogenee, pali lignei
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 8

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116i*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta quadrata e corpo semplice, in assetto originario su corte comune. Tetto a 1 falda ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XX sec.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ampio portone d' accesso in lamiera.
Destinazioni d'uso	deposito
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.



foto 9

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116/*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare e corpo semplice, in assetto originario su corte comune. Tetto a 1 falda ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	deposito / fienile.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 10

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116m*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta quadrata e corpo semplice, in assetto originario su corte comune. Tetto a 1 falda ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ampio serramento comprendente apertura box, in lamiera.
Destinazioni d'uso	box / servizi alla residenza.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 11

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 116n*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta quadrata e corpo semplice, in assetto originario su corte comune. Tetto a 1 falda ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ringhiere-recinzione in struttura prefabbricata a p.t., balcone in c.a., tende parasole.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	ottimo




foto 12

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 117*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: vicolo Verdi 7	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a blocco isolato con corte interna aperta, in assetto originario con edificazione aperta su corti/cortili comuni. Accesso pedonale diretto da strada e promiscuo con carrale attraverso pertinenza o servitù di passo. L'impianto risulta totalmente trasformato con caratteri incongrui nei materiali.
Datazione impianto originario	inizio XX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni '60 - '80
Numero unità immobiliari	1 (escluse parti accessorie)
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento e giardino.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 117a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	tettoia a pianta rettangolare in muratura e struttura metallica a sbalzo.
Datazione impianto originario	XX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto
Destinazioni d’uso	deposito agricolo
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.



foto 11 (in primo piano nella foto)

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 117b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare copertura a falda unica
Datazione impianto originario	XX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d’uso	depositi agricoli
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 1 (in primo piano nella foto)

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 117c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta a corpi rettangolari con scale interne e solai in laterocemento;
Datazione impianto originario	XX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balcone e veranda; serramenti metallici
Destinazioni d'uso	residenziale-depositi
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 2




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 118*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Verdi 5	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Sistema a corte aperta con blocchi edilizi contrapposti, in assetto originario; accesso condominiale promiscuo attraverso pertinenza o servitù di passo.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	inizio XX secolo
Numero unità immobiliari	2
Numero degli abitanti	6
Aree aperte	cortile pavimentato in pietra ad opus-incertum e parte in cemento, prato; recinzioni con cancellata in metallo, con muro in pietra e muretto in cemento con rete metallica



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 118 a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a blocco isolato, a pianta composita con portico e loggia (a veranda); scale interne e solai in laterocemento; copertura in legno, a due –tre falde.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	inizio XX secolo, anni 70-80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 118 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice con pilastri laterizi, solai in laterocemento; copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	pilastri laterizi
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	magazzino-deposito
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	mediocre




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 119*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Verdi 3	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	edificio ad elle in cortina su strada; in assetto originario; parte in soluzione di testata di 118. (complesso edilizio a corte aperta costituito dai comparti limitrofi 118, 118b, 119)
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XXI sec.
Numero unità immobiliari	1
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	cortile pavimentato in pietra ad opus-incertum, recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 119*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo semplice in posizione interstiziale, con portico; copertura ad 1 falda in legno
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XXI sec.
Elementi architettonici e decorativi	muro in pietra a vista
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 120*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Verdi 1, via S. Martino 22-24-26	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia con corte interna e androne passante in cortina su strada, con corpi principali contrapposti. Nel contesto si presenta in assetto originario.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Numero unità immobiliari	2 residenziali; 2 terziarie
Numero degli abitanti	4
Aree aperte	cortile pavimentato in pietra ad opus-incertum, recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 120a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio con androne passante, copertura a 2 falde in legno e coppi
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70 – 80.
Elementi architettonici e decorativi	volte interne, contorni aperture in arenaria
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto, 3
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 120b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura a 2 falde in legno e coppi.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70- XXI
Elementi architettonici e decorativi	volte interne, muri in pietra a spina pesce a vista, spalle in mattoni.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 120c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio, copertura a 2 falde in legno e coppi
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	volte interne, muri in pietra a spina pesce a vista, spalle in mattoni
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 121*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via S. Martino 34	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto con corte interna semichiusa a corpo doppio, in assetto originario con cortina continua in fregio alla via. Accesso promiscuo e accesso carrale diretto da strada attraverso androne. L'impianto è totalmente trasformato con caratteri incongrui nei materiali.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60 - 80
Numero unità immobiliari	2
Numero degli abitanti	4
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento e recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 121a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio in cortina su strada ed androne passante; struttura con balconi su cortile, scale interne e solai in latero-cemento; aperture rettangolari. Copertura in latero-cemento.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX (ristrutturazione.)
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi e contorni delle aperture in travertino
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 121b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio; struttura con balconi su cortile, scale interne e solai in latero-cemento; aperture rettangolari. Copertura in latero-cemento.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70 e successivi.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serramenti
Destinazioni d’uso	magazzino, deposito
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 121c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	Manufatto a pianta quadrata, copertura piana
Datazione impianto originario	posteriore 1903
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	magazzino, deposito
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di manutenzione generale




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 122*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via S. Martino 28, 30, 32, 34	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte interna semichiusa, a corpo doppio ed in cortina su strada con androne passante; accesso pedonale diretto da strada e carrale diretto da strada attraverso androne. L'impianto presenta un assetto originario con caratteri di sostituzione totale.
Datazione impianto originario	XVIII e XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70
Numero unità immobiliari	2 terziarie; 5 residenziali
Numero degli abitanti	5
Aree aperte	pavimentazione in cemento, recinzione con cancellata in metallo.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n°122a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio condominiale con androne con pianta ad “L”, scale interne, copertura a padiglione.
Datazione impianto originario	1/3 XIX2°metà; 2/3 post 1903
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi, contorni delle finestre, intonaco di facciata; tipo di copertura, sottogronda orizzontale in c.a.
Destinazioni d’uso	p.t. terziaria-commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n°122b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione(interstiziale) a corpo doppio, copertura a falda inclinata.
Datazione impianto originario	post 1903
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70
Elementi architettonici e decorativi	apertura arcuata
Elementi in contrasto	totalmente in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n°122c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione con pianta ad “L”, copertura a 1 falda
Datazione impianto originario	XIX sec. 2°metà
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serrande metalliche, copertura
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono




foto 22

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 123*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via S. Martino (Porta Gnano)	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	portale con androne e soprastante torre costituente porta urbana (impianto a blocco isolato)
Datazione impianto originario	XV secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo; fine XX secolo (restauri)
Numero unità immobiliari	1
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	androne pavimentato come la via, con pietra in lastre ad opus incertum



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 123*

Proprietà	pubblica
Caratteri tipologici generali	porta urbana
Datazione impianto originario	XV secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo
Elementi architettonici e decorativi	paramenti in pietra e laterizi con vani per ponte levatoio tamponati, portale ad arco ribassato, aperture rettangolari sommatali.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	porta urbana
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 124*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Umberto I 9-9A-11 Via Solferino 6-8	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	sistema a corte aperta formata da due blocchi di tipi a schiera a corpo doppio, (contrapposti, costituenti edificazione continua ed a soluzione d'angolo in fregio alle vie) e da corpi semplici trasversali addossati. Accessi pedonali da strada.
Datazione impianto originario	preesistente al XIX:XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX secolo – XX secolo anni 50-60-80-90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cemento, acciottolato, porfido ad opus incertum



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 124a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione rettangolare a corpo doppio in soluzione d'angolo con scale interne e solai in latero-cemento, facciate su strada tipiche, portico e loggia aggiunti; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	preesistente al XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX – XX secolo 1°metà ed anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	eterogeneità serramenti vetrine; balcone su loggia
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	necessità di sistemazione esterna


foto 1


foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 124b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione rettangolare a corpo doppio con scale esterne in portico e loggia verso corte; solai in latero-cemento, copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	preesistente al XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX – XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	apertura vetrina disassata
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 1 (a sx)



foto 2 (a dx)

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 124c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione rettangolare a corpo doppio in schiera su strada ed angolare rispetto alla corte; con scale interne e solai in latero-cemento, copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	saracinesche a p.t.; tapparelle
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 3 (al centro)



foto 4 (a sx)

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 124d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione rettangolare a corpo semplice con scale interne e solai in latero-cemento, copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	cornici aperture, serramenti metallica p.t., tapparelle,
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 124e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare con scale interne e solai in latero-cemento, copertura a 2 falde in legno e coppi.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 124f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo a pianta rettangolare con scale esterne e solai in latero-cemento, copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 90
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari, tetto in legno e tegola-coppo
Elementi in contrasto	cornici aperture sovradimensionate, serrande ed aperture su strada, balconi, ringhiere, tapparelle
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 6

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo semplice a pianta rettangolare irregolare in soluzione d'angolo con scale interne e solai in latero-cemento, copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	Immagine votiva
Elementi in contrasto	cornici in travertino, serramenti metallici balconi, tapparelle
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono




foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 125*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via S. Martino 2, 4, 6, 8; p.zza Vittorio Emanuele II 14, 15, 16, 17	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Palazzina condominiale a soluzione d'angolo impianto ad "L", in assetto originario in cortina su strada; corpo a: con androne passante e cortile interno; risulta di sostituzione totale con caratteri incongrui nei volumi e nei materiali. corpo b: settore in schiera edilizia su lotto stretto e allungato Accessi pedonali diretti da strada.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	a:XX secolo, anni 70b: fine XX-inizi XXI sec.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile interno di pertinenza.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 125a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo di fabbrica con pianta ad “L”, scale interne e solai in laterocemento; copertura a falde
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi, contorni delle aperture in travertino ai piani superiori, tapparelle
Destinazioni d’uso	p.t. accessorio alla residenza e commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 125 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare, con scale interne; copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	fine XX sec. inizi XXI sec
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	apertura a p.t. su strada
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 126*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: p.zza Vittorio Emanuele II angolo via Umberto	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Tipologia a palazzina ad "L" a corpo doppio, a soluzione d'angolo in cortina continua, in assetto originario. L'impianto è di sostituzione totale con caratteri congrui nei volumi, nei materiali e nelle forme. Accesso pedonale diretto da strada.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 80
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile di pertinenza.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n°126*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo di fabbrica con impianto ad “L”; solai in laterocemento ed aperture rettangolari e quadrate o sub-quadrate; copertura a 2 falde con orditura semplice in legno.
Datazione impianto originario	anteriore XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	colore insegne commerciali
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 127*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: p.zza Cavour 1, 2; via Umberto 2	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	assetto originario, in cortina continua a soluzione d'angolo ed in fregio alla via; accesso pedonale e carrale diretto da strada e carrale attraverso androne. L'impianto è di sostituzione totale con caratteri congrui nei volumi.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70 - 80
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile pavimentato in pietra ad "opus incertum"



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 127*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	scale interne e porte con sopraluce; copertura a falda padiglione
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni ‘70 – ‘80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi sul cortile
Destinazioni d’uso	terziario
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 128*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: p.zza Cavour 3	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a blocco in soluzione di testata, a corpo doppio; accesso pedonale diretto da strada e carrale attraverso pertinenza o servitù di passo. L'impianto è di sostituzione totale, con caratteri incongrui nei volumi, nei materiali e nelle forme.
Datazione impianto originario	ante XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '70
Numero unità immobiliari	7
Numero degli abitanti	20
Aree aperte	cortile in pietra in lastre opus incertum e cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 128*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta a matrice rettangolare, a corpo doppio, con balconi, scale interne, finestre rettangolari, porte con sopraluce e solai in laterocemento; copertura a padiglione con struttura in latero-cemento.
Datazione impianto originario	ante XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	porte condominiali ai vari piani, eterogeneità serramenti a p.t., balconi
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	buono




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 129*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Alighieri 1-3, p.zza Cavour 6-7-8-9-10	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Tipologia a corte con impianto ad elle, corpo doppio; si presenta in assetto originario in cortina continua ed in fregio alla via. Accesso pedonale diretto da strada e carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 129a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo doppio con scale interne e finestre rettangolari, copertura a 2 falde in laterocemento.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 129b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	manufatti in contrasto con il contesto storico, adibiti ad autorimesse, con pianta rettangolare a corpo semplice, copertura piana
Datazione impianto originario	XX secolo anni ’70-‘80
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatti in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	mediocre




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 130*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Alighieri 5-7-9	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipo a corte con corpi edilizi in assetto originario in fregio alla via; accessi promiscui, pedonale e carrale diretti da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ’60-’70-’90 (manutenzioni)
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile in terra battuta con ghiaia ed in cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 130a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle con androne passante, copertura a 2 falde in latero-cemento; la porzione edilizia è di sostituzione totale e presenta caratteri di trasformazione incongrui con il contesto storico nei materiali.
Datazione impianto originario	XVIII secolo (pozzo nell'androne)
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '60-'70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	contorni delle aperture in travertino, balconi, tapparelle
Destinazioni d'uso	p.t. servizio alla residenza, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 130b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	scale interne copertura a 2 falde in latero-cemento; la porzione edilizia è totalmente trasformata e presenta caratteri di trasformazione incongrui con il contesto storico nei materiali.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '60
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari
Elementi in contrasto	contorni delle aperture in travertino, tapparelle, serramenti metallici eterogenei.
Destinazioni d'uso	p.t. servizio alla residenza, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 130c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	tettoia a una falda inclinata addossata a muratura di confine in pietra
Datazione impianto originario	XX secolo 2°metà
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	copertura in ondulina manufatto precario in totale contrasto ambientale.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	-




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 131*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Umberto, 10	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Tipo a corte a corpo doppio in cortina continua in fregio alla via; assetto originario parzialmente trasformato con caratteri congrui nei volumi e incongrui nei materiali. Accesso pedonale diretto da strada.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortiletto selciato



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 131 a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo doppio, con scale interne e solai laterocementizi; copertura a 2 falde e orditura semplice in legno.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tapparelle, contorni aperture a p.t. su strada, vetrine su strada e saracinesche metalliche
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni esterne



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 131 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta a matrice quadrata, in posizione interstiziale tra corpi di fabbrica, con scale interne, aperture rettangolari; copertura a 2 falde con manto in laterocemento.
Datazione impianto originario	esistente al 1853
XX secolo anni 70 Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	contorni delle aperture, vetrine su strada
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono.



foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO ***Comparto n° 131bis***

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE


Dati catastali Ubicazione: via Solforino 10, angolo via Umberto	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a blocco in cortina su strada e a soluzione d'angolo, in assetto originario; accesso pedonale diretto da strada. L'impianto risulta di sostituzione totale.
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 132*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solforino 14, 16, 18, 20	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte interne in cortina continua su strada, in assetto originario,; accesso promiscuo e carrale diretto da strada attraverso androne
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60-70-90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 132a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione principale di sistema a corte, a corpo doppio sub-rettangolare con androne passante in cortina fregio alla via di sostituzione totale; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato
Elementi in contrasto	ringhiere, serramenti metallici e delle vetrine, intonaco plastico
Destinazioni d'uso	pt. terziario-servizio residenza; p1 residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 132 b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione ala secondaria trasversale a corpo semplice addossato su corte comune , di sostituzione totale; copertura a una falda.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70-90
Elementi architettonici e decorativi	pozzo nell'androne
Elementi in contrasto	tettoia in altana
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza- residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 132c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione condominiale pianta ad elle a due corpi ortogonali: 1°corpo addossato, semplice rettangolare e 2°corpo in schiera con porzione 133d, affaccio su corte comune; scale esterne; copertura a una falda.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60-90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	volume pensile; rampa scala esterna con ringhiere eterogenee, tapparelle, veneziane e serramenti eterogenei
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 132d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione settore di schiera a corpo rettangolare; su corte comune; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70-90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tapparelle; ringhiera, serramenti eterogenei, metallici
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2+sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 132e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione di schiera a corpo doppio in posizione interstiziale, con scale interne
Datazione impianto originario	ante XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60 -70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	totalmente in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni esterne




foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 133*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solforino 14, 16, 18, 20	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto a corte interna con corpi addossati a confinanti in assetto originario, accesso da androne di passaggio tra le due corti.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 60-70-90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cemento



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 133a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione palazzina condominiale di nuova edificazione su lotto libero; corpo semplice rettangolare, scale in comune con ala secondaria, affaccio su corte comune ed accessi, copertura a una falda.
Datazione impianto originario	XX secolo, anni 60
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	aperture rettangolari; balconate continue
Elementi in contrasto	edificio in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 133b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	ala secondaria di palazzina condominiale di nuova edificazione su lotto libero; corpo semplice rettangolare, scale in comune con, affaccio su corte comune ed accessi, copertura a una falda e pedonabile.
Datazione impianto originario	XX secolo, anni 60
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio totalmente in contrasto
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 133c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione a corpo semplice addossato di nuova edificazione su lotto libero; scale condivisa con ala secondaria di palazzina condominiale prospiciente, con affaccio ed accessi su corte comune, copertura a una falda semipiana.
Datazione impianto originario	XX secolo, anni 60-70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	tettoia di gronda in ondulino; tapparelle, balconi
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 8

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 133d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione, settore di sistema a due corti, a corpi rettangolari compositi; su corte comune; copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	ante XIX secolo (XVIII sec.)
Datazione interventi successivi	XX secolo, anni 70-90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tapparelle; ringhiera, serramenti eterogenei, metallici
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono




foto 9

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 134*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	Tipologie a schiera con corte interna a corpo semplice; accessi promiscui e condominiale
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile in terra battuta con ghiaia, giardino e prato .



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n°134a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura a 2 falde in laterocemento
Datazione impianto originario	XX secolo
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tipo di copertura
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n°134b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio, copertura ad 1 falda
Datazione impianto originario	XX secolo
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 135*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino 22-24-26	Mappale n° 260-265
Descrizione elementi tipologici generali	tipo pianta ad "U" con corte, in assetto originario; accesso carrale diretto da strada attraverso androne. L'impianto si presenta in assetto originario, totalmente trasformato nei caratteri architettonici in modo incongruo per le forme ed i volumi.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80-90
Numero unità immobiliari	4
Numero degli abitanti	9
Aree aperte	cortile pavimentato in pietra in lastre opus/incertum; recinzioni con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 135*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad “U” con loggia; copertura a due falde
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo ‘anni 80
Elementi architettonici e decorativi	finestrature rettangolari; balconate continue in legno e coppi, e laterocemento.
Elementi in contrasto	proporzioni del portale; pensiline e vetrate della veranda in alluminio
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 1




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 136*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino 28-30-32-34	Mappale n° 245
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto con corte interna semichiusa a elle, con corpo doppio, portico e loggia. Nel contesto l'impianto è in assetto originario, in cortina continua ed in fregio alla via su cortile comune; accesso carrale diretto da strada attraverso androne, e condominiale.
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	XX sec. Ristrutturazione anni '90
Numero unità immobiliari	6 (8)
Numero degli abitanti	21
Aree aperte	cortile in porfido a cubetti, recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 136a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo doppio con portico e loggia
Datazione impianto originario	ante 1853; sec. XVIII
Datazione interventi successivi	XX sec. Ristrutturazione anni ‘90
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato in pietra, colonnette tuscaniche in pietra
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 136b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare corpo doppio con ballatoio, copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	post 1903
Datazione interventi successivi	XX sec. Ristrutturazione anni 90
Elementi architettonici e decorativi	piccola apertura quadriloba
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 136c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare corpo semplice, copertura ad 1 falda in legno
Datazione impianto originario	parte ante 1853; parte post 1903
Datazione interventi successivi	XX sec. Ristrutturazione anni 90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serramenti metallici
Destinazioni d'uso	magazzino-deposito
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 137*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Solferino 36-38	Mappale n° 243/244
Descrizione elementi tipologici generali	Impianto con corte interna, in cortina continua su strada; accesso promiscuo e condominiale, carrale diretto da strada attraverso androne. Si presenta totalmente sostituito nei caratteri e parte di nuova costruzione su lotto libero.
Datazione impianto originario	ante 1853 (con ampliamenti post 1903)
Datazione interventi successivi	edifici attuali “di sostituzione” anni 60/70
Numero unità immobiliari	4 (6)
Numero degli abitanti	14
Aree aperte	cortile in cemento, recinzione con muro in pietra



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 137a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo doppio in fregio alla via
Datazione impianto originario	ante 1853
Datazione interventi successivi	ampliamento sul retro post 1903
Elementi architettonici e decorativi	rivestimento in travertino
Elementi in contrasto	serrande in metallo, balaustre in metallo e legno
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	2 e 3
Stato di conservazione	discreto



foto 3



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 137b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	locali accessori su cortile comune.
Datazione impianto originario	70% ante 1853; 30% post 1903
Datazione interventi successivi	sostituzione edilizia XX sec. anni 60/70 e succ.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serrande in metallo, coperture orizzontali
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 137c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	blocco accessorio in schiera con copertura a due falde.
Datazione impianto originario	post 1903
Datazione interventi successivi	rifacimento integrale sec. XX anni 80.
Elementi architettonici e decorativi	coperture in tegola-coppo.
Elementi in contrasto	serrande in metallo
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 137d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	palazzina a blocco; corpo doppio residenziale su cortile comune con scale interne.
Datazione impianto originario	in parte ante 1853; in parte post 1903.
Datazione interventi successivi	sostituzione degli anni 50/60 sec. XX
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serrande in metallo e serramenti, tapparelle, contorni aperture.
Destinazioni d'uso	residenziale ed accessori di servizio.
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	pessimo



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 137e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	manufatto a pianta rettangolare con copertura piana in laterocemento e coppi
Datazione impianto originario	esistente al 1853
Datazione interventi successivi	sec. XX anni 50-60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	accessori di servizio.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	pessimo




foto 2 (a destra)

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 138*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via Rocca	Mappale n° N° civico: 1-2
Descrizione elementi tipologici generali	Struttura fortificata costituita da *corpi di fabbrica* di varia mole per lo più a pianta rettangolare disposti lungo la direttrice del fossato urbano,(a formare una cortina), e da una *cinta muraria semicircolare* con fossato rivolto verso l'interno urbano (la metà ad est oggi terrapieno). Sull'asse trasversale ai corpi principali è collocata la *torre centrale,* con androne passante e ponte, che costituisce la *Porta Rocca* (accesso principale alla città entro l'anello del fossato urbano); *torrette* di diversa tipologia sono collocate agli estremi di tali corpi o lungo la cinta interna.
Datazione impianto originario	XIII sec. (prob. 1293)(prob. base di porta rocca)
Datazione interventi successivi	XV sec. (1433 sopralzo torretta centrale e quadrata) XVI sec. 2°metà (scarpa e sopralzo cortina N, torre esagonale, sopralzo t.carceraria S-E) XIX-XX sec. (aggiunte e rimaneggiamenti: tra 1843 e 1937:aggiunte porzioni del corpo lato S-W) da anni '60: interventi interni-esterni di trasformazione-riuso di tipo utilitario e contingente e parziale abbandono. Anni '90: intervento di conservazione, restauro architettonico-strutturale e recupero funzionale.
Numero unità immobiliari	sede municipale
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	camminamenti spalti in pietre, giardino-prato all'interno della cinta



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 138a*

Proprietà	pubblica
Caratteri tipologici generali	*Porta Rocca* (accesso principale alla città entro l'anello del fossato urbano) Torre centrale con porta urbana e corpo rettangolare retrostante con androne arcuato passante
Datazione impianto originario	XIII sec. (prob. 1293)(prob. base di porta rocca)
Datazione interventi successivi	XIX-XX sec. aggiunte e rimaneggiamenti: da anni '60: interventi interni-esterni Anni '90: intervento di conservazione, restauro
Elementi architettonici e decorativi	muratura e in pietra e laterizi; portale ad arco ribassato; finestre rettangolari;
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	uffici municipali e attività connesse.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono


foto3


foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 138 b-c*

Proprietà	pubblica.
Caratteri tipologici generali	Corpi di fabbrica rettangolari e sub-quadrati di varia profondità ed altezza (settore SW), con base a scarpa inclinata sul lato fossato NW. E corpo torre quadrata sul vertice SW
Datazione impianto originario	XIII sec.
Datazione interventi successivi	corpi scarpa e torre: XV-XVI sec. sec.XIX-XX sec. aggiunte e rimaneggiamenti: anni ’60: interventi interni-esterni anni ‘90: intervento di conservazione, restauro
Elementi architettonici e decorativi	muratura e in pietra e laterizi; bifore ad archi acuti
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	sede uffici municipali e attività connesse
Numero dei piani	2 – 3 - 4
Stato di conservazione	buono



Foto 1



Foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 138 d-e*

Proprietà	pubblica
Caratteri tipologici generali	*cinta muraria semicircolare* con scarpa e struttura in laterizi ad arcatelle e fossato rivolto verso l'interno urbano (la metà ad est oggi è terrapieno di pertinenza privata (comparto 139 e vi insiste parzialmente l'immobile principale). Sull'asse trasversale ai corpi principali è l'accesso principale alla città; *torrette* di diversa tipologia sono collocate lungo la cinta semicircolare (ad Est torretta carceraria a pianta quadrata). Fossato
Datazione impianto originario	XV-XVI sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. rimaneggiamenti e restauri
Elementi architettonici e decorativi	"passaggio urbano": pilastri in pseudo-bugnato e coppe sommitali. cortina: scarpa e struttura in laterizi ad arcatelle torretta: aperture arcuate.
Elementi in contrasto	riempimento fossato settore Est (vedi sch. comparto 139 porzione c)
Destinazioni d'uso	prato, giardino
Numero dei piani	torrette 1-2
Stato di conservazione	ottimo strutt. SW; mediocre strutt. NE



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 138 f-g*

Proprietà	pubblica
Caratteri tipologici generali	g: Corpi di fabbrica rettangolari e sub-quadrati settore NE, con scarpa inclinata sul lato fossato, porticato lungo il lato di SE e torre esagonale a pianta irregolare sul vertice NE (f).
Datazione impianto originario	XIII sec.
Datazione interventi successivi	XV sec. XVI sec. 2°metà (scarpa e sopralzo cortina N, torre esagonale XV sec. XVI sec.XIX-XX sec anni '60: interventi interni-esterni Anni '90: intervento di restauro.
Elementi architettonici e decorativi	g: torre: muratura in pietra e laterizi, cornici in cotto, finestre strombate., fori di ventilazione sottotetto; coperture a padiglione in legno-coppi. Corpi: ballatoio con fine ringhiera in aggetto su arcatelle
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	sede uffici municipali e attività connesse
Numero dei piani	3-4-5
Stato di conservazione	buono




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 139*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Rocca 5	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia a blocco isolato, a palazzina con corpo principale rettangolare; assetto di nuova impostazione in edificazione aperta nel contesto urbanistico. Accesso promiscuo e condominiale.
Datazione impianto originario	XX secolo anni 60
Datazione interventi successivi	-
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile in asfalto, prato, recinzione con tratto di muro in pietra



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 139a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, con balconi; copertura a padiglione in latero-cemento
Datazione impianto originario	XX secolo anni ’60 / ‘70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	muro di cinta su fronte stradale.
Elementi in contrasto	completamente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 139b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare, a corpo doppio; copertura piana in lamiera tipo "onduline".
Datazione impianto originario	XX secolo anni '70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	completamente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d'uso	deposito
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	scadente.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 139c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura piana in “onduline”.
Datazione impianto originario	XX secolo anni ’70.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	completamente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	scadente.




foto 3

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 140*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Rocca 7-8-11-11A	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia a blocco isolato in cortina su strada con androne passante; si presenta in assetto originario in cortina ed in fregio alla via; accesso pedonale diretto da strada e carrale attraverso androne, accesso condominiale
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	spazi di rimessaggio, pavimentazione in cemento e recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 140*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio con balconi, copertura a padiglione.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio totalmente in contrasto con il contesto storico.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	buono.




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 141*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Rocca 13°-15-17	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia a palazzina in schiera edilizia in cortina su strada, con corpo principale rettangolare, in assetto originario in fregio alla via a soluzione d'angolo; accesso pedonale diretto da strada.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Numero unità immobiliari	7
Numero degli abitanti	16
Aree aperte	superfetazioni adibite a deposito, pavimentazioni in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 141*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta irregolare a corpo doppio con balconi, copertura a padiglione in latero-cemento
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	buono




foto 1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 142*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via Rocca 13	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia con corte interna chiusa, in assetto originario in cortina su corte in comune; accesso carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Numero unità immobiliari	3
Numero degli abitanti	10
Aree aperte	spazi di rimessaggio, cortile in cemento, recinzione con muretto in cemento con rete metallica.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 142a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice. Tetto in parte a due falde ad orditura semplice in legno e in parte piano con soletta in c.a.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ‘70
Elementi architettonici e decorativi	tessitura muraria in ciotoli a “spina di pesce” su lato ovest.
Elementi in contrasto	intonaco plastico, tettoia addossata lato est
Destinazioni d’uso	commerciale
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 142b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice con portico, copertura a 2 falde con colmo su pilastri
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ‘70
Elementi architettonici e decorativi	grigliato in laterizio su lato nord, pilastri in laterizio.
Elementi in contrasto	soletta in c.a., portico parzialmente tamponato.
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 142c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad “L” a corpo semplice con loggia, tetto a 2 falde ad orditura semplice in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ‘70
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 143*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: vicolo Mazzini 4	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia a palazzina isolata a corpo doppio, di nuova impostazione su cortile in comune; accesso pedonale filtrato da passaggi coperti, carrale diretto da strada attraverso androne e accesso condominiale.
Datazione impianto originario	XX secolo anni 70
Datazione interventi successivi	-
Numero unità immobiliari	3
Numero degli abitanti	10
Aree aperte	spazi di rimessaggio, cortile in cemento, superfetazioni in muratura adibite a box, recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 143a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio tipo palazzina isolata a pianta quadrata e corpo doppio con balconi. Tetto a padiglione con abbaini in latero-cemento e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XX secolo anni ‘70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	edificio in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d’uso	p.t. commerciale, altri piani residenziale
Numero dei piani	4
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 143b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione con pianta ad elle e corpo semplice, tetto piano in c.a. con terrazzo soprastante costituente copertura androne passante.
Datazione impianto originario	XX secolo anni 70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	porte box basculanti in lamiera e relativa bordatura, ringhiera terrazzo soprastante.
Destinazioni d'uso	box / servizio alla residenza.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono.




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 144*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: vicolo Mazzini 4	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia a schiera, in cortina continua su cortile in comune; accesso promiscuo e condominiale, carrale attraverso pertinenza o servitù di passo
Datazione impianto originario	XVI – XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ‘90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	spazi di rimessaggio, prato, pavimentazioni in cemento, recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 144a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice. Marginalmente trasformato. Tetto a 2 falde ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI – XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	mancanza tinteggiatura intonaco
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza.
Numero dei piani	2 + sottotetto.
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 144b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio con portico e loggia su cortile comune, marginalmente trasformato in modo congruo. Tetto ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI secolo.
Datazione interventi successivi	XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	facciata ovest integra con muratura in pietra a vista, colonne tuscaniche in arenaria
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 2



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 144c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio. Tetto a 2 falde in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI – XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	portone d' accesso in lamiera, mancanza tinteggiatura intonaco.
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di manutenzione interna e d esterna.




foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 145*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: vicolo Mazzini 2	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia con corte interna ad “U” in assetto originario su cortile in comune; accesso carrale attraverso pertinenza e condominiale.
Datazione impianto originario	esistente al 1853 (porz. b)
Datazione interventi successivi	XX secolo
Numero unità immobiliari	1
Numero degli abitanti	1
Aree aperte	cortile pavimentato parte in ciottoli e parte in cemento, giardino e recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 145a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, Tetto in cemento a 2 falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	posteriore al 1903
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 145b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura a 2 falde
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	portone accesso p.t. in lamiera recata, tendaggi.
Destinazioni d'uso	magazzino-deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 145c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura
Datazione impianto originario	posteriore al 1903
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	portale
Elementi in contrasto	intonaco, copertura
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	bisognoso di manutenzione esterna.


foto 3



foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 146*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: P.zza V. Emanuele 1 - 2 - 3 - 4	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a blocco in cortina su strada in assetto originario e con androne passante. Accesso pedonale diretto da strada e carrale diretto da strada attraverso androne
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile / giardino con pavimentazione parte in cemento e parte in ciottoli.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 146a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare a corpo doppio ed in cortina su strada con balconi. Assetto originario in fregio alla via ed a soluzione d'angolo. Tetto ad orditura semplice in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura esterna, insegna, serramentistica e bordatura in travertino della vetrina.
Destinazioni d'uso	p.t. residenziale / commerciale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	2 + 1.
Stato di conservazione	bisognoso di manutenzione interna ed esterna.



foto 1


foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 146b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio Assetto originario in fregio alla via. Tetto a falde ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	portale ed immagine votiva in facciata.
Elementi in contrasto	zoccolatura esterna, contorni vetrina in travertino
Destinazioni d'uso	p.t. residenziale / commerciale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	2 + 1.
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna.




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 147*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: P. zza V. Emanuele 6 – 7 – 8 - 9	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna totalmente chiusa in assetto originario, in fregio alla via, in cortina continua e su cortili comuni. Accesso carrale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XVIII - XIX
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’50 / ’70 / ‘80
Numero unità immobiliari	8
Numero degli abitanti	12
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 147a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio con balconi e ballatoi interni. Tetto a due falde con struttura ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tende parasole, serramenti vetrina in alluminio.
Destinazioni d'uso	p.t. commerciale / residenziale, altri piani residenziale.
Numero dei piani	2 + 1.
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 147b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto a due falde ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	parte esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	disomogeneità aperture.
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 147c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione con pianta ad “L” e corpo semplice. Tetto a due falde ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	portone deposito in vetro e lamiera.
Destinazioni d’uso	p.t. deposito, 1° p. residenziale.
Numero dei piani	2.
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna ed esterna.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 147d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad “L” a corpo semplice. Balconi e scale esterne su fronte interno. Tetto a falde ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ringhiere.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2 + 1
Stato di conservazione	buono.


foto 4


foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 147e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Balconi su fronte interno. Tetto a due falde ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ‘50
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in c.a., ringhiere, scala esterna di collegamento in ferro, tendine oscuranti plastificate.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 148*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo Ospedale 1 – 3 – 3a	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto tipo palazzina, marginalmente trasformato in modo congruo, ha mantenuto l' assetto originario, in fregio alla via ed in cortina continua. Accesso pedonale e carrale diretto da strada.
Datazione impianto originario	esistente al 1853
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80 - 90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	giardino con pavimentazione in porfido a cubetti e recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 148a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio tipo palazzina a pianta rettangolare e corpo doppio. Tetto a due falde con abbaini, struttura latero-cementizia con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	esistente al 1853
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	zoccolatura esterna in cemento arricciato
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2 + 1
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 148b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice. Tetto ad una falda con struttura latero-cementizia.
Datazione impianto originario	posteriore al 1903
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.




foto 2

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 149*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo Ospedale 5	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa ad “U” in assetto originario. Accesso carrale e pedonale diretto da strada attraverso androne.
Datazione impianto originario	XVI sec.
Datazione interventi successivi	XIX sec. – XX sec. anni ’60 / ’70.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile / prato con pavimentazione in terra battuta e ghiaia. Recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 149a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare e corpo semplice, in fregio alla via. La porzione ha mantenuto l'assetto urbanistico originario, subendo trasformazioni marginali. Tetto a due falde ad orditura semplice in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI sec.
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	portale d'accesso.
Elementi in contrasto	balcone e scala in cemento, e ringhiere
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna.



foto 1



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 149b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare e corpo semplice, marginalmente trasformato. Tetto a falda unica ad orditura semplice in legno con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI sec.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna.



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 149c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice, parzialmente trasformata e su cortile comune. Tetto
Datazione impianto originario	XVI sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	portoncino d’accesso con serramento in alluminio, serramento in alluminio e vetro su facciata d’ ingresso, tapparelle, balcone in c.a., incasso contatori metano in facciata.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione interna.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 149d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta quadrata a corpo doppio, in assetto originario su cortile comune. Edificio totalmente trasformato con caratteri incongrui nei materiali. Tetto in cemento con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balcone in c.a., serramenti in alluminio, tapparelle.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 149e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta quadrata e corpo semplice su cortile comune.
Datazione impianto originario	XX secolo anni 70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d'uso	residenziale – rurale.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione esterna.



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 149f*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta articolata e corpo semplice. Portico.Tetto a falda unica ad orditura semplice in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI sec.
Datazione interventi successivi	XIX sec.
Elementi architettonici e decorativi	pilastratura in mattoni.
Elementi in contrasto	tapparelle.
Destinazioni d'uso	p.t. residenziale, 1° p. deposito / fienile.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	bisognoso di sistemazione interna ed esterna.



foto 7

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 150*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo Ospedale 2	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto tipo palazzo isolato a corpo doppio e corpi secondari irregolari in pianta ed alzato. Il comparto si presenta in assetto originario a corpi isolati in aree di pertinenza recintate. Accesso pedonale tipo condominiale diretto da strada.
Datazione impianto originario	ante XIX sec - XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’70 / ’80.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile e giardino con pavimentazione a pietra in lastre tipo “opus incertum” e ciotoli.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 150a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	palazzo isolato a corpo doppio articolato a pianta a simmetria centrale con ali secondarie. Accesso pedonale tipo condominiale diretto da strada.
Datazione impianto originario	XIX secolo
Datazione interventi successivi	prima metà XX secolo- fine XX/XXI secolo
Elementi architettonici e decorativi	sistema regolare e simmetrico di finestre rettangolari inquadrate in arcate con aperture arcuate o a semicerchio. superficie di facciata a fasce orizzontali d'intonaco pseudo-bugnato; tetto a padiglione con timpano e cornicioni dentellati.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	casa di riposo.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 150b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	Corpo moderno a blocco multipiano, costituente ala laterale d'espansione funzionale del corpo "a"; collegamenti verticali interni.
Datazione impianto originario	fine XX sec.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	aperture a nastro, serramenti
Destinazioni d'uso	casa di riposo.
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 150c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	corpo semplice accostato a corpi di sistema a corte contermine.
Datazione impianto originario	ante XIX sec.
Datazione interventi successivi	fine XX sec.- inizi XXI
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	vetrine, copertura
Destinazioni d'uso	accessorio- di servizio
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 150d

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura piana in laterocemento
Datazione impianto originario	posteriore al 1903
Datazione interventi successivi	XXI secolo
Elementi architettonici e decorativi	manufatto addossato a muro di cinta in ciottoli a spina pesce
Elementi in contrasto	copertura
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 4



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 150e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO

Porzione n° 150f

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	
Datazione impianto originario	
Datazione interventi successivi	
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	
Destinazioni d'uso	
Numero dei piani	
Stato di conservazione	

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 150g*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta composita con corpi di profondità variabile, con portico ad archi su colonne, scale interne e solai in legno; copertura a 2 falde in legno e coppi
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XIX e XX-XXI secolo
Elementi architettonici e decorativi	volte a botte interne, pitture interne, intonaci pregiati e contorni in pietra esterni
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	casa di riposo
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	in corso di ristrutturazione



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 151*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: P.zza V. Emanuele II 19-20-21-22-23-24; Via S. Martino 1-3-5.	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa con corpi edilizi disposti ad "U", doppi, a soluzione d'angolo in cortina su strada con androne passante e corpi doppi e/o semplici rettangolari, addossati sui margini, con affaccio sulla corte. Ha mantenuto sostanzialmente l'assetto originario.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XIX sec.-XX sec.'50-'60-'80-'90-inizi XXI sec.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento e terra battuta con ghiaia.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 151a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a corpo triplo in cortina su strada; a pianta rettangolare in soluzione d'angolo con corpo secondario aggiunto; copertura a due falde.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. anni '50-'60
Elementi architettonici e decorativi	contorni delle aperture, cornice e davanzale lapidei e modanati
Elementi in contrasto	finestre rettangolari (orizzontali e verticali) contorni in travertino, serramenti e tapparelle; serramenti metallici; balcone e terrazza
Destinazioni d'uso	terziario/commerciale a p.t.; residenziale 1° piano.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 151b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione principale di sistema a corte, a corpo doppio sub-rettangolare con androne passante in cortina fregio alla via; copertura a 2 falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX sec.-XX secolo, anni 90
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato ad arco policentrico; porta con sovraluce quadrato; comignolo
Elementi in contrasto	laterizi dell'arco (sostitutivo di analogo in pietra)
Destinazioni d'uso	pt. terziario-servizio residenza; p1 residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 151c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	corpi secondari di servizio, a pianta rettangolare addossati a margine di corte comune; copertura a una falda
Datazione impianto originario	XX sec. anni ‘60-‘70
Datazione interventi successivi	fine XX sec.- inizi XXI
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d’uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 151d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a corpo doppio addossato con pianta ad “L” su cortile comune con ala secondaria; copertura ad una falda con orditura semplice in legno a capriate
Datazione impianto originario	ante XIX
Datazione interventi successivi	1° metà XX sec.- XX sec. ’60 e recenti man.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio; impalcati lignei
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	magazzino / deposito.
Numero dei piani	1-2
Stato di conservazione	buono



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 151e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice addossato su cortile comune con scala esterna; coperture a due falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX sec.-XX secolo, anni 60
Elementi architettonici e decorativi	tessitura muraria mista ed a spinapesce parzialmente a vista; portoncino in legno
Elementi in contrasto	scala esterna; serramento p.t.; comignolo
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2+ sottotetto
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 151f*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione di testata edificio a pianta rettangolare e corpo semplice addossato (e/o connesso a porzione 153c) su cortile comune con scala interna; coperture a una falda.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX sec.-XX secolo, anni 80-90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scala esterna; serramento p.t.; comignolo
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2+ sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 151g*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio in fregio alla via, a corpo doppio a pianta rettangolare con scala esterna ed ala secondaria aggiunta, affaccio su cortile comune; copertura a due falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX sec.-XX secolo, anni 50-80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	materiali e scala esterna; aperture rettangolari box; serramento p.t.; comignolo
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2+ sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 7

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 152*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via S. Martino 9 –11 ang. Vicolo Gritti	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa in assetto originario tra edificio ad “elle” di corpi in fregio alla via ed a soluzione d’angolo, in cortina continua, e corpo rettangolare, appartenente originariamente alla corte confinante (153). Accesso pedonale diretto da strada.
Datazione impianto originario	XVIII sec. e 2° metà XIX (corpo d’angolo
Datazione interventi successivi	XX sec. anni ’60 / ’70.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento. Giardino con prato.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 152a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio coperture a tre falde.
Datazione impianto originario	ante XIX e 2° metà XIX (corpo d'angolo)
Datazione interventi successivi	XX sec. '60-'70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	apertura e serramento vetrina
Destinazioni d'uso	p.t. terziario/commerciale; altri piani residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 152b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. ’60-‘70
Elementi architettonici e decorativi	cornice delle aperture in pietra
Elementi in contrasto	aperture contorni in travertino e tapparelle, serramenti metallici
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 152c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice con androne passante relativo a corte 153; copertura a due falde
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	2° XIX sec. (corpo su androne)- XX sec.
Elementi architettonici e decorativi	portale arcuato, paraste e cantonali in laterizi, modanature marcapiano in cotto
Elementi in contrasto	tapparelle, comignoli
Destinazioni d'uso	residenziale (abbandonato)
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne




foto 2 (sfondo)

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO — *Comparto n° 153*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo Gritti 7	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto a corte interna semichiusa con androne passante in assetto originario
Datazione impianto originario	ante XIX (XVIII sec.)
Datazione interventi successivi	XX sec. ’60-’70-’80-‘90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento, prato. Recinzione con muro in pietra.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 153a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo doppio. Copertura a una falda.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. ’60-‘80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scaletta in ferro. Serramenti metallici eterogenei. Tamponamento precario
Destinazioni d’uso	magazzino / deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 153b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione di edificio, pianta quadrata e corpo semplice addossato, marginalmente trasformato su cortile comune. Scala esterna. Copertura ad una falda.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. ‘70
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balcone e tavolato; serramenti eterogenei.
Destinazioni d’uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazione esterna.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 153c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione di testata edificio a pianta rettangolare e corpo semplice addossato (e/o connesso a porzione 151f); affaccio su cortile comune 153; coperture a una falda.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XIX sec.-XX secolo, anni 80-90
Elementi architettonici e decorativi	muratura in borlanti a spina-pesce e canne fumarie-scarpa di rinforzo in laterizio
Elementi in contrasto	scala esterna; serramento p.t.; comignolo
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2+ sottotetto
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 153d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta quadrata e corpo doppio in soluzione di testata di schiera secondaria di sistema a corte comune; scala esterna. Parzialmente trasformato. Copertura a due falde asimmetriche.
Datazione impianto originario	ante XIX
Datazione interventi successivi	XX sec. ‘60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	serramenti metallici, scala esterna a due rampe parallele, ringhiere.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 153e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta ad rettangolare a corpo semplice su cortile comune. Copertura a due falde.
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. ‘50/’60 - ‘90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ringhiere;
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	ottimo



foto 7

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 153f*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio in schiera di sistema a corte, con pianta a corpo rettangolare, parzialmente trasformato e su cortile comune. Copertura a due falde
Datazione impianto originario	ante XIX
Datazione interventi successivi	XX sec. ‘90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	grondina in coppi;
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 153g*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare, corpo semplice in assetto originario. Scala esterna. Copertura ad una falda..
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XX sec. ’70-‘90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	scala metallica e sua copertura, comignoli.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono




foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 154*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Vicolo A. Vaglietti 7	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto composito ed articolato in assetto originario
Datazione impianto originario	XIX sec., esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. 2° metà – fine XX
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in cemento.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 154a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	tettoia addossata alla muratura perimetrale della corte, copertura ad una falda in legno e lamiera su pilastri in calcestruzzo
Datazione impianto originario	XX sec. ‘60
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto in contrasto con il contesto storico
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	precario



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 154b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione edificio rustico in grande sistema a corte, portico e fienile a corpo semplice, pianta rettangolare
Datazione impianto originario	XVIII sec.
Datazione interventi successivi	XIX sec – XX sec. ‘50
Elementi architettonici e decorativi	sequenza regolare di pilastri in laterizio, impalcato ligneo; murature in borlanti a spina-pesce in vista.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 154c*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio rustico in grande sistema corte con pianta articolata in corpi rettangolare in fregio alla via (parzialmente demolito, e corpi secondari irregolari in pianta ed in alzato su cortile comune. Scala esterna coperture e due falde articolate.Integro nei caratteri architettonici
Datazione impianto originario	XIX sec., esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec. ’50-‘60
Elementi architettonici e decorativi	pilastri laterizi, impalcati lignei;
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d’uso	residenziale (abbandonato)
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni interne ed esterne



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 154d*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio totalmente trasformato a pianta composita ed articolata di corpi doppi a soluzione d'angolo e semplice addossato. Copertura a falde asimmetriche ed eterogenee con struttura latero-cementizia. Scale interne
Datazione impianto originario	XIX sec. esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec., anni '70-'80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in c.a., tapparelle, zoccolatura su parte della facciata; falde asimmetriche ed eterogenee
Destinazioni d'uso	residenziale.
Numero dei piani	2-3
Stato di conservazione	buono



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 154e*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	porzione a pianta rettangolare copertura ad una falda leggermente inclinata.
Datazione impianto originario	XX sec. ‘60
Datazione interventi successivi	fine XX sec.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	aperture metalliche
Destinazioni d’uso	deposito- accessorio
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono




foto 5

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 156*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: vicolo Vaglietti 2	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	tipologia con corte interna chiusa, in assetto originario in fregio alla via su corti comuni; accessi pedonale diretto da strada e carrale attraverso androne, accesso condominiale.
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Numero unità immobiliari	8
Numero degli abitanti	23
Aree aperte	cortile pavimentato parte in pietra con lastre ad opus-incertum, parte in ciottoli, parte in terra battuta con ghiaia e cemento; recinzioni con cancellata in metallo e muretti in cemento con rete metallica



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 156a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura a 2 falde in legno
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	fine XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	portale a ghiera ad arco in laterizi
Elementi in contrasto	contorni nuove aperture e balconi della facciata su cortile
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 156b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura a 2 falde in latero-cemento,con accesso pedonale diretto da strada.
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70
Elementi architettonici e decorativi	muratura in pietra del fronte su strada
Elementi in contrasto	copertura in fibro-cemento, balconi, ringhiere, inferriate, contorni delle aperture, zoccolatura fronte interno
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 156c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta a profondità variabile, copertura irregolare a 2 falde.
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi, ringhiere, aperture a sesto acuto in loggia sopra androne di accesso, serrande metalliche.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2 e 3
Stato di conservazione	buono



foto 2



foto 4

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 156d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo doppio, copertura a 2 falde in latero-cemento con terrazze, scala interna
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 70-80
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi, ringhiere, terrazze nella copertura, tettoia in c.a. e coppi, aperture a p.t. arcuate
Destinazioni d'uso	p.t. autorimesse, altri piani residenziale
Numero dei piani	2 e 1/2
Stato di conservazione	buono



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 156e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo semplice, copertura a 2 falde in latero-cemento
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 90
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	balconi in c.a., ringhiere,
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 6

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 156f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta ad elle a corpo semplice, copertura a 2 falde in latero-cemento
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XXI secolo (riedificazione integrale)
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	arco policentrico.
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	3
Stato di conservazione	in corso di ristrutturazione



foto 7

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 156g*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura a 2 falde in latero-cemento
Datazione impianto originario	XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	elementi di gronda
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	mediocre



foto 8

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 157*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: via S. Martino 27-29-31-33-35-37-39	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	palazzo articolato in 2 corpi ortogonali in sistema a due corti aperte, in assetto originario; accesso pedonale filtrato da passaggi coperti e condominiale promiscuo.
Datazione impianto originario	impianto XVIII secolo su preesistenze del XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Numero unità immobiliari	5 residenziali (escluse u. terziarie)
Numero degli abitanti	14
Aree aperte	giardino di rilevanza storico ambientale, vincolato ai sensi della L. 1089/39 e 1497/39; cortile in terra battuta e ghiaia – cemento – asfalto; recinzioni con cancellata in metallo, muro in pietra e muretto in cemento con rete metallica.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 157a*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, (ala N-S), integra nei caratteri architettonici edilizi; copertura a due falde.
Datazione impianto originario	XVIII secolo su preesistenze XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. (manutenzioni)
Elementi architettonici e decorativi	volte interne a crociera ed a vela, pitture, affreschi, lesene, decorazioni in facciata, contorni in pietra, androne voltato.
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 157b*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice (ala E-W), con porticato passante. integra nei caratteri architettonici edilizi; copertura a due falde
Datazione impianto originario	XVIII secolo su preesistenze XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. (manutenzioni) inizio XXI restauri superfici parietali interne.
Elementi architettonici e decorativi	volte interne a crociera ed a vela, pitture, affreschi, lesene, decorazioni in facciata, contorni in pietra, colonne tuscaniche
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 157c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	portico a pianta rettangolare a corpo semplice, integra nei caratteri architettonici edilizi; copertura a falde inclinate.
Datazione impianto originario	XVIII secolo su preesistenze XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX sec. (manutenzioni)
Elementi architettonici e decorativi	sequenza di archi in laterizio
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 157d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta irregolare ad unico vano, copertura a volta, totalmente trasformata nei caratteri architettonici edilizi;
Datazione impianto originario	XVIII secolo su preesistenze XVI secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	tamponamenti laterizi.
Elementi in contrasto	volume della copertura a volta, struttura intelaiata in c.a.
Destinazioni d'uso	deposito
Numero dei piani	1
Stato di conservazione	buono



foto 4 (a destra nella foto)

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 157e*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, integra nei caratteri architettonici edilizi; copertura
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	aperture arcuate e grigliati in laterizio; gronda in legno a trave longitudinale (lato nord)
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 4



foto 5

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 157f*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	palazzina a blocco isolato in fregio alla via, pianta a elle a corpo semplice, di sostituzione totale; copertura a padiglione.
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	XX secolo anni ‘60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	fascia in cemento arricciato, contorni aperture, tapparelle
Destinazioni d’uso	residenziale-terziario
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 6

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO *Comparto n° 158*

Provincia di Bergamo

IDENTIFICAZIONE

Dati catastali Ubicazione: Via A. Taglietti 1 – 3 - 5	Mappale n°
Descrizione elementi tipologici generali	impianto con corte interna chiusa, corpo principale a “palazzina” in schiera edilizia rettangolare ed in assetto originario.Corpi secondari in fregio alla via e/o in affaccio sulla corte.
Datazione impianto originario	XIX sec., esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec., anni ’20, ’60, ’70 / ’80, ‘90
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	
Aree aperte	cortile con pavimentazione in pietra a lastre tipo “opus incertum”. Recinzione con cancellata metallica.



INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 158a*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio con pianta composita a corpo doppio, in fregio alla strada. Accesso pedonale diretto da strada. Tetto doppie falde parallele
Datazione impianto originario	XIX sec., esistente al 1853.
Datazione interventi successivi	XX sec., anni ’70 /’80.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	contorni aperture in travertino, tapparelle, tenda parasole.
Destinazioni d’uso	residenziale.
Numero dei piani	2 + sottotetto
Stato di conservazione	buono.



foto 1

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 158b*

Proprietà	privata.
Caratteri tipologici generali	edificio a pianta rettangolare e corpo semplice parzialmente trasformato e su cortile comune. Accesso carrale attraverso pertinenza. Copertura a due falde.
Datazione impianto originario	XIX sec.
Datazione interventi successivi	XX sec., anni ’70 /’90.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tettuccio a sbalzo
Destinazioni d’uso	residenziale / deposito.
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono.



foto 2

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 158c*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	porzione angolare di sistema a corte chiusa, a pianta sub-quadrata, corpo in cortina con accessi dalla via. copertura a 2 falde asimmetriche
Datazione impianto originario	preesistente al 1853
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 60
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	contorni e tapparelle
Destinazioni d'uso	residenziale
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	necessita di sistemazioni esterne



foto 3

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO *Porzione n° 158d*

Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	pianta rettangolare a corpo semplice, copertura a 2 falde su capriate
Datazione impianto originario	anteriore al 1853
Datazione interventi successivi	XX secolo anni 80
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in laterizio; capriate e gronda a trave longitudinale su mensoloni in legno; muratura a spina pesce
Elementi in contrasto	-
Destinazioni d'uso	servizio alla residenza
Numero dei piani	2
Stato di conservazione	buono



foto 4

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 1
Denominazione	Nucleo di Fornasette.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Borgo storico costituito da edifici rurali aggregati a definire corti chiuse. Separato l'oratorio di S. Anna.
Datazione impianto originario	L'impianto può essere fatto risalire al XIII-XIV secolo, anche se gli edifici attuali riportano tracce sino al XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Numerosi interventi, specialmente nel XX secolo hanno in parte modificato l'originario aspetto del nucleo.
Numero unità immobiliari	-
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Cortile sterrato in terra battuta con inserti in cemento e tratti in ghiaietto



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.1
Proprietà	Parrocchia.
Caratteri tipologici generali	Chiesa di S. Anna. Navata unica con annesso campanile; tetto a due falde in cemento armato con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Recenti coperture e intonaci.
Elementi architettonici e decorativi	Lunette affrescate e portale.
Elementi in contrasto	Muretto in prismi a definire un piccolo sagrato; pavimentazione esterna.
Destinazione d'uso	Religiosa.
Numero dei piani	Uno.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. a

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Corpo di fabbrica rurale (oggi azienda agrituristica) adibito a deposito e fienile in corso di parziale ristrutturazione. Struttura su due piani; la porzione in corso di ristrutturazione è in cemento armato; tetto a due falde con orditura lignea e manto di copertura in coppi;
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Interventi in corso per una porzione dell'immobile.
Elementi architettonici e decorativi	la muratura esterna è in mattoni e borlanti; pilastri in mattoni a vista; la parte non in corso di ristrutturazione conserva il solaio originale in legno.
Elementi in contrasto	Parziali tamponamenti.
Destinazione d'uso	Deposito abbandonato.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Precario ma con tetto in buone condizioni.



Fig. b



Fig. c

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di rustico recuperato in anni recenti.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Residenziale.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Ottimo.



Fig. d

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.4
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Pertinenza del complesso rurale originariamente stalla e fienile; tetto con orditura in legno e manto in coppi;
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo interventi sul tetto.
Elementi architettonici e decorativi	struttura con muratura in borlanti e mattoni;
Elementi in contrasto	Tamponamenti partizioni interne al piano terra, pilastri con prismi di cemento; soletta in calcestruzzo armato.
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Strutturale buono.



Fig. e

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.5
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Portico con soprastante deposito e fienile.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo per tamponamenti, aperture, intonaci.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Infissi in ferro, tamponamenti delle campate.
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. f

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.6
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio rurale con portico aperto, orditura lignea del tetto e manto in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Sistemazioni del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in mattoni a vista; ballatoio e scale in legno;
Elementi in contrasto	Tamponamenti in prismi di cemento, intonaci.
Destinazione d'uso	Abbandonato.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Fatiscente (rudere).



Fig. g



Fig. h

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.7
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di edificio di residenza rurale; tetto a due falde con orditura lignea e manto in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Metà XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	muratura in mattoni e borlanti (parzialmente intonacata)
Elementi in contrasto	Scale e terrazze esterne.
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Tre
Stato di conservazione	Precario.



Fig. i

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.8
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio su due piani con copertura in coppi su trama lignea;
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Tamponamenti del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tipologia oscuranti.
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. l

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.9
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di edificio rurale adibito a deposito e fienile.
Datazione impianto originario	Fine XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo per tamponamenti al piano terra e corpi in addizione.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tamponamenti; baracche aggiunte.
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. m

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.10
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Fienile e chiesetta.
Datazione impianto originario	XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Aggiunta corpo di fabbrica principale a nord della chiesetta, alla fine del XIX secolo. Altri interventi XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Aperture del fienile tipiche a nido d'ape.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Precario.



Fig. n



Fig. o

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.11
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio su due piani con loggiato; tetto a due falde con manto in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Travi in cemento armato.
Destinazione d'uso	Residenza-azienda agrituristica.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. p

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.12
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio Ottocentesco su due piani più piano sottotetto; tetto a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	Inizio XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Decorazioni delle gronde.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. q



Fig. r

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.13
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di fabbricato rurale disposto “a cerniera” tra due corti adiacenti; tetto in legno con manto in tegole;
Datazione impianto originario	XVI secolo.
Datazione interventi successivi	XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	muratura originaria in pietrame e mattoni.
Elementi in contrasto	Tegole per la copertura; tipo oscuranti.
Destinazione d’uso	Residenza.
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Buono-ottimo.



Fig. t



Fig. s

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.14
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	corpo su due piani; ex fienile ora adibito a deposito.
Datazione impianto originario	XVI secolo.
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	muratura a spina di pesce sul lato nord
Elementi in contrasto	Porta di accesso al deposito.
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. u



Fig. v

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.15
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Nuovo edificio residenziale su due piani insistente su ex fienile.
Datazione impianto originario	XVI secolo.
Datazione interventi successivi	1983 interventi di ristrutturazione.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	ballatoio in c.a., ringhiere
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Ottimo.



Fig. v



Fig. w

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.16
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio a due piani più sottotetto; muratura esterna con elementi di sostegno (barbacani), copertura a due falde con tetto in legno e manto in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Seconda metà XX secolo (intonaci, copertura con manufatti in plastica ondulata)
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Manto di copertura in ondolus della tettoia; scala esterna in c.a.
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. y



Fig. z

Fig. a1



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.17
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di fabbricato rurale adibito a stalla-fienile; tamponato recentemente; pilastri in prismi di cemento e mattoni; tetto in legno e copertura in coppi; manufatto in contrasto nel cortile.
Datazione impianto originario	XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Metà XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Infissi, latrina al centro cortile
Destinazione d'uso	Residenza-deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. b1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.18
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di edificio rurale originariamente stalla al piano terra e fienile al piano primo; tetto a due falde, copertura con manto in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX° secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Residenza
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. c1



Fig. d1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.19
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione d'angolo di fabbricato rurale con portico, stalla e fienile; tetto realizzato in parte con orditura in legno e parte in cemento armato.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Soletta a vista in cemento armato; barriera in ferro.
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Buono-ottimo.



Fig. e1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 1.20
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di fabbricato rurale, con stalla e soprastante deposito-fienile; tetto a due falde in cemento armato con gronde perlinate.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’80 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Chiusura scala; balcone, tetto in c.a.
Destinazione d’uso	Residenza.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. f1

Indagine sullo stato di fatto


	PORZIONE N° 1.21
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Baracca con due tettoie annesse posta al centro del cortile; struttura in muratura; tetto corpo centrale con orditura in legno e manto in lastre di fibrocemento; tetto dei due corpi laterali in cemento armato con manto in coppi.
Datazione impianto originario	Seconda metà del XX secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX° secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	manufatto completamente in contrasto
Destinazione d'uso	Deposito
Numero dei piani	Uno
Stato di conservazione	Buono



Fig. g1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 2.1
Denominazione	Nucleo di Liteggio.
Identificazione	mappale n° via Cascinetta Cacciatori n° 4
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina di impianto che può risalire al ‘500, con corpi di fabbrica disposti parallelamente a formare una corte in origine chiusa; il corpo di fabbrica a nord è residenziale rurale, mentre ad esso contrapposto vi è un edificio a uso stalla e fienile.
Datazione impianto originario	Probabilmente cinquecentesco, anche se il nucleo di Liteggio è documentato già in documenti del 1263.
Datazione interventi successivi	Trasformazioni si sono succedute durante i secoli. Le attuali forme risalgono ai secoli XVII-XVIII. Ulteriori modificazioni risalgono alla prima metà del XX° secolo.
Numero unità immobiliari	
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Corte interna.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.1.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina rurale con destinazione d'uso in origine residenziale. La porzione centrale è su due piani più sottotetto, mentre le porzioni laterali presentano solo due piani. Il tetto è a quattro falde con orditura in legno e copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XV-XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Trasformazioni nel secolo XVIII e nel secolo XX per quanto riguarda gli interventi sulle aperture.
Elementi architettonici e decorativi	Portali di interessante fattura.
Elementi in contrasto	Tamponamenti e aperture postume.
Destinazione d'uso	residenziale.
Numero dei piani	Due, due più sottotetto nel corpo centrale.
Stato di conservazione	Fatiscente.



Fig. a



Fig. c



Fig. b

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.1.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Stalla del complesso rurale con soprastante fienile. Tetto in legno con copertura in coppi; pilastri in mattoni a vista, orditura orizzontale della soletta con trave in acciaio a doppia T e soletta con elementi prefabbricati. Tamponamenti esterni in prismi di cemento.
Datazione impianto originario	Impianto originario XV-XVI..
Datazione interventi successivi	Rifacimenti nei secoli successivi. Le attuali forme possono essere ricondotte al secolo XVIII-XIX. Ulteriori rifacimenti, anche strutturali, risalgono alla seconda metà del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tamponamenti in prismi, travi in acciaio a doppia T.
Destinazione d'uso	Deposito agricolo (parzialmente abbandonato).
Numero dei piani	Due (stalla e soprastante fienile).
Stato di conservazione	Precario.



Fig. d

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.1.3
Proprietà	privata
Caratteri tipologici generali	Caratteri costruttivi come alla scheda 2.1.2; l'altezza del fienile risulta minore.
Datazione impianto originario	XVIII° secolo, rifatto al XX° secolo
Datazione interventi successivi	XX° secolo
Elementi architettonici e decorativi	Pilastri in mattoni a vista
Elementi in contrasto	Tamponamenti con prismi di cemento
Destinazione d'uso	Fienile stalla
Numero dei piani	due
Stato di conservazione	fatiscente




Fig. e



Fig. f

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 2.2
Denominazione	Castello di Liteggio
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Elemento fortificato di origine medievale, con rifacimenti e aggiunte di varie epoche, tra cui barocche e neoclassiche.
Datazione impianto originario	Probabilmente risalente al secolo XIII-XIV. E' comunque documentato in età Viscontea.
Datazione interventi successivi	Numerose aggiunte tra il '400 e il '500. Alcuni interventi sulle aperture risalgono al XX° secolo.
Numero unità immobiliari	-
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Corte interna aperta verso sud, più fascia di pertinenza delimitata dal fossato.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Struttura fortificata;
Datazione impianto originario	Di epoca medievale, con rifacimenti e aggiunte barocche e neoclassiche.
Datazione interventi successivi	XIX° e XX° secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Fregi, cornici, portale, mensole.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Abbandonato.
Numero dei piani	Due, tre sui corpi d'angolo
Stato di conservazione	Fatiscente internamente; la struttura muraria esterna del corpo di fabbrica principale appare ancora discretamente conservata. Le ali laterali (ex-stalle) presentano un degrado maggiore.



Fig.a


Fig.b


Fig. c

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 2.3
Denominazione	Nucleo di Liteggio.
Identificazione	mappale n° via Provinciale n° 1.
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina rurale di due piani con corte aperta; con un corpo di fabbrica residenziale su due piani e lateralmente le ali delle stalle-fienili, anch'esse su due piani. Il tetto di tutti gli edifici è a due falde con copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XV-XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Rifacimenti settecenteschi e restauro recente (anni '90 del XX secolo).
Numero unità immobiliari	Quattro.
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Corte interna con selciatura in borlanti di recente realizzazione.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.3.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di cascina su due piani con portico interno, copertura a 2 falde con manto in coppi.
Datazione impianto originario	XV-XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Rifacimenti settecenteschi e restauro negli anni ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Pilastratura originale mantenuta a vista.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d’uso	Residenziale.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Ottimo.



Fig. a

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.3.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di cascina chiusa (con portico tamponato).
Datazione impianto originario	XV-XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Rifacimenti settecenteschi e restauro negli anni ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Pilastri in mattoni a vista, parzialmente inglobati nella muratura.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d’uso	Residenziale.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Ottimo.



Fig. b

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.3.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Rustico, ex-stalla e fienile in stato di abbandono.
Datazione impianto originario	XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Recenti. L'edificio è in corso di ristrutturazione.
Elementi architettonici e decorativi	Pilastrature originarie.
Elementi in contrasto	Rinforzi in calcestruzzo alla base dei pilastri.
Destinazione d'uso	Deposito rurale abbandonato.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Fatiscente.




Fig. c

Indagine sullo stato di fatto


	PORZIONE N° 2.3.4
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Ex corpo di pertinenza della cascina adibito a stalla e fienile, oggi riconvertito a residenza.
Datazione impianto originario	XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Rifacimento integrale negli anni ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazione d’uso	Residenziale.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Ottimo.



Fig. d

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 2.4
Denominazione	Nucleo di Liteggio.
Identificazione	mappale n° via Provinciale n° 2 e seguenti.
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina rurale cinquecentesca con annessa chiesa dalle forme settecentesche. L'impianto definisce una corte aperta verso nord.
Datazione impianto originario	XV-XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Rifacimenti recenti, risalenti alla metà del XX° secolo, sono presenti in tutto il complesso rurale. In particolare, la tessitura muraria originaria è stata in gran parte rimaneggiata.
Numero unità immobiliari	-
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Corte interna cinta da murature con inseriti pilastri. In origine la corte era chiusa anche sul lato nord da un corpo di fabbrica a stalle e fienili.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.4.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina cinquecentesca, rimaneggiata nel corso del Settecento e ulteriormente risistemata nel corso degli anni Novanta del XX secolo. Il tetto è a doppia falda con copertura in coppi;
Datazione impianto originario	XV-XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Le forme attuali risalgono al Settecento. Interventi di ristrutturazione più recenti risalgono agli anni Ottanta e Novanta del XX° secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Portale d'accesso alla corte, intonaco al rustico; archi ribassati in cotto;
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	buono.



Fig. a



Fig. b

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.4.2
Proprietà	-
Caratteri tipologici generali	Chiesa dalle forme settecentesche.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine del XX° secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Campanile di pregevole fattura.
Elementi in contrasto	Intonaci recenti, falso bugnato sulla parte inferiore della muratura del campanile.
Destinazione d'uso	Ex chiesa.
Numero dei piani	-
Stato di conservazione	Buono stato di conservazione per quanto attiene alla chiesa; il campanile necessita di qualche intervento di risanamento conservativo.



Fig. c

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.4.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di cascina posta lungo la strada principale; tessitura muraria di fattezza povera, in parte intonacata. Tetto con orditura in legno e copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XV-XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Rifacimenti ottocenteschi e nel XX secolo (specialmente per quanto riguarda le aperture).
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tamponamenti impropri.
Destinazione d'uso	Residenza, in stato di abbandono.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Fatiscente.



Fig. d

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.4.4
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Fienile; corpo d'angolo nord-est del complesso rurale.
Datazione impianto originario	XV-XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Interventi nel XIX secolo lo hanno condotto alle forme attuali. Ulteriori rimaneggiamenti sono stati attuati nel corso del XX secolo (inserimento di putrelle tra i pilastri in mattoni).
Elementi architettonici e decorativi	Portale che metteva in comunicazione con la campagna circostante; pilastri in mattoni.
Elementi in contrasto	Copertura in eternit, putrelle, tamponamenti impropri.
Destinazione d'uso	Ricovero attrezzature.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	dal punto di vista strutturale, discreto. Bisognoso comunque di interventi di ristrutturazione.



Fig. e



Fig. g



Fig. f

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.4.5
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di cascina posta lungo la strada principale. Tessitura muraria di fattura povera. Tetto con orditura in legno e copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XV-XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Rifacimenti nel corso del XX secolo, specialmente sulle aperture.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tamponamenti impropri.
Destinazione d'uso	Residenza, in stato di abbandono.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Fatiscente.



Fig. h

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 2.4.6
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Fienile; altezza di due piani senza la soletta intermedia. Tetto con orditura a capriate in legno e manto di copertura in eternit.
Datazione impianto originario	XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Demolizioni durante il corso del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Eternit per il manto di copertura.
Destinazione d'uso	Fienile abbandonato, adibito a ricovero.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Strutturale discreto.



Fig. i

Indagine sullo stato di fatto


	PORZIONE N° 2.4.7
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Baracche con strutture in legno e coperture in eternit e ondolus in plastica; definizione di una stanza interna con muratura in prismi di cemento.
Datazione impianto originario	Anni ’50 del XX secolo.
Datazione interventi successivi	Vari, durante la seconda metà del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tutta la porzione è in contrasto.
Destinazione d’uso	Ricoveri per attrezzature.
Numero dei piani	Uno.
Stato di conservazione	Precario.



Fig. l

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 3
Denominazione	Nucleo storico La Muratella
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Nucleo storico costituito da cascine a corte generalmente chiusa, di rilevante valore storico e architettonico.
Datazione impianto originario	XII-XIII secolo, anche le tracce rimaste ci riportano solamente al XIV-XV secolo.
Datazione interventi successivi	Le principali trasformazioni possono essere ricondotte alla seconda metà e fine del XX secolo.
Numero unità immobiliari	-
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Ogni cascina delimita un cortile interno chiuso o aperto sul lato minore.



Indagine sullo stato di fatto


	PORZIONE N° 3.1
Proprietà	-
Caratteri tipologici generali	Chiesa del nucleo di Muratella; corpo a navata unica di epoca Seicentesca con muratura in laterizio a vista.
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Prima metà del XX secolo (tamponamenti aperture).
Elementi architettonici e decorativi	Portale in marmo con timpano spezzato.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Chiesa.
Numero dei piani	Uno.
Stato di conservazione	Precario.


Fig. a


Fig. b


Fig. c


Fig. d


Fig. e

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.2.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Stalla-fienile del complesso 3.2; struttura su cinque campate di cui una tamponata; pilastri in mattoni; tetto a due falde in legno e manto in coppi;
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo per tamponamenti e interventi strutturali.
Elementi architettonici e decorativi	soletta in legno
Elementi in contrasto	Baracche annesse al lato est.
Destinazione d'uso	Fienile-deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono.


Fig. f


Fig. g


Fig. h

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.2.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina rurale su due piani con loggiato (ora ridotto); struttura su quattro campate di cui una completamente tamponata; tetto a due falde in cemento armato con gronda in legno. Cortile interno con pavimentazione in arricciato.
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo tamponamenti, rifacimento soletta del loggiato, incamiciatura di rinforzo ai pilastri.
Elementi architettonici e decorativi	
Elementi in contrasto	Interventi falsanti i caratteri originari.
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. i

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.2.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Torre su tre piani con scantinato; solette con volte a crociera; annesso edificio su due-tre piani con tetto a due falde a-simmetrico; corpo di fabbrica ulteriormente annesso a due piani ridotto a rudere.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Sul corpo rudere del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Torre di rilevante pregio storico-architettonico.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Abbandonato.
Numero dei piani	Torre tre più lo scantinato; corpo adiacente la torre due; corpo rudere originariamente due ora ridotti a uno.
Stato di conservazione	Fatiscente.



Fig. l

Fig. m





Fig. n

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.3.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Portico per deposito attrezzatura con struttura in cemento armato a tre campate; tetto retto da capriate in cemento armato e a due falde con manto in lastre di fibrocemento; tamponamenti laterali muratura e mattoni a vista.
Datazione impianto originario	Anni ’60 e ’70 del XX secolo.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazione d’uso	Deposito attrezzature e granaglie.
Numero dei piani	Uno.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. o

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.3.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina rurale del XVI secolo con corte di tipologia a U; struttura su due piani più il sottotetto; copertura a due falde con orditura in legno e manto in coppi (nuovi) anticati.
Datazione impianto originario	XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Archi in mattoni sulle aperture; lesene in mattoni al piano sottotetto.
Elementi in contrasto	Zoccolatura esterna in pietra rosa.
Destinazione d’uso	Residenza.
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. p



Fig. q



Fig. r



Fig. s

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.3.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Portico-fienile di pertinenza del complesso agricolo; struttura su tre campate con pilastri in mattoni e tetto con orditura in legno e manto di coppi nuovi trattati (anticati); soletta con struttura su putrelle a doppia T, travetti in legno e assito; tamponamento sui lati in muratura.
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Scaletta laterale in cemento armato e legno.
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono.


Fig. t


Fig. u

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.4
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina lombarda allungata in direzione est-ovest su tre piani; struttura su sette campate; tetto con orditura in legno e manto di copertura in tegole.
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	solette con travatura in legno e assito;
Elementi in contrasto	Tamponamenti parziali del loggiato e rinforzi strutturali.
Destinazione d'uso	stalle e abitazione al piano terra; abitazione al piano primo; deposito al piano sottotetto;
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Precario.



Fig. v



Fig. w



Fig. y

Fig. z



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.5.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina lombarda su quattro campate con pilastri in mattoni a vista e loggiato con soletta in legno; struttura su due piani più il sottotetto (tamponato); tetto a due falde con orditura in legno e manto in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Pilastri in mattoni a vista.
Elementi in contrasto	Fontanelle.
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Due più piano sottotetto.
Stato di conservazione	Ottimo.



Fig. a1



Fig. b1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.5.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Stalla costituente parte del complesso rustico annesso al 3.5.1; recentemente recuperato nella parte strutturale e negli esterni; struttura su due piani con stalle al piano terreno e fienile al piano primo; tetto a due falde con orditura in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Fontanelle.
Destinazione d’uso	Residenza (non ancora abitato).
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono (mancano le rifiniture verso la corte).



Fig. c1



Fig. d1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.5.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Stalla costituente parte del complesso rustico annesso al 3.5.1 e 3.5.2; recentemente recuperato nella parte strutturale e negli esterni; struttura su due piani con stalle al piano terreno e fienile al piano primo; tetto a due falde con orditura in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Fontanelle.
Destinazione d’uso	residenza.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono (mancano le rifiniture).


Fig. e1


Fig. f1


Fig. g1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.5.4
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio adibito a stalla-fienile antistante la residenza; struttura su quattro campate di cui le due estreme risultano tamponate; aperture a nido d'ape nel fienile in corrispondenza delle due campate aperte interne; pilastri in mattoni. Tetto a due falde con orditura in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	Aperture a nido d'ape.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	stalla e fienile (inutilizzato)
Numero dei piani	Due
Stato di conservazione	Buono.



Fig. h1



Fig. i1



Fig. l1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.5.5
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Portico-ala del complesso agricolo adibito a deposito; struttura su tre campate con pilastri in mattoni; il muro di chiusura è in pietra disposta a spina di pesce; tetto a due falde con orditura in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	Muratura del XVI-XVII secolo; la struttura del portico XX secolo.
Datazione interventi successivi	XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Fontanelle.
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	Uno.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. m1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.5.6
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Dimora rurale su tre piani con struttura in muratura di borlanti e laterizio; tetto a due falde con orditura lignea e manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	XVII-XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Abbandonato.
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Precario.



Fig. n1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.5.7
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di edificio rurale sorto come pertinenza del complesso agricolo; struttura su tre campate con portico; tetto a due falde con orditura lignea e manto in coppi; tessitura muraria "povera".
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Fontanelle
Destinazione d'uso	Deposito semi-abbandonato.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Precario.



Fig. o1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.5.8
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio a L posto a chiusura della corte; dimora povera di campagna; tetto con orditura lignea e manto in coppi.
Datazione impianto originario	Fine XVII secolo.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Abbandonato.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Fatiscente.



Fig. p1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.5.9
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Complesso rurale con residenza più stalla e fienile al piano primo; recente trasformazione ad attività ricettiva-ristorazione; edificio su due piani; tetto a due falde con struttura parzialmente il legno e parzialmente in cemento armato con gronda in legno, manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Scansione della struttura con pilastri in mattoni a vista.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d’uso	Attività ricettiva-ristorazione.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Ottimo.



Fig. q1



Fig. r1



Fig. s1

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 3.5.10
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Complesso rurale con residenza più stalla e fienile al piano primo; recente trasformazione ad attività ricettiva-ristorazione; tetto a due falde con struttura parzialmente il legno e parzialmente in cemento armato con gronda in legno, manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Scansione della struttura con pilastri in mattoni a vista. Passeraia.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d’uso	Attività ricettiva-ristorazione.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Ottimo.


Fig. t1


Fig. u1

Indagine sullo stato di fatto


	PORZIONE N° 3.5.11
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Complesso rurale con residenza più stalla e fienile al piano primo; recente trasformazione ad attività ricettiva-ristorazione; tetto a due falde con struttura parzialmente il legno e parzialmente in cemento armato con gronda in legno, manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’90 del XX° secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Scansione della struttura con pilastri in mattoni a vista.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d’uso	Attività ricettiva-ristorazione.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Ottimo.



Fig. v1

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 4 a
Denominazione	Filanda (ex)
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Edificio industriale, con corpo originario che si configura come stecca con andamento est-ovest
Datazione impianto originario	Fine XIX° secolo
Datazione interventi successivi	-
Numero unità immobiliari	-
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Pertinenze interne al recinto della fabbrica



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 4 a
Proprietà	Privata
Caratteri tipologici generali	Edifici industriali di tipologia classica per la filatura; il corpo principale è in muratura intonacata con tetto a due falde ricoperto con manto di coppi
Datazione impianto originario	Fine XIX° secolo
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	Il corpo di fabbrica principale e originario presenta cornici sulle aperture, presenti anche con forma ad arco.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Dismesso
Numero dei piani	Due-tre piani
Stato di conservazione	Strutturale discreto; il prezioso corpo di fabbrica principale necessita di interventi di risanamento per essere ri-utilizzato



Fig. a




Fig. b



Fig. c

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 4 b
Denominazione	Filanda (ex)
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Edificio industriale con corpi aggiunti
Datazione impianto originario	Fine XIX° secolo
Datazione interventi successivi	Corpi aggiunti negli anni ’30 e ’40 del XX° secolo
Numero unità immobiliari	-
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Piazzali e pertinenze interne al recinto della fabbrica



Indagine sullo stato di fatto


	PORZIONE N° 4 b
Proprietà	Privata
Caratteri tipologici generali	Edificio industriale di tipologia classica per la filatura; i corpi aggiunti adibiti a deposito non sono di tipologia omogenea al corpo principale.
Datazione impianto originario	Fine XIX° secolo
Datazione interventi successivi	anni Venti e Trenta del XX° secolo
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	I depositi di recente costruzione; la recinzione che risulta - in chiave di un possibile riutilizzo – impermeabile visivamente, manto di copertura in eternit.
Destinazione d'uso	Dismesso
Numero dei piani	Due-tre piani
Stato di conservazione	Strutturale discreto


Fig. c


Fig. d

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 5
Denominazione	Cascina Il Casale
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Complesso agricolo a corte con edificio religioso sorto lungo la strada Francesca; corpo di fabbrica padronale sull'angolo nord-ovest; stecca residenziale contigua ed edifici di servizio sulle due ali;
Datazione impianto originario	XVIII secolo
Datazione interventi successivi	Per la chiesa metà XIX secolo
Numero unità immobiliari	Cinque
Numero degli abitanti	Un nucleo nella casa padronale
Aree aperte	Ampia corte interna



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 5.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Villa padronale; corpo di fabbrica principale del complesso agricolo posto a nord-ovest (con fronte loggiato su colonne a sud.-est); tetto in legno a quattro falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVII-XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Interventi sui servizi nella metà del XX° secolo
Elementi architettonici e decorativi	"campanile della chiesa del complesso; aperture ovali del sottotetto; loggiati, muratura in borlanti e mattoni realizzata a vista;
Elementi in contrasto	Interventi recenti per servizi (tubi di scarico in facciata).
Destinazione d'uso	Residenza (quasi completamente abbandonata)
Numero dei piani	Due più sottotetto più scantinato.
Stato di conservazione	Strutturale discreto.



Fig. a



Fig. b

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 5.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Due corpi di fabbrica residenziale per agricoltori annessi alla villa principale; struttura su due piani più sottotetto. Tetto a due falde con orditura lignea e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVII-XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	Muratura in mattoni e borlanti
Elementi in contrasto	Tubi a vista in facciata per interventi di ri-adattamento della metà del XX° secolo.
Destinazione d'uso	Residenziale
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Precario.



Fig. c



Fig. d

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 5.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Ala di servizio del complesso agricolo su due piani (stalla e fienile); tetto a due falde con manto in coppi in buone condizioni.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo
Datazione interventi successivi	Tettoia realizzata alla fine del XX secolo
Elementi architettonici e decorativi	muratura mista con borlanti e mattoni
Elementi in contrasto	Tamponamenti aperture.
Destinazione d'uso	Stalla e fienile.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. e



Fig. f



Fig. g



Fig. h

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 5.4
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Ala di servizio del complesso agricolo adibita originariamente a deposito e residenza.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	Torre con portale d'ingresso del XVIII secolo e stemma.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Residenziale.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Precario; tetto in discrete condizioni statiche.



Fig. i



Fig. l

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 5.5
Proprietà	
Caratteri tipologici generali	Impianto ad unica navata con tetto a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Restauri della metà del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Religiosa.
Numero dei piani	Uno.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. m




Fig. n



Fig. o

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 6
Denominazione	Cascina Palazzo.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Impianto padronale con due corpi di fabbrica fronteggianti e allungati in direzione est-ovest. Annessi corpi di fabbrica rurali di grandi dimensioni.
Datazione impianto originario	XVI-XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	-
Numero unità immobiliari	-
Numero degli abitanti	Tre famiglie
Aree aperte	Corte interna ampia aperta solo sul lato nord-ovest.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 6.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Stalla e fienile su due piani; struttura e paramenti murari in mattoni e borlanti su pilastri in mattoni a vista; tetto con orditura in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Seconda metà del XX secolo (solette)
Elementi architettonici e decorativi	Struttura su pilastri in mattoni a vista
Elementi in contrasto	Soletta in cemento armato; camicie di rinforzo alla base dei pilastri.
Destinazione d'uso	Deposito attrezzature agricole.
Numero dei piani	Due piani originari.
Stato di conservazione	Strutturalmente discreto.


Fig. a


Fig. b

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 6.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Portico-fienile e deposito al piano terreno costituito da esile struttura di pilastri in mattoni a vista e orditura con capriate in legno della copertura, manto in coppi.
Datazione impianto originario	XX secolo.
Datazione interventi successivi	Metà del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tamponamento aperture basse.
Destinazione d'uso	Deposito attività agricola.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Strutturalmente discreto.



Fig. c



Fig. d



Fig. e

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 6.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina rurale; impianto senza loggiato ma con ballatoio ai piani superiori; dodici campate aperte più due campate tamponate; tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Prima metà del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Ballatoio in cemento armato, scale in ferro.
Destinazione d'uso	Residenziale.
Numero dei piani	Tre.
Stato di conservazione	Discreto ai piani terra e primo; il secondo versa in condizioni precarie.


Fig. f


Fig. g


Fig. h

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 6.4
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio principale e padronale del complesso agricolo di Cascina Palazzo;
Datazione impianto originario	XVI-XVII secolo.
Datazione interventi successivi	XX° secolo (intonaci).
Elementi architettonici e decorativi	Affreschi sotto i portici; portico della loggia con volta a crociera al piano terra; colonne e capitelli
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. g



Fig. h



Fig. i

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 6.5
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Fabbricato rurale annesso come ala di servizio del complesso agricolo, presumibilmente utilizzato ai fini agricoli prima del successivo ampliamento dei corpi di fabbrica verso ovest.
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Tamponamenti e aperture del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tamponamenti e aperture non originali.
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Strutturalmente discreto.



Fig. l

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 6.6
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Portichetto recente con struttura in cemento armato e tetto con orditura lignea e manto in coppi.
Datazione impianto originario	Anni ’80 e ’90 del XX secolo.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazione d’uso	Deposito.
Numero dei piani	Uno.
Stato di conservazione	Strutturale buono.



Fig. m

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 6.7
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Fabbricato rurale di pertinenza del palazzo nobiliare posto a chiusura della corte verso sud.
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo per interventi di risanamento.
Elementi architettonici e decorativi	Torre con grande portale di accesso alla corte.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Strutturalmente buono. Bisognoso di interventi di risanamento conservativo.




Fig. n



Fig. o

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 7
Denominazione	Cascina Bigarletto-Leoni.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Corpo di fabbrica principale ristrutturato con notevoli stravolgimenti dell'impianto originario; tamponamento del loggiato originale per creazione di volume chiuso; modificazione delle aperture.
Datazione impianto originario	Fine del XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni '50 e '60 del XX secolo.
Numero unità immobiliari	Tre
Numero degli abitanti	Sei famiglie.
Aree aperte	Area di transito interna con pavimentazione in terra battuta e ghiaietto.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 7.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Corpo di fabbrica principale del complesso agricolo, ora ristrutturato con stravolgimento dell'impianto e delle facciate.
Datazione impianto originario	Fine del XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni '50 e '60 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tamponamenti, oscuranti, aperture, barriere, velette.
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Tre.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. a



Fig. b

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 7.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Stalla-fienile.
Datazione impianto originario	XX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Baracca annessa
Destinazione d’uso	Deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Precario.



Fig. c

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 7.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Corpo di fabbrica di pertinenza
Datazione impianto originario	Inizio XX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’50 e ’60 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	soletta in c.a. e barriera in ferro
Destinazione d’uso	Residenza
Numero dei piani	Due più il sottotetto
Stato di conservazione	Precario.




Fig. d

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 7.4
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio a pianta rettangolare, copertura a 4 falde con manto in coppi
Datazione impianto originario	XX secolo, anni ‘70
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	tapparelle, balconi in cemento, ringhiere in ferro
Destinazione d’uso	Residenza (abbandonata)
Numero dei piani	Due più il sottotetto
Stato di conservazione	Precario.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 8
Denominazione	Cascina Isolana.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina su tre piani con scansione del fronte su cinque campate, di cui due tamponate; tetto a quattro falde con orditura lignea e manto di copertura in coppi. Il corpo di fabbrica antistante adibito a stalla-fienile è pertinenza del complesso rurale e possiede un fronte scandito da cinque campate.
Datazione impianto originario	Fine del XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Fine XX secolo sulle coperture.
Numero unità immobiliari	Due.
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Cortile interno in terra battuta.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 8.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina padronale
Datazione impianto originario	Fine XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’70 e ’80 del XX secolo (ristrutturazione e tamponamento)
Elementi architettonici e decorativi	Fregio a motivo religioso.
Elementi in contrasto	Tamponamenti; decorazione sul tetto.
Destinazione d’uso	Residenza (abbandonata)
Numero dei piani	Tre.
Stato di conservazione	Strutturale discreto (necessita di interventi di restauro e risanamento)



Fig. a



Fig. b

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 8.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Pertinenza del complesso agricolo con stalla e fienile;
Datazione impianto originario	Fine del XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Sistemazione recente tetto e intonaci.
Elementi architettonici e decorativi	murature e originarie aperture a nido d'ape del fienile sul lato sud
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Deposito attrezzature agricole e fienile.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono.




Fig. c



Fig. d

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 9
Denominazione	Cascina Vittoria.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina di modesta dimensione, con struttura su tre campate e antistante corpo di fabbrica pertinenziale, ora ridotto a rudere e in buona parte demolito.
Datazione impianto originario	Fine XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’60 del XX secolo.
Numero unità immobiliari	Una.
Numero degli abitanti	Disabitata.
Aree aperte	Aia con pavimentazione in cemento e prato.



Indagine sullo stato di fatto


	PORZIONE N° 9
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina lombarda; il tetto è costituito da una trama lignea con manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	Fine XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’50 e ’60 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tamponamenti, intonaco con malta plastica, infissi.
Destinazione d’uso	Residenza agricola (abbandonata)
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Fatiscente.


Fig. a


Fig. b

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 10
Denominazione	Cascina America.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina tipica lombarda con corpo di fabbrica principale esposto a est e antistante stalla-fienile; l'edificio principale è a tre piani, con tre campate; anche la stalla-fienlile è scandita a tre campate. Il corpo principale presenta copertura in coppi su orditura lignea a quattro falde; l'edificio di servizio presenta copertura in coppi su orditura lignea a due falde.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Metà XX° secolo.
Numero unità immobiliari	Due.
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Aia interna.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 10.1
Proprietà	Privata
Caratteri tipologici generali	Cascina lombarda su tre piani; le scale sono posizionate lateralmente, con struttura in mattoni e c.a.; la muratura portante è costituita da borlanti e mattoni. Il tetto è a quattro falde con trama lignea e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Metà XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Barriera in ferro lungo le logge.
Destinazione d'uso	Residenza
Numero dei piani	Due più il sottotetto.
Stato di conservazione	Staticamente discreto; necessità di interventi di risanamento conservativo.



Fig. a

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 10.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Fienile su tre campate con stalla al piano terreno; tetto con orditura lignea a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’70 e ’80 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Intonaco crespo “pesante”.
Destinazione d’uso	Stalla-fienile.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. b

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 11
Denominazione	Cascina Adobati.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina rurale; impianto tardo ottocentesco con corpo di fabbrica unico. Difficile lettura dei caratteri originali per interventi sostanziali di tamponamento e addizione laterale di piccoli volumi.
Datazione impianto originario	Fine XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Metà del XX° secolo, durante il quale sono stati aggiunti volumi e sono state demolite parti del fabbricato originario.
Numero unità immobiliari	Una.
Numero degli abitanti	Disabitata.
Aree aperte	Spazio aperto di pertinenza sul fronte sud dell'edificio.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 11
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina rurale; impianto tardo ottocentesco con corpo di fabbrica unico.
Datazione impianto originario	Fine XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Sopralzo e addizione laterale risalenti alla metà del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Ringhiera, tamponamenti.
Destinazione d'uso	Residenza (abbandonata) parzialmente usata come deposito agricolo.
Numero dei piani	Tre nel volume centrale, due sui lati.
Stato di conservazione	Fatiscente; le parti aggiunte posteriormente versano in discreto stato di conservazione.



Fig. a




Fig. b



Fig. c

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 12
Denominazione	Cascina Vite Novella.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina lombarda con corpo di fabbrica principale residenziale e antistante corpo di fabbrica adibito a stalla e fienile.
Datazione impianto originario	Tardo XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Vari nel XIX e XX secolo.
Numero unità immobiliari	Due.
Numero degli abitanti	Disabitata.
Aree aperte	Aia con pavimentazione parzialmente ricoperta con manto di cemento.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 12.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Stalla-fienile su quattro campate con pilastri in mattoni; orditura lignea del tetto in discreto stato di conservazione; manto di copertura con lamiera sottocoppo e coppi.
Datazione impianto originario	Tardo XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Ampliamenti nel corso del XX° secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tamponamenti con prismi di cemento.
Destinazione d'uso	rurale (semi-abbandonato)
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Strutturale discreto. Necessita comunque di interventi di manutenzione.



Fig. a



Fig. b

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 12.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina lombarda su quattro campate di cui una tamponata sul filo esterno del corpo di fabbrica; tetto a due falde con orditura lignea e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	Tardo XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Tamponamenti nella seconda metà del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	pilastri in mattoni a vista, murature portanti realizzate in borlanti e mattoni legati da impasto di calce.
Elementi in contrasto	Tamponamenti e oscuranti delle aperture.
Destinazione d'uso	Residenza agricola (abbandonata)
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Precario stato di conservazione, a tratti fatiscente.



Fig. c




Fig. d



Fig. e

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 13
Denominazione	Cascina Mura.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina rurale, con muratura in borlanti e conci di laterizio; tetto a due falde con orditura lignea e manto di copertura in coppi. Il corpo di fabbrica è ad L, sul fronte ovest risulta parzialmente demolito.
Datazione impianto originario	XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’50 e ’60 del XX secolo.
Numero unità immobiliari	-
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	-



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 13
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Corpo di fabbrica rurale unico con aggiunta posteriore sul lato occidentale.
Datazione impianto originario	XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Seconda metà XX secolo, per interventi con prismi in cemento e calcestruzzo.
Elementi architettonici e decorativi	Muratura a vista con borlanti e conci di laterizio, posati con letto di malta di calce.
Elementi in contrasto	Aggiunte al fronte principale in palese contrasto rispetto ai caratteri tipologici originari delle cascine della zona.
Destinazione d'uso	residenziale (abbandonata)
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Precario, a tratti fatiscente.



Fig. a




Fig. b



Fig. c

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 14
Denominazione	Cascina Bettosca.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Corpo di fabbrica principale su sette campate con ali di servizio laterali e cortile interno.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Per una porzione metà XIX° secolo; per altra porzione fine XX° secolo.
Numero unità immobiliari	Tre.
Numero degli abitanti	Una famiglia.
Aree aperte	Corte aperta verso sud.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 14.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina con ballatoio su pilastri in mattoni a vista ben conservati.; tetto con orditura retta da capriate in legno e con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Restauro della porzione est negli anni ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Pilastri originari in laterizio, murature in borlanti e mattoni su laterizio
Elementi in contrasto	Scala in muratura.
Destinazione d’uso	Residenza.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	La porzione ristrutturata versa in buono stato di conservazione; discreto il resto.



Fig. a



Fig. b



Fig. c



Fig. d

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 14.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Ala di servizio aperta, tetto a due falde con orditura lignea e manto in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Nel 1998 è stata rifatta la copertura.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Tamponamento; camicia di rinforzo alla base dei pilastri.
Destinazione d'uso	Fienile-deposito.
Numero dei piani	Unico, a doppia altezza.
Stato di conservazione	Strutturalmente discreto. Nel complesso necessita di interventi di ristrutturazione.



Fig. e



Fig. f



Fig. g

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 14.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Deposito e fienile su cinque campate; il tetto è con orditura in legno a due falde e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Metà del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	solette originarie in legno, muratura esterna con barbacani di sostegno
Elementi in contrasto	Materiale (cemento armato) della soletta di due campate
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Discreto. Necessita comunque di interventi di ristrutturazione.



Fig. h




Fig. i



Fig. l

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 15
Denominazione	Cascina Cantarana.
Identificazione	mappale n° via Crema n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Corpo di fabbrica principale con casa di campagna padronale tardo Ottocentesca; tetto a quattro falde con orditura in legno e manto di copertura in coppi. Loggiato centrale in posizione simmetrica rispetto al corpo di fabbrica principale. Antistante corpo di fabbrica adibito a deposito attività agricola recentemente ristrutturato (solo per tamponamenti); pollai bassi corpi di fabbrica annessi ai due edifici.
Datazione impianto originario	Tardo XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Tamponamenti recenti sul corpo pertinenziale.
Numero unità immobiliari	Due.
Numero degli abitanti	Una famiglia.
Aree aperte	Cortile centrale con pavimentazione in battuto di cemento e muro di recinzione sul lato della Statale Cremasca e sulla campagna.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 15.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina lombarda con corpi chiusi sui lati e vano centrale con logge su pilastri.
Datazione impianto originario	Tardo XIX secolo.
Datazione interventi successivi	-
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Adiacenti piccoli corpi di fabbrica adibiti a pollai.
Destinazione d'uso	Residenza.
Numero dei piani	Tre.
Stato di conservazione	Discreto per la struttura, precario per il tetto. Necessita di interventi di manutenzione.



Fig. a



Fig. b



Fig. c

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 15.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Stalla-fienile antistante al corpo di fabbrica principale; conserva la scansione della campate, ora tamponate.
Datazione impianto originario	Tardo XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’70 e ’80 del XX° secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Sul lato sud sono conservate le aperture originarie a nido d’ape del fienile.
Elementi in contrasto	Baracca esterna bassa su un piano unico.
Destinazione d’uso	Deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Precario.




Fig. d



Fig. e

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 16
Denominazione	Cascina Rasega.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Complesso rurale di grandi dimensioni lungo la Statale Cremasca con corpi di fabbrica su due-tre piani; tessitura muraria con borlanti (disposti anche a spina pesce) e laterizi. Tetto a due falde con orditura in legno e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI-XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Il complesso rurale è stato ampliato nel tardo XIX secolo e nuovamente modificato durante la seconda metà XX secolo.
Numero unità immobiliari	Sei.
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Ampio spazio intorno al complesso destinato ad usi agricoli, specialmente allevamento bestiame.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 16.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Pertinenza di edificio rurale adibito a fienile-deposito.
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Aggiunta nel corso del tardo XIX secolo di un corpo di fabbrica allungato a definire la corte a ovest, lungo la Statale Cremasca. Demolizioni recenti verso l'interno.
Elementi architettonici e decorativi	Pregevole tessitura muraria in ciottoli a spina di pesce.
Elementi in contrasto	Inserti recenti su aperture e pilastro in cemento armato.
Destinazione d'uso	Fienile; la porzione usata come abitazione risulta abbandonata.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Fienile buono; l'abitazione risulta in stato precario.



Fig. a

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 16.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascinale lombardo tipico su tre campate con muratura di pregevole fattura, pilastri in muratura, tetto a due falde con orditura lignea e manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVI secolo.
Datazione interventi successivi	Partizioni interne del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Pilastri in mattoni a vista.
Elementi in contrasto	Baracca annessa, camicia ai pilastri per la porzione bassa.
Destinazione d'uso	Residenza in parte, il resto abbandonato.
Numero dei piani	Tre.
Stato di conservazione	Precario.



Fig. b



Fig. c



Fig. d

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 16.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Corpo di fabbrica annesso all'edificio principale con ulteriore annessione di un recente portico;
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Limitati alla copertura e alla costruzione del portico, nel corso del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Contorni delle aperture in mattoni e pietra
Elementi in contrasto	Portico di recente annessione
Destinazione d'uso	Abbandonato; usato parzialmente come deposito e fienile.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Precario; buono lo stato di conservazione del portico.


Fig. e


Fig. f


Fig. g


Fig. h

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 16.4
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Fienile con stalla-deposito attrezzature al piano terreno; tetto in legno a due falde con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Aperture recenti; realizzazione di una nuova tettoia durante i primi anni del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Pregevoli porzioni di muratura in borlanti disposti a spina pesce.
Elementi in contrasto	Porta in acciaio zincato.
Destinazione d'uso	Deposito al piano terra e al piano primo.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. i

Indagine sullo stato di fatto


	PORZIONE N° 16.5
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Ex stalla fienile riattata a deposito aziendale.
Datazione impianto originario	XVII secolo.
Datazione interventi successivi	Parziale ristrutturazione fine XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Scala esterna.
Destinazione d'uso	Ufficio azienda agricola.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. l

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 17
Denominazione	Cascina Presca.
Identificazione	mappale n° via Vivaldi n° 1
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Due corpi di fabbrica principali con annesse pertinenze rurali (fienile, legnaia).
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Corpi aggiunti nella seconda metà del XX° secolo.
Numero unità immobiliari	Quattro.
Numero degli abitanti	Due famiglie.
Aree aperte	Cortile interno con terra battuta e ghiaietto, contorni in cemento battuto.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 17.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio a due piani, originariamente adibito a pertinenza del complesso agricolo, con tetto a due falde in coppi e orditura lignea.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Anni'50 e '60 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Scala esterna.
Destinazione d'uso	Edificio al servizio delle residenze, ora parzialmente inutilizzato.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Fronte ovest buono, precario il resto.



Fig. a



Fig. b

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 17.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Edificio di residenza rurale su due piani; tetto a due falde con orditura in legno e copertura in coppi.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’80 e ’90 del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Cornici in mattoni della porta d’ingresso e dell’apertura soprastante.
Elementi in contrasto	Portichetto.
Destinazione d’uso	Residenza.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono (precario il portichetto annesso).



Fig. c

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 17.3
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Portichetto-fienile con deposito attrezzature al piano terreno e fienile-legnaia al piano primo; struttura con muratura (borlanti) e pilastri in laterizio parzialmente intonacato. Tetto con orditura lignea a due falde e manto di copertura in coppi
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Seconda metà del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	muratura in borlanti, pilastri in laterizio
Elementi in contrasto	Tamponamenti a definire gli spazi interni al corpo di fabbrica.
Destinazione d'uso	Deposito-legnaia.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Strutturale discreto; precario lo stato di conservazione della copertura.



Fig. d

Indagine sullo stato di fatto


	PORZIONE N° 17.4
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Pertinenza di complesso rurale su due piani con scala esterna realizzata nell'ambito del recente intervento di ri-funzionalizzazione. Tetto a due falde in cemento armato con manto di copertura in coppi.
Datazione impianto originario	Primi anni del XX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni '80 e '90 del XX° secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Modalità costruttiva della scala esterna.
Destinazione d'uso	Residenza e deposito agricolo.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Discreto.


Fig. e


Fig. f

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 18
Denominazione	Mulino Campagna.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Edificio originariamente ad uso mulino; conserva ancora la ruota. Persa la funzione originaria è stato recuperato e destinato in parte a residenza e in parte a deposito della cascina.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Intonaci, terrazze, oscuranti risalenti al XX secolo.
Numero unità immobiliari	Una.
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Spazio a prato antistante e aia recintata con pavimentazione in terra battuta.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 18
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Ex mulino; edificio in muratura intonacata adibito a deposito per la vicina cascina. Corpo di fabbrica su due e tre piani con tetto a quattro falde e manto in coppi. Di interesse i canali in cemento per il funzionamento del mulino.
Datazione impianto originario	1757.
Datazione interventi successivi	Intonaci e oscuranti del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Pietra lapidea con data edificazione.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Deposito attrezzature cascina e abitazione.
Numero dei piani	Due e tre.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. a



Fig. b



Fig. c



Fig. d

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 19
Denominazione	Cascina Ricotti.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina rurale su sette campate a stretta scansione, di cui quattro tamponate fino al limite esterno del corpo di fabbrica, due tamponate leggermente rientranti, una aperta. Sul fronte, corpo di fabbrica con destinazione stalla al piano terreno e fienile al piano primo, su campata unica.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’50 e ’60 del XX secolo per interventi su residenza e sul fienile.
Numero unità immobiliari	Due.
Numero degli abitanti	Due famiglie.
Aree aperte	Aia interna con terra battuta e ghiaietto.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 19.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina lombarda su due piani di altezza limitata.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Anni ’50 e ‘ 60 del XX secolo (tamponamenti per ricavare spazio di abitazione)
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	Aperture ricavate negli interventi posteriori, barriere in ferro
Destinazione d’uso	Residenziale.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. a



Fig. b

Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 19.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Porzione di cascina con parte adibita a fienile e deposito; tetto in coppi su orditura lignea; i pilastri originari sono stati intonacati.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	Prima metà del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Pilastri.
Elementi in contrasto	Ringhiera, tettoia in cemento armato.
Destinazione d'uso	Residenziale e fienile-deposito.
Numero dei piani	Due.
Stato di conservazione	Discreto.



Fig. c



Fig. d

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 20
Denominazione	Cascina Maglio.
Identificazione	mappale n° via del Maglio n° 40.
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Cascina lombarda con portico esposto a sud; corpo pertinenziale e stalle recuperate ad altro uso sul fronte opposto.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Metà anni ’90 del XX° secolo.
Numero unità immobiliari	Due.
Numero degli abitanti	Tre (una famiglia).
Aree aperte	Ampia corte interna completamente ri-sistemata con borlanti e riquadri in pietra (granito).



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 20.1
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Cascina lombarda con ampio porticato esposto a sud; l'estensione del loggiato arriva fino al limite del corpo di fabbrica al piano primo e rientra (come ballatoio) al piano secondo. Struttura verticale in muratura; orizzontale in legno.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Intervento di recupero di pregevole fattura alla metà degli anni Novanta del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	Pilastri originari con mattoni a vista; travatura in legno; contorni delle aperture; lampade.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Esposizione commerciale e residenza.
Numero dei piani	Tre.
Stato di conservazione	Ottimo.



Fig. a



Fig. b

Indagine sullo stato di fatto


	PORZIONE N° 20.2
Proprietà	Privata.
Caratteri tipologici generali	Pertinenza di complesso rurale (ex-stalla) recuperata e ora adibita a deposito per attività commerciale esercitata nel corpo principale.
Datazione impianto originario	XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Metà anni Novanta del XX secolo.
Elementi architettonici e decorativi	-
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Deposito.
Numero dei piani	La porzione a est su due piani, una seconda porzione piano terra più piano ribassato al sottotetto.
Stato di conservazione	Ottimo.



Fig. c

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 21
Denominazione	Chiesa del Campino.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Chiesa di campagna (a ricordo dei morti della peste del 1630) ad unica navata con portichetto su colonne in arenaria e la restante parte intonacata.
Datazione impianto originario	Fine XVII° secolo.
Datazione interventi successivi	Restauri nel corso del XX° secolo.
Numero unità immobiliari	Una.
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Vialetto alberato di accesso alla chiesa bordato con piccole siepi.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 21
Proprietà	
Caratteri tipologici generali	Chiesa di campagna con portichetto in arenaria su colonne e pavimentazione in cotto.
Datazione impianto originario	XVIII-XIX secolo.
Datazione interventi successivi	XX secolo: intonaci, lunetta in facciata.
Elementi architettonici e decorativi	portichetto su colonne
Elementi in contrasto	Tipo pilastrini sul fronte accesso del portico.
Destinazione d'uso	Chiesa.
Numero dei piani	-
Stato di conservazione	Discreto.




Fig. a



Fig. b

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

	SCHEDA N° 22
Denominazione	Chiesina dei Morti dell'Arca.
Identificazione	mappale n° via n°
Descrizione dei caratteri tipologici generali	Oratorio campestre; muratura in mattoni faccia a vista; copertura a due falde con orditura in legno.
Datazione impianto originario	Fine XVIII secolo.
Datazione interventi successivi	Restauro del 1988.
Numero unità immobiliari	-
Numero degli abitanti	-
Aree aperte	Spazi di sosta nell'immediato intorno.



Indagine sullo stato di fatto

	PORZIONE N° 22
Proprietà	Chiesa.
Caratteri tipologici generali	Chiesetta di oratorio campestre con impianto rettangolare.
Datazione impianto originario	Fine XVIII° secolo.
Datazione interventi successivi	Restauro del 1988.
Elementi architettonici e decorativi	Affreschi nell'interno.
Elementi in contrasto	-
Destinazione d'uso	Religiosa.
Numero dei piani	Uno.
Stato di conservazione	Buono.



Fig. a